

[EN]	3
[ES]	4
[FR]	7
[IT]	9
[DE]	11
[NL]	13
[RU]	15
[GR]	18
[HU]	20
[HE]	23
[PT]	25
[HR]	27
[SL]	29
[SR]	31
[KA]	33
[CZ]	35
[UK]	37
[RO]	39

Serie 2000

DONNING INSTRUCTIONS

Serie 2000



SPARE PARTS 2000

	NG/33	MI/5
SK-125	SK-126	SK-127

FULL FACE MASKS [EN]

INFORMATION PROVIDED BY THE MANUFACTURER: USER MANUAL, USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR BLS FULL FACE MASKS

These instructions refer to the BLS 2000 series full face masks. BLS full face masks must be used and handled in compliance with the instructions below regarding use, restrictions and maintenance. Incorrect use, use of unsuitable spare parts or poor maintenance is dangerous to health and safety, and voids the warranty, exonerating the manufacturer from any liability. We emphasize that personal protective equipment for the respiratory tract must always be used by specialized personnel, under the supervision of an individual who is perfectly aware of the application limits of such devices and of the laws in force in the country where the mask is used. **Warning** If you lose these instructions, or if you need additional copies, please contact the address below and specify the code number: ISU 049. These full face masks meet the health, safety and certification requirements of the European Regulation 425/2016. BLS full face masks are personal protective equipment that fall under Category III and are CE marked according to EN 136:1998.

1 - GENERAL INFORMATION

1.1 Description

BLS manufactures the following models of full face masks

Model	Class	Filters used	Seal material	Size	Phonic Membrane	Type of visor
BLS 2150	2	1 filter fitting EN 148-1	Synthetic rubber	Universal	YES	Polycarbonate
BLS 2150V	2	1 filter fitting EN 148-1	Synthetic rubber	Universal	YES	Glass

For an overview of accessories compatible with BLS full face masks, see the appropriate website www.blsgroup.com

1.2 Applications Full-face masks in these series can be used in conditions that require eye screening and respiratory protection. They are particularly suitable for toxic and/or hazardous substances. BLS full face masks can be used with gas, dust and combined filters. For proper use and selection of filters see instructions accompanying the filters.

1.3 Selection of respiratory protective devices equipped with filters In order to select this type of protective devices, you need to consider the following indicators: **NPF** (nominal protection factor) is the value obtained from the maximum percentage of total inward leakage allowed by the relevant European standard (NPF = 100% maximum total inward leakage allowed) **APF** (assigned protection factor) is the level of respiratory protection that can realistically be achieved with the respirator properly worn (different for each country) **TLV** (Threshold Limit Value) is a concentration threshold - generally expressed in parts per million, ppm - for the safety of people exposed to hazardous substances. APF multiplied by the TLV of the substance gives the concentration of pollutants to which an operator can be exposed while wearing a specific device. For the selection and maintenance of filtration devices and for the definition and use of APF and NPF refer to the European standard EN 529 and the relevant national standards.

Type of protective device	NPF	APF					Comment, restrictions
		IT	FIN	D	S	UK	
Mask equipped with P1 particulate filter	5	4	4	4	4	4	Not recommended as the strong penetration through the filter increases the total leakage towards the inside. Not suitable for liquid aerosols, carcinogenic and radioactive substances, micro-organisms and biochemical agents.
Mask equipped with P2 particulate filter	16	15	15	15	15	15	Not suitable for protection against radioactive, active microorganisms and biochemical agents.
Mask equipped with P3 filter	1000	400	500	400	500	40	-

Mask equipped with gas filters*	2000	400	500	400	500	20	Gas filters for A, B, E, K, AX, SX, HgP3, NOP3 for various applications. For more information refer to the BLS filter instructions.
Device with combined filter	Specified multiples of threshold values for gas or particulate filters are indicated separately, but in each case the lower value applies.					-	

* Do not exceed the following concentrations when using gas filters: Class 1 <0.1% in vol, class 2 <0.5% in vol, class 3 <1% in vol as per EN 14387:2021.

2 - CERTIFICATIONS AND MARKING

The masks have been certified using the presumption of conformity to the harmonized standard EN 136:1998. The manufacturer is ISO 9001 certified.

2.1 Marking

Example of marking according to EN 136:1998

	ACTY EN 136:2003		CE 0426	EN136:1998	CL 2
a		b	c	d	e

where:

- a – Ukraine Regulatory Reference
 - b – Mask model;
 - c – Mark of compliance with the requirements of European Regulation 425/2016 and compliance with EN 136:1998. 0426 identifies the Notified Body ITALCERT S.r.l. - Viale Sarca, 336 - 20126 Milan (Italy) in charge of the control.
 - d – European Regulatory Reference
 - e – indicates the class according to EN 136 to which the device belongs
- 2.2 Component marking** All components that could compromise safety due to aging is marked so as to be easily identified. The following table shows the markings on the product and/or its packaging:

1	2	3	4	5	6

- 1 Read the instructions for use
- 2 Storage temperature range
- 3 Date monthly/year of production
- 4 Date of expiry
- 5 Maximum relative storage humidity
- 6 Manufacturer identification logo

3 - WARNINGS AND RESTRICTIONS FOR USE

- BLS full face masks are PPE which does not provide oxygen. They can be used with filters only in areas where the oxygen concentration is > 7% by volume. (This limit may vary according to national regulations).
- Filtration devices must not be used in confined spaces (such as tanks, tunnels) due to the lack of oxygen or the presence of substances that can create air pockets (carbon dioxide for example).
- Do not use filter respirators in oxygen enriched atmospheres (> 25%) due to the probable risk of fire or explosion.
- Do not use respirators with contaminants that have low olfactory thresholds or are unknown or in hazardous concentrations for life and health, or with substances that can generate high heating in reaction with chemical filters.
- These masks are designed to be compatible with most common head protection devices (helmets, ear protectors, etc.) and protective clothing (overalls); when the full face mask is used simultaneously, for example, with helmets for head protection or with ear protectors for noise protection, it is necessary to wear this protective equipment over the harness. However, it is recommended to always check the tightness of the mask on the face
- These masks should not be used if the environment and contamination are unknown. In case of doubt, use self-contained respirators which function independently of the external atmosphere.
- The type of packaging suitable for transporting PPE is the sales packaging.
- Leave work area immediately, check respirator integrity and replace parts if:
 - a) parts are to be damaged
 - b) breathing becomes difficult
 - c) dizziness or lightheadedness occurs

- d) you can taste or smell contaminants or feel irritation.
- For use with gas and particulate filters, follow the indications and restrictions on use indicated in the instructions provided by the manufacturer.
 - Do not adjust or alter the device.
 - BLS protective devices are not designed according to Directive 2014/34/EU.
 - The reference standard EN 136:1998 does not require any chemical permeation test. In the presence of particularly aggressive chemicals, permeability to these pollutants is not guaranteed and the use is prohibited.
 - For use by experienced and qualified personnel only.
 - Keep the device in a container away from contaminated areas when not in use.
 - Beard, long sideburns or the temples of the glasses can interfere with the mask face seal and can cause air leakage. Do not use in such circumstances, or the user will be liable for any damage that may be caused by this misuse.
 - If needed, the C-22 accessory, corrective lens frame for full face 2000 series can be requested.

4 - INSTRUCTIONS FOR USE

4.1 Checks before use Before each use of the mask, it is necessary to check it to ensure that it is working properly. Damaged or faulty parts must be replaced before any use.

Verification operations:

- 0) Check the mask for any signs of damage. If this happens, please contact our seller immediately.
- 1) before first use carefully examine the mask, check for damage and tears or signs of dirt, check the condition of the face seal for deformation and integrity, and check its material, which should not be stiff;
- 2) Make sure that the exhalation and inhalation valves are not deformed, broken or torn. The valves must be clean, not deformed and free to move;
- 3) check the condition of the visor and its cleanliness;
- 4) Check the condition of the harness and its elasticity and make sure that all straps are fully stretched.

4.2 Wearing and check After checking before use, put on the mask following this procedure:

- 1a) Stretch the harness straps as far as possible, place the harness behind the head and insert your chin into the face seal, opening the two lower harness straps with both hands. Position the mask and adjust it on the face. Make sure that the hair is not stuck between the seal and the forehead;
- 2) Adjust the side straps, then the upper straps and finally the lower ones. Do not over tighten the straps;
- 3) negative pressure check. With the mask on, close the filter holders with the palm of your hand and inhale deeply. The mask must fit tightly to the face and remain in this position for the duration of the inhalation;
- 4) Positive pressure check. Place the palm of your hand on the exhalation valve cover and exhale slowly. If the mask inflates lightly, it has been properly positioned.

These checks are necessary to ensure that the seal is tight and the mask is appropriately positioned. If not, tighten the straps or adjust the mask to your face. Then repeat the procedure until the check is successful. Do not enter the contaminated area if it is not possible to obtain an adequate result.

4.3 Assembly Choose the filter according to the type of contaminant, check the expiration date and screw it to the connector, making sure that the gasket at the bottom of the hole fits perfectly. For a correct use of the filters, see the information attached to them and make sure to use filters of the same type and class. Now, after the positive outcome of the leak test and filter check, it is possible to enter the contaminated area. The filters must be replaced when the user begins to perceive the smell or taste of the hazardous substance or in case of irritation. Dust filters must be replaced when breathing resistance becomes too high.

4.4 Removal Once the work is finished, remove the mask by loosening the lower straps of the harness and pulling it upwards from the chin.

If in doubt about the use of the product, contact BLS srl.

5 - CLEANING, MAINTENANCE AND STORAGE

TABLE - Scheduled maintenance and cleaning schedule

Type of action	Before use (new mask)	Before each use	After each use	Monthly	Every two years	200 series replacement kit
Cleaning		X			-	-

Disinfection			X		-	-
General check and visual check	X	X		X	-	-
Replacement of the inhalation valve					X	SK - 126
Replacement of the exhalation valve					X	SK - 127
Leak test (Par. 4.2)		X			-	-

For a complete overview of available spare parts, refer to the appropriate parts list made available by BLS srl.

5.1 Cleaning and disinfection Pay particular attention to any contaminants deposited on the mask. All cleaning operations must take place in safe areas. Do not use abrasive substances and solvents to clean the visor. Follow this procedure only, in order to clean and disinfect the masks:

- 1) After removing the mask and the contaminated filter, wash the mask under running water to remove most of the contaminants; then clean it more thoroughly with hot water (temperature not exceeding 40 °C) and a neutral soap. If disinfection is necessary, use a solution of a common active chlorine disinfectant in sodium chloride solution.
- 2) Dry the mask with a soft, clean cloth or let it dry naturally.
- 3) When dry, clean the visor with a clean cotton swab.

5.2 Maintenance for BLS 2000 series

5.2.1 Monthly check and before use

Examine the mask check and make sure that:

- 1) None of the plastic parts are broken
- 2) There are no general signs of wear or damage
- 3) The face seal and/or the harness have no signs of cuts or tears
- 4) The membranes and o-rings are not excessively worn

If the mask has any of these defects, it should not be used before the defective parts are replaced.

6 Maintenance for BLS 2000 series

6.1 Monthly check and check before use (general visual check) Examine the mask and check it according to the table above. Use the same procedure for the monthly check. If the mask has any of these faults, it must not be used before replacing the faulty parts.

6.2 Spare Parts

6.2.1 Replacement of the harness The harness has 6 adjustment straps and is made of rubber. Replace it if there is any sign of tearing. To do this, pull the straps through buckles. After releasing all the straps, assemble the new harness by passing the straps through the buckles and making sure they are well secured.

6.2.2 Replacement of the visor If the visor has been accidentally broken, first remove the harness and the buckles. Then use a screwdriver to unscrew the bolt from the nut and open the strapping clip. During assembly make sure that the face seal and strap are centered on the visor.

6.2.3 Replacing the membranes To replace the membranes, the front mask must first be manually removed and then the membranes pulled out by pulling toward themselves. After removing the membranes, replace them with new ones, placing them in the respective housing hole, making sure to place them in the correct position and checking that the entire surface of the membrane is free to move.

6.2.4 Mask efficiency checks (pneumatic seal test) When components are replaced and after each time the mask is reassembled following special cleaning operations, a pneumatic leak test must be performed. If the pneumatic leakage test cannot be performed in case of breakage or special replacement, contact BLS Srl or an authorized workshop. BLS Srl assumes no responsibility for the malfunctioning of the mask due to replacements with non-genuine spare parts carried out without the pneumatic seal check or by unauthorized workshops.

6.3 Storage We recommend keeping new masks in their original packaging in a ventilated place, away from direct sunlight and heat sources. The storage must preferably be between -10 and + 50 °C. BLS Srl however recommends not to use masks more than 10 (ten) years; after this period of time BLS suggests replacing the mask with a new one. Use the original packaging for transport.

MÁSCARAS COMPLETAS [ES]

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE: MANUAL DEL USUARIO. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE LAS MÁSCARAS COMPLETAS BLS

Estas instrucciones se refieren a la serie BLS de máscaras completas serie 2000. Las máscaras completas BLS deben utilizarse y manipularse de acuerdo con las instrucciones siguientes relativas a su uso, limitaciones y mantenimiento. El uso incorrecto, el uso de piezas de repuesto inadecuadas o un mantenimiento deficiente son peligrosos para la salud y la seguridad e invalidan la garantía

y eximen de responsabilidad al fabricante. Cabe destacar que los equipos de protección individual para la protección respiratoria deben ser utilizados siempre por personal especializado, bajo la supervisión de una persona que conozca perfectamente los límites de aplicación de dichos equipos y la legislación vigente en el país en el que se encuentra. **Atención** En caso de pérdida de estas instrucciones o si necesita más copias, póngase en contacto con la dirección indicada a continuación y cite el número de código: ISU 049. Estas máscaras completas han demostrado cumplir con los requisitos de salud, seguridad y certificación del Reglamento Europeo 425/2016. Las máscaras completas BLS son equipos de protección individual que entran en la categoría III y llevan el marcado CE de acuerdo con la norma EN 136:1998.

1 - GENERAL

1.1 Descripción BLS fabrica los siguientes modelos de máscaras completas

Modelo	Clase	Los filtros utilizados	Material de la junta	Tamaños	Membrana Fónica	Tipos de visor
BLS 2150	2	1 filtro de conexión EN 148-1	Goma sintética	Universal	Sí	Policarbonato
BLS 2150V	2	1 filtro de conexión EN 148-1	Goma sintética	Universal	Sí	Vidrio

Para obtener una visión general de los accesorios compatibles con las máscaras de cara completa BLS, consulte el sitio web específico www.blsgroup.com

1.2 Aplicaciones Las máscaras de cara completa de esta serie pueden utilizarse en condiciones que requieren protección ocular y respiratoria. Son especialmente adecuadas para sustancias tóxicas y/o peligrosas. Las máscaras completas BLS pueden utilizarse con filtros de gas, de polvo y combinados. Para la correcta utilización y selección de los filtros, consulte las instrucciones que acompañan a los filtros.

1.3 Selección de dispositivos de protección respiratoria equipado con filtro Para seleccionar este tipo de dispositivo de protección, deben tenerse en cuenta los siguientes indicadores: **FPN** (factor de protección nominal) es el valor obtenido a partir del porcentaje máximo de pérdida total hacia el interior permitido por la norma europea pertinente ($FPN = 100\% \text{ máximo de pérdida total hacia el interior permitido}$) **FPA** (factor de protección asignado) es el nivel de protección respiratoria que puede alcanzarse de forma realista con el respirador correctamente utilizado (es diferente para cada Estado) **TLV** (valor límite umbral) es un umbral de concentración – generalmente expresado en partes por millón, ppm – para la seguridad de las personas expuestas a sustancias peligrosas. El FPA multiplicado por el TLV de la sustancia da la concentración de contaminantes a la que un operario que lleve un dispositivo específico puede estar expuesto. Para la selección y el mantenimiento de los dispositivos de filtración y para la definición y el uso de FPA y FPN, consulte también la norma europea EN 529 y las normas nacionales pertinentes.

Tipo de dispositivo de protección	FPN	FPA				Comentarios, limitaciones	
		ES	FIN	D	S		
Máscara completa con filtro anti-partículado P1	5	4	4	4	4	No se recomienda ya que una fuerte penetración a través del filtro aumenta la pérdida total hacia el interior. No es adecuada para aerosoles líquidos, sustancias cancerígenas y radiactivas, microorganismos y agentes bioquímicos.	
Máscara completa con filtro anti-partículado P2	16	15	15	15	15	No es adecuada para la protección contra sustancias radiactivas, microorganismos activos y agentes bioquímicos.	
Máscara completa con filtro P3	1000	400	500	400	500	40	-

Máscara completa con filtros de gas *	2000	400	500	400	500	20	Filtros de gas A, B, E, K, AX, SX, HgP3, NOP3 para diversas aplicaciones. Para más información, consulte las instrucciones de los filtros BLS.
Dispositivo con filtro combinado	Los múltiples especificados del valor umbral para filtros de gas o anti-partículado se indican por separado, pero en cada caso se aplica el valor más bajo.						-

* Cuando utilice filtros de gas no supere las siguientes concentraciones: Clase 1 <0,1% en vol, clase 2 <0,5% en vol, clase 3 <1% en vol según lo requerido en la norma EN 14387:2021.

2 - CERTIFICACIONES Y MERCADO

Las máscaras han sido certificadas utilizando la presunción de conformidad con la norma armonizada EN 136:1998 El fabricante cuenta con la certificación ISO 9001.

2.1 Marcados

Ejemplo de marcado según la norma EN 136:1998

			0426	EN136:1998	CL 2
a	b	c	d	e	

donde:

- a - Referencia normativa Ucrania
- b - Modelo de la máscara;
- c - Marca de conformidad con los requisitos del Reglamento Europeo 425/2016 y conformidad con la norma EN 136:1998. **0426** identifica el Organismo Notificado ITALCERT S.r.l. - Viale Sarca, 336 - 20126 Milán (Italia) encargado de la inspección.
- d - Referencia normativa Europea
- e - indica la clase según la norma EN 136 a la que pertenece el dispositivo

2.2 Mercado de los componentes Todos los componentes que pueden comprometer la seguridad debido al envejecimiento están marcados para que sean fácilmente identificables. La siguiente tabla muestra las marcas en el producto y/o su paquete:

1	2	3	4	5	6

- 1 Lea las instrucciones de uso
- 2 Rango de temperatura de almacenamiento
- 3 Fecha mes/año de fabricación
- 4 Fecha de caducidad
- 5 Humedad relativa máxima de almacenamiento
- 6 Logotipo de identificación del fabricante

3 - ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES DE USO

- Las mascarillas completas BLS son EPI que no proporcionan oxígeno. Pueden utilizarse con filtros en las zonas donde la concentración de oxígeno sea > 17% en volumen. (Este límite puede variar según las normativas nacionales).
- Los dispositivos de filtración no deben utilizarse en espacios confinados (por ejemplo, tanques, túneles) debido a la falta de oxígeno o la presencia de sustancias que pueden crear bolsas de aire (por ejemplo, dióxido de carbono).
- No utilizar los respiradores filtrantes en atmósferas enriquecidas con oxígeno (> 25%), debido al posible riesgo de incendio o explosión.
- No utilizar los respiradores con contaminantes que tengan un umbral de olor bajo o desconocido o en concentraciones que sean inmediatamente peligrosas para la vida y la salud, o con sustancias que puedan generar un alto calentamiento en reacción con los filtros químicos.
- Estas máscaras están diseñadas para ser compatibles con los dispositivos de protección de la cabeza más comunes (cascos, auriculares, etc.) y con la ropa de protección (monos); cuando la máscara completa se utiliza simultáneamente con, por ejemplo, cascos para la protección de la cabeza u auriculares para la

protección contra el ruido, es necesario llevar estos dispositivos de protección sobre el arnés. Sin embargo, se recomienda verificar siempre el ajuste de la máscara en la cara.

- Estas máscaras no deben utilizarse si se desconoce el entorno y la contaminación. En caso de duda, deben utilizarse respiradores aislantes que funcionen independientemente de la atmósfera exterior.

- El tipo de embalaje adecuado para transportar el EPI es el paquete de venta.

- Abandona inmediatamente el área de trabajo, verifique la integridad del respirador y sustituya las piezas si:

(a) las piezas resultan dañadas

b) la respiración se vuelve difícil

c) se producen mareos o aturdimiento

d) se percibe el sabor o el olor de los contaminantes o se percibe irritación.

- Para el uso con filtros de gas y anti-partícula, siga las indicaciones y limitaciones de uso indicadas en las instrucciones del fabricante.

- No modificar ni alterar el dispositivo.

- Los dispositivos de protección BLS no están diseñados según la Directiva 2014/34/UE.

- La norma de referencia EN 136:1998 no exige ninguna prueba de permeabilidad química. En presencia de sustancias químicas particularmente agresivas, la permeabilidad a dichos contaminantes no está garantizada y su uso está prohibido.

- Solo debe ser utilizado por personal experimentado y cualificado.

- Guarde el dispositivo en un recipiente alejado de zonas contaminadas cuando no lo utilice.

- Las barbas, las patillas largas o las patillas de las gafas pueden interferir en la adherencia de la máscara a la cara y provocar la fuga de aire. No utilizar en tales circunstancias, o el usuario será responsable de los daños que pueda causar este uso inadecuado.

- Si es necesario, es posible solicitar el accesorio C-22, una montura para lentes correctoras para máscaras de cara completa de la serie 2000.

4 - INSTRUCCIONES DE USO

4.1 Comprobación antes del uso Antes de cada uso de la máscara, es necesario comprobarla para verificar su correcto funcionamiento. Las piezas dañadas o que no funcionen correctamente deben sustituirse antes de cualquier uso.

Operaciones de control:

0) Verificar la presencia en la máscara de cualquier signo de daño. Si esto sucede, póngase en contacto con nuestro vendedor inmediatamente.

1) Antes del primer uso, examine cuidadosamente la máscara, verifique si no hay daños, rasgaduras o signos de suciedad, verifique el estado del sellado facial en cuanto a deformación e integridad y verifique el material, que no debe estar rígido;

2) Verifique si las válvulas de inspiración y la válvula de inspiración no están deformadas, rotas o rasgadas; Las válvulas deben estar limpias, no deformadas y con libertad de movimiento;

3) Verifique el estado del visor y su limpieza;

4) Verifique el estado del arnés y su elasticidad y si todas las correas están completamente extendidas;

4.2 Colocación y verificación Despues de la comprobación antes del uso, colóquese la máscara siguiendo este procedimiento:

1a) Estire las correas del arnés lo más posible, coloque el arnés detrás de la cabeza e introduzca la barbillita en la junta facial, abriendo las dos correas inferiores del arnés con ambas manos. Coloque la máscara y ajústela sobre la cara. Asegúrese de que no quede cabello atrapado entre el sellado y la frente;

2) Ajuste las correas laterales, luego las superiores y, por último, las inferiores. No tire excesivamente de las correas;

3) Verificación de la presión negativa. Con la máscara puesta, cierre el portafiltro con la palma de la mano e inspire profundamente. La máscara debe colapsar hacia la cara y permanecer en esta posición durante toda la inhalación;

4) Verificación de la presión positiva. Coloque la palma de la mano sobre la tapa de la válvula de expiración y espire lentamente. Si la máscara se infla suavemente, se ha logrado un posicionamiento adecuado.

Estas comprobaciones son necesarias para garantizar que el sellado sea hermético y que la máscara esté montada correctamente. Si no es así, apriete las correas o ajuste la máscara a la cara. A continuación, repita la verificación hasta que el resultado sea exitoso. Si no se puede obtener un resultado adecuado, no entre en la zona contaminada.

4.3 Montaje Elija el filtro según el tipo de contaminante, verifique la fecha de caducidad y atornillelo en el conector, asegurándose de que el sellado en el fondo del orificio haga buen contacto. Para el uso correcto de los filtros, consulte la información adjunta a los mismos y tenga cuidado de utilizar filtros del mismo tipo y clase. Ahora, tras haber superado con éxito la prueba de estanqueidad y la comprobación de los filtros, es posible entrar en la zona contaminada. Los filtros

deben sustituirse cuando el usuario comienza a sentir el olor o el sabor de la sustancia peligrosa o en caso de irritación. Los filtros de polvo deben cambiarse cuando la resistencia respiratoria sea demasiado alta.

4.4 Desvestirse Al terminar el trabajo, retire la máscara aflojando las correas inferiores del arnés y tirando de ella hacia arriba desde la barbillita.

En caso de duda sobre el uso del producto, póngase en contacto con BLS srl.

5 - LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

TABLA – Mantenimiento programado y plan de limpieza

Tipo de acción	Antes del uso (máscara nueva)	Antes de cada uso	Después de cada uso	Mensual	Cada dos años	Kit de repuesto serie 200
Limpieza			X			- -
Desinfección			X			- -
Comprobación general y control visual	X	X		X		- -
Sustitución de la válvula de inhalación					X	SK - 126
Sustitución de la válvula de inspiración					X	SK - 127
Prueba de estanqueidad (Pár. 4.2)		X				- -

Para una visión general de las piezas de repuesto disponibles, consulte la lista de piezas de repuesto específicas puesta a disposición por BLS srl.

5.1 – Limpieza y desinfección Preste especial atención a los contaminantes depositados en la máscara. Todas las operaciones de limpieza deben realizarse en zonas seguras. No utilice sustancias abrasivas para limpiar el visor y no utilice disolventes. Utilice exclusivamente este procedimiento para limpiar y desinfectar las máscaras:

1) Después de quitar la máscara y el filtro contaminados, lave la máscara con agua corriente para eliminar la mayoría de los contaminantes; a continuación límpie más a fondo colocándola en agua caliente (temperatura no superior a 40°C) con un jabón neutro. Si es necesaria la desinfección, utilice una solución de un desinfectante común a base de cloro activo en una solución de cloruro de sodio.

2) Seque la máscara con un paño suave y limpicio o deje que se seque de forma natural.

3) Una vez seca, límpie el visor con un bastoncillo de algodón limpio.

5.2 Mantenimiento de la serie BLS 2000

5.2.1 Comprobación mensual y antes del uso

Examine la máscara y verifique si:

1) Ninguna de las piezas de plástico está rota;

2) No hay signos generales de desgaste o daños;

3) La junta facial y/o el casco no presentan signos de cortes ni desgarros.

4) Las membranas y las juntas tóricas no están excesivamente desgastadas.

Si la máscara presenta alguno de estos defectos, no debe utilizarse antes de la sustitución de las piezas defectuosas.

6 Mantenimiento de la serie BLS 2000

6.1 Comprobación mensual y antes del uso (comprobación visual general) Examine la máscara y verifique según la tabla anterior. Siga el mismo procedimiento para la comprobación mensual. Si la máscara presenta alguno de estos defectos, no debe utilizarse antes de sustituir las piezas defectuosas.

6.2 Piezas de Repuesto

6.2.1 Sustitución del arnés El arnés tiene 6 correas de ajuste y es de goma. Sustitúyalo si presenta algún signo de desgarro. Para ello, tire de las correas a través de las hebillas. Despues de soltar todas las correas, coloque el nuevo arnés pasando las correas a través de las hebillas y asegúrese de que quedan bien ajustadas.

6.2.2 Sustitución del visor Si el visor se ha roto accidentalmente, retire primero el arnés y las hebillas. A continuación, utilice un destornillador para desenroscar el tornillo de la tuerca y abrir el clip de la cinta. Durante el montaje, preste especial atención a que la junta facial y la cinta queden centrados en el visor.

6.2.3 Sustitución de las membranas Para sustituir las membranas, retire primero la máscara frontal y, a continuación, extraiga las membranas tirando hacia usted. Despues de retirar las membranas, sustitúyalas por otras nuevas colocándolas en el orificio del alojamiento correspondiente, teniendo cuidado de

colocarlas en la posición correcta y verificando si la superficie de la membrana tiene libertad de movimiento.

6.2.4 Comprobación de la eficacia de la máscara (prueba de estanqueidad neumática) Cuando se sustituyan componentes y cada vez que se vuelva a montar la máscara tras operaciones especiales de limpieza, deberá efectuarse la prueba de estanqueidad neumática. Si no es posible realizar la prueba de estanqueidad neumática en caso de rotura o sustitución particular, es necesario ponerse en contacto con BLS Srl o con un taller autorizado. BLS Srl no asume ninguna responsabilidad por el mal funcionamiento de la máscara debido a sustituciones con piezas de repuesto no originales, realizadas incluso sin verificar la estanqueidad neumática o por talleres no autorizados.

6.3 Almacenamiento Se recomienda conservar las máscaras nuevas en su embalaje original en un local ventilado, fuera del contacto directo con el sol y alejadas de fuentes de calor. El almacenamiento debe realizarse preferiblemente entre -10 y + 50 °C. BLS Srl recomienda, sin embargo, no utilizar las máscaras durante más de 10 (diez) años, después de este periodo de tiempo BLS sugiere reemplazar la máscara por una nueva. Utilizar el embalaje original para el transporte.

par la norme européenne pertinente (FPN = 100 % fuite totale maximale vers l'intérieur autorisé) FPA (facteur de protection assigné) est le niveau de protection respiratoire qui peut être atteint en réalité avec un respirateur correctement porté (différent selon les pays) TLV (valeur limite d'exposition) est un seuil de concentration - généralement exprimé en parties par million (ppm) - pour la sécurité des personnes exposées à des substances dangereuses. Le FPA multiplié par la TLV de la substance donne la concentration de polluants à laquelle un opérateur peut être exposé en portant un dispositif spécifique. Pour la sélection et l'entretien des dispositifs de filtration, ainsi que pour la définition et l'utilisation du FPA et du FPN, il faut aussi se référer à la norme européenne EN 529 et aux normes nationales pertinentes.

Type de dispositif de protection	FPN	FPA					Commentaire, contraintes
		FR	FIN	D	S	Royaume-Uni	
Masque complet avec filtre à particules P1	5	4	4	4	4	4	Non recommandé car la forte pénétration à travers le filtre augmente la fuite totale vers l'intérieur. Ne convient pas aux aérosols liquides, substances cancérogènes et radioactives, micro-organismes et agents biochimiques.
Masque complet avec filtre à particules P2	16	15	15	15	15	15	Ne convient pas pour la protection contre les substances radioactives, micro-organismes actifs et agents biochimiques.
Masque complet avec filtre à particules P3	1000	400	500	400	500	40	-
Masque complet avec filtres anti-gaz *	2000	400	500	400	500	20	Filtres anti-gaz A, B, E, K, AX, SX, HgP3, NOP3 pour diverses applications. Pour de plus amples informations, consultez les instructions relatives aux filtres BLS.
Dispositif avec filtre combiné							Les multiples spécifiés de la valeur seuil pour le gaz ou les filtres à particules sont indiqués séparément, mais dans chaque cas, c'est la valeur la plus basse qui s'applique.

* Lors de l'utilisation de filtres à gaz, ne pas dépasser les concentrations suivantes : Classe 1 <1,0% vol, Classe 2 <0,5% vol, Classe 3 <1% vol selon EN 14387:2021.

2 - CERTIFICATION ET MARQUAGE

Les masques ont été certifiés en utilisant la présomption de conformité à la norme harmonisée EN 136:1998. Le Fabricant est certifié ISO 9001.

2.1 Marquages

Exemple de marquage selon la norme EN 136:1998

		CE 0426	EN136:1998	CL 2
a	b	c	d	e

où:

- a - Référence normative Ukraine
- b - Modèle de masque ;
- c - Marque de conformité aux exigences du règlement européen 425/2016 et à la norme EN 136:1998. 0426 identifie l'Organisme Notifié ITALCERT S.r.l. - Viale Sarca, 336 - 20126 Milan (Italie) en charge du contrôle.
- d - Référence normative européenne
- e - indique la classe selon EN 136 à laquelle le dispositif appartient

2.2 Marquage des composants Tous les composants susceptibles de compromettre la sécurité en raison du vieillissement sont marqués de manière à être facilement identifiables. Le tableau suivant indique les marquages sur le produit et/ou son emballage :

1	2	3	4	5	6

- 1 Lire le mode d'emploi
- 2 Plage de température de stockage
- 3 Date mois/année de fabrication
- 4 Date d'expiration
- 5 Humidité relative maximale de stockage
- 6 Logo d'identification du fabricant

3 - AVERTISSEMENTS ET LIMITES D'UTILISATION

- Les masques complets BLS sont des EPI qui ne fournissent pas d'oxygène. Ils ne peuvent être utilisés avec des filtres que dans les zones où la concentration d'oxygène est > 17% en volume. (Cette limite peut varier en fonction des réglementations nationales).
- Les respirateurs filtrants ne doivent pas être utilisés dans des espaces confinés (par ex. réservoirs, tunnels) en raison du manque d'oxygène ou de la présence de substances pouvant créer des poches d'air (par ex. dioxyde de carbone).
- Ne pas utiliser de respirateurs filtrants dans des atmosphères enrichies en oxygène (> 25 %), en raison du risque probable d'incendie ou d'explosion.
- Ne pas utiliser les respirateurs avec des contaminants dont le seuil olfactif est bas ou inconnu, ou à des concentrations immédiatement dangereuses pour la vie et la santé, ou avec des substances qui peuvent générer une forte chaleur en réaction avec les filtres chimiques.
- Ces masques sont conçus pour être compatibles avec la plupart des dispositifs de protection de la tête (casques, coquilles, etc.) et des vêtements de protection (combinaisons) ; lorsque le masque complet est utilisé simultanément avec, par exemple, des casques pour la protection de la tête ou des coquilles pour la protection contre le bruit, il est nécessaire de porter ces dispositifs de protection par-dessus le harnais. Il est toutefois recommandé de toujours vérifier l'étanchéité du masque sur le visage.
- Ces masques ne doivent pas être utilisés si l'environnement et la contamination sont inconnus. En cas de doute, il faut utiliser des respirateurs isolants qui fonctionnent indépendamment de l'atmosphère extérieure.
- Le type d'emballage adapté au transport de l'EPI est l'emballage de vente.
- Quittez immédiatement la zone de travail, vérifiez l'intégrité du respirateur et remplacez les pièces si :
 - a) les pièces sont endommagées
 - b) la respiration devient difficile
 - c) des vertiges ou des étourdissements se produisent
 - d) le goût ou l'odeur de contaminants ou l'irritation sont perçus.
- Pour l'utilisation de filtres anti-gaz et anti-particules, suivez les instructions et les limites d'utilisation du fabricant.
- Ne pas modifier ou altérer l'appareil.
- Les dispositifs de protection BLS ne sont pas conçus selon la Directive 2014/34/EU.
- La norme de référence EN 136:1998 n'exige pas d'essai de perméation chimique. En présence de produits chimiques particulièrement agressifs, la perméabilité à ces polluants n'est pas garantie et leur utilisation est interdite.
- L'utilisation est réservée à un personnel expérimenté et qualifié.
- Stocker l'appareil dans un conteneur à l'écart des zones contaminées lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Les barbes, les favoris longs ou les branches des lunettes de protection peuvent gêner l'adhérence du masque au visage et provoquer des fuites d'air. Ne pas l'utiliser dans de telles circonstances, sous peine d'être tenu pour responsable de tout dommage causé par cette utilisation inappropriée.
- Il est possible de commander l'accessoire C-22, monture pour verres correcteurs pour les masques complets de la série 2000, si nécessaire..

4 - MODE D'EMPLOI

4.1 Vérification avant utilisation

Avant chaque utilisation, le masque doit être vérifié pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. Les pièces endommagées ou défectueuses doivent être remplacées avant toute utilisation.

Opérations de contrôle :

- 0) Vérifiez qu'il n'y a pas de signes de détérioration sur le masque. Si c'est le cas, veuillez contacter immédiatement notre vendeur.
- 1) avant la première utilisation, examiner soigneusement le masque, vérifier qu'il ne présente pas de dommages, de déchirures ou de signes de saleté, vérifier l'état du joint facial pour s'assurer de toute déformation et de son intégrité, et vérifier le matériau, qui ne doit pas être rigide ;
- 2) Vérifiez que les valves d'expiration et la valve d'inhalation ne sont pas déformées, fissurées ou déchirées. Les valves doivent être propres, non déformées et sans contrainte de mouvement ;
- 3) vérifier l'état de la visière et sa propreté
- 4) Vérifier l'état du harnais et son élasticité et que toutes les sangles sont complètement détendues.

4.2 Mise en place et vérification

Après la vérification préalable à l'utilisation,

mettez le masque en suivant cette procédure :

- 1a) Étirez les sangles du harnais le plus possible, placez le harnais derrière la tête et insérez le menton dans le joint facial, en ouvrant les deux sangles inférieures du harnais avec les deux mains. Positionnez le masque et ajustez-le sur le visage. Veillez à ce qu'aucun cheveu ne soit coincé entre le joint et le front ;
- 2) Ajustez les sangles latérales, puis les sangles supérieures et enfin les sangles inférieures. Ne tirez pas excessivement sur les sangles ;
- 3) contrôle par pression négative. Une fois le masque en place, fermez le porte-filtre avec la paume de la main et inspirez profondément. Le masque doit s'affaisser vers le visage et rester dans cette position pendant toute la durée de l'inspiration ;
- 4) contrôle par pression positive. Placez la paume de votre main sur le couvercle de la soupape d'expiration et expirez lentement. Si le masque se gonfle doucement, c'est qu'il est correctement positionné.

Ces vérifications sont nécessaires pour s'assurer que le joint est étanche et que le masque est correctement mis en place. Si ce n'est pas le cas, resserrez les sangles ou ajustez le masque sur le visage. Répétez ensuite le contrôle jusqu'à ce que vous obtenez un résultat satisfaisant. Si un résultat adéquat ne peut être obtenu, n'entrez pas dans la zone contaminée.

4.3 Assemblage Choisissez le filtre en fonction du type de contaminant, vérifiez la date de péremption et vissez-le sur le connecteur en veillant à ce que le joint situé au fond du trou assure un bon contact. Pour une utilisation correcte des filtres, consultez les informations fournies avec les filtres et veillez à utiliser des filtres du même type et de la même classe. Une fois le test d'étanchéité et la vérification des filtres réussis, vous pouvez entrer dans la zone contaminée. Les filtres doivent être remplacés lorsque l'utilisateur commence à sentir une odeur ou un goût de substance dangereuse ou en cas d'irritation. Les filtres anti-poussière doivent être remplacés lorsque la résistance respiratoire devient trop élevée.

4.4 Enlèvement Une fois le travail terminé, enlevez le masque en desserrant les sangles inférieures du harnais et en le tirant vers le haut à partir du menton.

En cas de doute sur l'utilisation du produit, contacter BLS srl.

5 - NETTOYAGE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

TABLEAU - Programme d'entretien et de nettoyage

Type d'action	Avant utilisation (masque neuf)	Avant chaque utilisation	Après chaque utilisation	Tous les mois	Tous les deux ans	Kit de recharge série 200
Nettoyage			X			-
Désinfection			X			-
Inspection générale et inspection visuelle	X	X		X		-
Remplacement de la valve d'inspiration					X	SK - 126
Remplacement de la valve d'expiration					X	SK - 127
Essai d'étanchéité (Par. 4.2)		X				-

Pour un aperçu complet des pièces de rechange disponibles, consultez la liste des pièces de rechange mise à disposition par BLS srl.

5.1 - Nettoyage et désinfection Faire particulièrement attention aux contaminants déposés sur le masque. Toutes les opérations de nettoyage doivent être effectuées dans des zones sûres. N'utilisez pas de substances abrasives pour nettoyer la visière ni de solvants. Utilisez uniquement cette procédure pour nettoyer et désinfecter les masques :

- 1) Après avoir retiré le masque et le filtre contaminés, lavez le masque à l'eau courante pour éliminer la plus grande partie des contaminants ; puis nettoyez-le plus en profondeur en le plongeant dans de l'eau chaude (température ne dépassant pas 40°C) avec un savon doux. Si une désinfection est nécessaire, utilisez une solution d'un désinfectant courant à base de chlore actif dans une solution de chlorure de sodium.
- 2) Essuyez le masque avec un chiffon doux et propre ou laissez-le sécher naturellement.

3) Une fois le masque sec, nettoyez la visière à l'aide d'un tampon d'ouate propre.

5.2 Entretien du BLS série 2000

5.2.1 Contrôle mensuel et avant utilisation

Examinez le masque et vérifiez que :

- 1) Aucune des pièces en plastique n'est cassée
- 2) Il n'y a pas de signes visibles d'usure ou d'endommagement
- 3) Le joint facial et/ou la tête ne présentent aucun signe de coupure ou de déchirure.
- 4) Les membranes et les joints toriques ne sont pas excessivement usés.

Si le masque présente l'un de ces défauts, il ne doit pas être utilisé tant que les pièces défectueuses n'ont pas été remplacées.

6 Entretien du BLS série 2000

6.1 contrôle mensuel et avant utilisation (contrôle visuel général) Inspectez le masque et vérifiez-le selon le tableau ci-dessus. Procédez de la même manière pour le contrôle mensuel. Si le masque présente l'un de ces défauts, il ne doit pas être utilisé avant que les pièces défectueuses ne soient remplacées.

6.2 Pièces de rechange

6.2.1 Remplacement du harnais Le harnais comporte 6 sangles de réglage et est fabriqué en caoutchouc.. Remplacez-le s'il y a le moindre signe de déchirure. Pour ce faire, tirez les sangles à travers les boucles. Après avoir libéré toutes les sangles, installez le nouveau harnais en passant les sangles dans les boucles et assurez-vous qu'elles sont correctement ajustées.

6.2.2 Remplacement de la visière Si la visière a été accidentellement cassée, retirez d'abord le harnais et les boucles. Ensuite, à l'aide d'un tournevis, dévissez le boulon de l'écrou et ouvrez le clip de cerclage. Lors du montage, veillez tout particulièrement à ce que le joint facial et le cerclage soient centrés sur la visière.

6.2.3 Remplacement des membranes Pour remplacer les membranes, il faut d'abord retirer manuellement le masque frontal, puis extraire les membranes en les tirant vers soi. Après avoir retiré les membranes, remplacez-les par des neuves en les pliant dans le trou du logement correspondant, en veillant à les placer dans la bonne position et en vérifiant que la surface de la membrane est bien libre de mouvement.

6.2.4 Contrôles de l'efficacité du masque (test d'étanchéité pneumatique)

Lors du remplacement des composants et à chaque remontage du masque suite à des opérations de nettoyage particulières, le test d'étanchéité pneumatique doit être effectué. Si l'il n'est pas possible d'effectuer le test d'étanchéité pneumatique en cas de rupture ou de remplacement spécial, il faut s'adresser à BLS Srl ou à un atelier agréé. BLS Srl décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du masque dû à des remplacements par des pièces de recharge non originales, effectués même sans essai d'étanchéité pneumatique ou par des ateliers non agréés.

6.3 Stockage Nous recommandons de conserver les masques neufs dans leur emballage d'origine dans une pièce ventilée, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur. Le stockage doit se faire de préférence entre -10 et + 50 °C. BLS Srl recommande toutefois de ne pas utiliser les masques au-delà de 10 (dix) ans, après quoi BLS suggère de remplacer le masque par un nouveau. Pour le transport, utilisez l'emballage d'origine.

MASCHERE INTERE [IT]

INFORMAZIONI FORNITE DAL FABBRICANTE: MANUALE D'USO.ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE PER LE MASCHERE INTERE BLS

Queste istruzioni si riferiscono alla serie BLS di maschere intere serie 2000. Le maschere intere BLS devono essere utilizzate e gestite in conformità con le istruzioni riportate di seguito per quanto attiene all'uso, alle limitazioni e alla manutenzione. L'uso scorretto, uso di ricambi non adatti o una cattiva manutenzione sono pericolosi per la salute e la sicurezza, ed invalidano la garanzia esonerando il fabbricante da ogni responsabilità. Va sottolineato che dispositivi di protezione individuale per la protezione delle vie respiratorie devono essere sempre utilizzati da personale specializzato, sotto la supervisione di una persona perfettamente consapevole dei limiti di applicazione di tali dispositivi e delle leggi che sono in essere nel Paese in cui si trova. **Attenzione:** In caso di smarrimento delle presenti istruzioni, o in caso di necessità di ulteriori copie, contattate l'indirizzo di seguito riportato e citare il numero di codice: ISU 049. Queste maschere intere hanno dimostrato di soddisfare i requisiti di salute, di sicurezza e di certificazione del Regolamento Europeo 425/2016. Le maschere intere BLS sono dispositivi di protezione individuale che rientrano nella categoria III e sono marcate CE in accordo alla normativa EN 136:1998.

1 - GENERALE

1.1 Descrizione

BLS produce i seguenti modelli di maschere intere

Modello	Classe	I filtri utilizzati	Materiale della guarnizione	Taglie	Membrana Fonica	Tipologia di visore
BLS 2150	2	1 filtro raccordo EN 148-1	Gomma sintetica	Universale	SI	Policarbonato
BLS 2150V	2	1 filtro raccordo EN 148-1	Gomma sintetica	Universale	SI	Vetro

Per una panoramica degli accessori compatibili con le maschere pienofacciali della gamma BLS consultare l'apposito sito web www.blsgroup.com

1.2 Applicazioni Le maschere a pieno facciale di queste serie possono essere utilizzate in condizioni che richiedono una schermatura per gli occhi e la protezione delle vie respiratorie. Sono particolarmente indicate per le sostanze tossiche e /o pericolose. Le maschere intere BLS possono essere utilizzate con filtri antigas, antipolvere e combinati. Per un corretto uso e scelta dei filtri vedere istruzioni che accompagnano i filtri.

1.3 Selezione dei dispositivi di protezione respiratoria dotati di filtro Per selezionare questo tipo di dispositivi di protezione, è necessario prendere in considerazione i seguenti indicatori: **FPN** (fattore di protezione nominale) è il valore ottenuto dalla percentuale massima di perdita totale verso l'interno consentita dalla pertinente norma europea (FPN = 100 % perdita totale verso l'interno massima ammessa) **FPA** (fattore di protezione assegnato) è il livello di protezione delle vie respiratorie che si può realistamente raggiungere con il respiratore correttamente indossato (è diverso per ogni Stato) **TLV** (valore limite di soglia) è una soglia di concentrazione - generalmente espressa in parti per milione, ppm - per la sicurezza delle persone esposte a sostanze pericolose. Il FPA moltiplicato per il TLV della sostanza fornisce la concentrazione di inquinanti a cui un operatore può essere esposto indossando un dispositivo specifico. Per la selezione e la manutenzione dei dispositivi di filtrazione e per la definizione e l'uso di FPA e FPN si faccia anche riferimento alla norma europea EN 529 e alle norme nazionali pertinenti.

Tipo di dispositivo di protezione	FPN	FPA					Commento, limitazioni
		IT	FIN	D	S	Regno Unito	
Maschera completa con filtro antiparticolo P1	5	4	4	4	4	4	Non è consigliabile in quanto la forte penetrazione attraverso il filtro aumenta la perdita totale verso l'interno. Non adatto per aerosol liquidi, sostanze cancerogene e radioattive, micro-organismi e gli agenti biologici.
Maschera completa con filtro antiparticolo P2	16	15	15	15	15	15	Non adatto per la protezione contro le sostanze radioattive microrganismi attivi e agenti biologici.
Maschera completa con filtro P3	1000	400	500	400	500	40	-
Maschera completa con filtri per gas *	2000	400	500	400	500	20	Filtri per gas A, B, E, K, AX, SX, HgP3, NOP3 per varie applicazioni. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni dei filtri BLS.
Dispositivo con filtro combinato	I multipli specificati di valore di soglia per il gas o filtri antiparticolo sono indicati separatamente, ma in ogni caso si applica il valore più basso.						-

* Quando si utilizzano filtri antigas non superare le concentrazioni seguenti:

Classe 1 <0,1% in vol, classe 2 <0,5% in vol, classe 3 <1% in vol come previsto dalla EN 14387:2021.

2 - CERTIFICAZIONI E MARCATURA

Le maschere sono state certificate avvalendosi della presunzione di conformità alla norma armonizzata EN 136:1998. Il Produttore è certificato ISO 9001.

2.1 Marcature

Esempio di marcatura secondo la norma EN 136:1998

CE EN 136:1998	BLS 2150	CE 0426	EN136:1998	CL 2
a	b	c	d	e

dove:

a - Riferimento normativo Ucraina

b - Modello della maschera;

c - Marchi di conformità ai requisiti del Regolamento Europeo 425/2016 e conformità alla norma EN 136:1998. **0426** identifica l'Organismo Notificato ITALCERT S.r.l.- Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italia) preposto al controllo.

d - Riferimento normativo Europeo

e - indica la classe secondo la norma EN 136 a cui il dispositivo appartiene

2.2 Marcatura dei componenti Tutti i componenti che sono in grado di compromettere la sicurezza mediante invecchiamenti sono contrassegnati in modo da essere facilmente identificabili. Nella tabella seguente sono riportate le marcature presenti sul prodotto e/o sulla sua confezione:

1	2	3	4	5	6

-1 Leggere le istruzioni per l'uso

-2 Intervallo di temperatura di stoccaggio

-3 Datario mese/anno di produzione

-4 Data di scadenza

-5 Massima umidità relativa di stoccaggio

-6 Logo identificativo del fabbricante

3 - AVVERTENZE E LIMITAZIONI PER L'USO

- Le maschere intere BLS sono DPI che non forniscono ossigeno. Possono essere utilizzate con filtri solo nelle zone in cui la concentrazione di ossigeno è > 17% in volume. (Questo limite può variare in base ai regolamenti nazionali).

- I dispositivi di filtrazione non devono essere utilizzati in spazi ristretti (ad esempio cisterne, gallerie) a causa della carenza di ossigeno o la presenza di sostanze che possono creare vuoti d'aria (anidride carbonica ad esempio).

- Non utilizzare i respiratori filtranti in atmosfere arricchite di ossigeno (> 25%), a causa del probabile rischio di incendi o esplosioni.

- Non utilizzare i respiratori con contaminanti che hanno bassa soglia olfattiva o sono sconosciuti o in concentrazioni immediatamente pericolose per la vita e la salute, o con sostanze che possono generare riscaldamento elevato nella reazione con filtri chimici.

- Queste maschere sono progettate per essere compatibili con la maggior parte dei comuni dispositivi di protezione della testa (caschi, cuffie, ecc) e con gli indumenti protettivi (tute); quando la maschera intera è usata contemporaneamente, ad esempio, con i caschi per la protezione della testa o con cuffie per la protezione dal rumore, è necessario indossare questi dispositivi di protezione sopra la bardatura. Si raccomanda comunque di verificare sempre la tenuta della maschera sul viso

- Queste maschere non devono essere utilizzate se l'ambiente e la contaminazione sono sconosciute. In caso di dubbio, devono essere utilizzati i respiratori isolanti che funzionano indipendentemente dalla atmosfera esterna.

- Il tipo di imballaggio idoneo al trasporto del DPI è la confezione di vendita.

- Lasciare area di lavoro immediatamente, verificare l'integrità del respiratore e sostituire le parti se:

- a) le parti dovessero essere danneggiate
 - b) la respirazione diventa difficile
 - c) vertigini o senso di stordimento si verificano
 - d) si percepisce il sapore o l'odore dei contaminanti o si percepisce irritazione.
- Per l'utilizzo con i filtri antigas e antiparticolo seguire le indicazioni e limitazioni d'uso indicate nelle istruzioni dal produttore.
- Non modificare o alterare il dispositivo.
- I dispositivi di protezione BLS non sono progettati secondo la Direttiva 2014/34/

UE.

- La norma di riferimento EN 136:1998 non richiede alcuna prova di permeazione chimica. In presenza di sostanze chimiche particolarmente aggressive non è garantita la permeabilità a tali inquinanti e ne è vietato l'utilizzo.

- Solo per uso da parte di personale esperto e qualificato.

- Conservare il dispositivo in un contenitore lontano dalle aree contaminate quando non si usa.

- Barba, lunghe basette o le stanghette degli occhiali possono interferire con l'adesione della maschera al viso e possono causare la fuoriuscita dell'aria. Non utilizzare in tali circostanze, o chi lo indossa sarà responsabile per eventuali danni che potrebbero essere causati da questo uso improprio.

- In caso di necessità è possibile richiedere l'accessorio C-22, montatura per lenti correttive per le pienofacciale della serie 2000.

4 -ISTRUZIONI PER L'USO

4.1 Controllo prima dell'uso Prima di ogni uso della maschera, è necessario fare un controllo su di essa, per verificare il buon funzionamento. Parti danneggiate o malfunzionanti devono essere sostituite prima di qualsiasi utilizzo.

Operazioni di controllo:

0) Controllare la presenza nella maschera di qualsiasi segno di danno. Se ciò dovesse accadere si prega di contattare immediatamente il nostro venditore.

1) prima del primo utilizzo esaminare attentamente la maschera, verificare che non ci siano danni o strappi o segni di sporcizia, controllare lo stato della guarnizione del viso per quanto attiene alla deformazione e all'integrità e controllarne il materiale che non deve essere rigido;

2) Controllare che le valvole di respirazione e la valvola di inspirazione non abbiano deformazioni, rotture o strappi. Le valvole devono essere pulite, non deformate e libere di muoversi;

3) controllare la condizione del visore e la sua pulizia;

4) Verificare la condizione della bardatura e la sua elasticità e che tutte le cinghie siano completamente estese.

4.2 Indossamento e controllo Dopo il controllo prima dell'uso, indossare la maschera seguendo questa procedura:

1a) Allungare le cinghie della bardatura, per quanto possibile, posizionare la bardatura dietro il capo e inserire il mento nella guarnizione facciale, aprendo le due cinghie inferiori della bardatura con le entrambe le mani. Posizionare la maschera e regolarla sul viso. Assicurarsi che i capelli non rimangano intrappolati tra la guarnizione e la fronte;

2) Regolare le cinghie laterali, poi le cinghie superiori e, infine, quelli inferiori. Non tirare eccessivamente le cinghie;

3) verifica a pressione negativa. Con la maschera indossata, chiudere il portafiltro con il palmo della mano ed inspirare profondamente. La maschera deve collaudare verso il viso e rimanere in questa posizione per tutta la durata dell'inalazione;

4) Verifica a pressione positiva. Posizionare il palmo della mano sul coperchio della valvola di respirazione ed inspirare lentamente. Se la maschera si gonfia delicatamente un posizionamento adeguato è stato ottenuto.

Questi controlli sono necessari per assicurare che la guarnizione sia a tenuta e che la maschera sia montata correttamente. Se non lo è, stringere le cinghie o regolare la maschera sul viso. Quindi ripetere il controllo fino a quando la verifica ha esito positivo. Se non è possibile ottenere un risultato adeguato non entrare nell'area contaminata.

4.3 Assemblaggio Scegliere il filtro a seconda del tipo di contaminante, controllare la data di scadenza ed avitarlo al connettore, assicurando che la guarnizione sul fondo del foro faccia un buon contatto. Per un corretto utilizzo dei filtri, vedere le informazioni indicate agli stessi filtri e prestare attenzione ad utilizzare i filtri dello stesso tipo e classe. Ora, dopo l'esito positivo della prova di tenuta e del controllo del filtro, è possibile entrare nell'area contaminata. I filtri devono essere sostituiti quando l'utente inizia a percepire l'odore o il sapore della sostanza pericolosa o in caso di irritazione. I filtri antipolvere devono essere sostituiti quando la resistenza respiratoria diventa troppo elevata.

4.4 Svestizione Una volta terminato il lavoro, togliere la maschera, allentando le cinghie inferiori della bardatura e tirandola fuori dal mento verso l'alto.

In caso di dubbi sull'uso del prodotto rivolgersi a BLS srl.

5 - PULIZIA, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

TABELLA - Manutenzione programmata e piano di pulizia

Tipo di azione	Prima dell'uso (nuova maschera)	Prima di ogni utilizzo	Dopo ogni utilizzo	Mensile	Ogni due anni	Kit ricambio serie 200
Pulizia			X		-	-
Disinfezione			X		-	-
Controllo generale e controllo visivo	X	X		X	-	-
Sostituzione della valvola di inalazione				X	SK - 126	
Sostituzione della valvola di respirazione				X	SK - 127	
Prova di tenuta (Par. 4.2)		X			-	-

Per una panoramica completa dei ricambi disponibili consultare l'apposito listino parti di ricambio reso disponibile da BLS srl.

5.1 - Pulizia e disinfezione Prestare particolare attenzione a qualsiasi contaminante depositato sulla maschera. Tutte le operazioni di pulizia devono avvenire in zone sicure. Non utilizzare sostanze abrasive per pulire il visore e non usare solventi. Utilizzare esclusivamente questa procedura per pulire e disinfezionare le maschere:

- 1) Dopo aver rimosso la maschera e il filtro contaminato, lavare la maschera sotto acqua corrente per rimuovere la maggior parte dei contaminanti; quindi pulire più a fondo ponendo in acqua calda (temperatura non superiore a 40 ° C) con un sapone neutro. Se la disinfezione è necessaria, utilizzare una soluzione di un disinfettante comune a base di cloro attivo in soluzione di cloruro di sodio.
- 2) Asciugare la maschera con un panno morbido e pulito o farla asciugare naturalmente.
- 3) Quando sarà asciutto, pulire il visore con un batuffolo di cotone pulito.

5.2 Manutenzione per BLS serie 2000

5.2.1 Controllo mensile e prima dell'uso

Esaminare la maschera controllare e verificare che:

- 1) Nessuna delle parti in plastica sia rotta
- 2) Non ci siano segni generali di usura o danni
- 3) La guarnizione facciale e/o la testiera non abbiano segni di tagli o lacerazioni
- 4) Le membrane e gli o-ring non siano eccessivamente usurati

Se la maschera ha uno qualsiasi di questi difetti, non deve essere utilizzata prima della sostituzione dei pezzi difettosi.

6 Manutenzione per BLS serie 2000

6.1 controllo mensile e prima dell'uso (generale controllo visivo) Esaminare la maschera e controllare secondo la tabella qui sopra. Utilizzare la stessa procedura per il controllo mensile. Se la maschera ha uno qualsiasi di questi difetti, non deve essere utilizzato prima che i pezzi difettosi vengano sostituiti.

6.2 Parti di Ricambio

6.2.1 Sostituzione della bardatura La bardatura ha 6 cinghie di regolazione ed è fatta di gomma. Sostituirla se vi è qualche segno di lacerazione. Per fare questo, tirare le cinghie attraverso fibbie. Dopo aver liberato tutte le cinghie, montare la nuova bardatura passando le cinghie attraverso le fibbie e assicurarsi che siano montate correttamente.

6.2.2 Sostituzione del visore Se il visore è stato rotto accidentalmente, per prima cosa rimuovere la bardatura e le fibbie. Quindi utilizzare un cacciavite per svitare il bullone dal dado e aprire la clip della reggetta. Durante il montaggio, prestare particolare attenzione che la guarnizione del viso e la reggetta siano centrati sul visore.

6.2.3 Sostituzione delle membrane Per sostituire le membrane va prima rimosso manualmente il mascherino frontale e successivamente estrarre le membrane tirando verso se stessi. Dopo aver rimosso le membrane, sostituirle con quelle nuove, mettendole nel foro del rispettivo alloggiamento, prestando attenzione a metterle in posizione corretta e controllando che la superficie della membrana sia libera di muoversi.

6.2.4 Controlli sull'efficienza della maschera (test di tenuta pneumatica)

Quando vengono sostituiti dei componenti e dopo ogni volta che la maschera viene rimontata in seguito ad operazioni di pulizia particolari, deve essere eseguito il test di tenuta pneumatica. Se non è possibile effettuare il test di tenuta pneumatica in caso di rottura o di particolare sostituzione, è necessario contattare BLS srl o un'officina autorizzata. BLS srl non si assume alcuna responsabilità per il cattivo funzionamento della maschera a causa di sostituzioni con ricambi non originali, effettuati anche senza il controllo di tenuta pneumatica o da officine

non autorizzate.

6.3 Conservazione Si consiglia di tenere le maschere nuove nella loro confezione originale in un locale ventilato, fuori dal contatto diretto del sole e lontano da fonti di calore. Lo stocaggio deve essere preferibilmente tra -10 e + 50 ° C. BLS srl raccomanda tuttavia di non utilizzare le maschere con più di 10 (dieci) anni, dopo tale periodo di tempo BLS suggerisce la sostituzione della maschera con una nuova. Per il trasporto utilizzare l'imballaggio originale.

VOLLMASKEN [DE]

VOM HERSTELLER BEREITGESTELLTE INFORMATIONEN: BENUTZER-HANDBUCH. ANLEITUNG FÜR DEN GEBRAUCH, PFLEGE UND WARTUNG DER VOLLMASKEN VON BLS

Diese Anleitung bezieht sich auf die Vollmasken von BLS der Produktserie 2000. BLS-Vollmasken müssen in Übereinstimmung mit den nachstehenden Hinweisen zu Gebrauch, Einschränkungen und ihrer Wartung und Pflege verwendet und gehandhabt werden. Unsachgemäßer Gebrauch, die Verwendung ungeeigneter Ersatzteile oder mangelhafte Wartung gefährden die Gesundheit und Sicherheit und führen zum Erlöschen der Garantie, wodurch der Hersteller von der Haftung befreit wird. Es ist zu betonen, dass persönliche Schutzausrüstungen für den Atemschutz immer durch Fachpersonal und unter Aufsicht einer Person verwendet werden müssen, die die Anwendungsgrenzen dieser Ausrüstungen und die geltenden Gesetze des Landes, in dem sie eingesetzt werden, genau kennt.

Achtung Wenn Sie diese Anleitung verlieren oder weitere Exemplare benötigen, wenden Sie sich bitte unter Angabe der Codenummer ISU 049 an die unten stehende Adresse. Diese Vollmasken erfüllen nachweislich die Gesundheits-, Sicherheits- und Zertifizierungsanforderungen der europäischen Verordnung 425/2016. Die Vollmasken von BLS sind persönliche Schutzausrüstungen der Kategorie III und sind mit der CE-Kennzeichnung gemäß EN 136:1998 versehen.

1 - ALLGEMEINES

1.1 Beschreibung

Modell	Klasse	Verwendete Filter	Material der Dichtung	Größen	Sprechmembran	Art der Sichtscheibe
BLS 2150	2	1 Filter Anschluss EN 148-1	Synthetischer Kautschuk	Einheitsgröße	JA	Polycarbonat
BLS 2150V	2	1 Filter Anschluss EN 148-1	Synthetischer Kautschuk	Einheitsgröße	JA	Glas

Eine Übersicht über das Zubehör, das mit den Vollmasken der BLS-Produktreihe kompatibel ist, finden Sie auf unserer Website www.blsgroup.com.

1.2 Anwendung Die Vollmasken dieser Produktserie können unter Bedingungen eingesetzt werden, die einen Schutz der Augen und der Atmewege erfordern. Sie eignen sich vor allem für giftige und/oder gefährliche Stoffe. Die Vollmasken von BLS können mit Gas-, Staub- und Kombinationsfiltern verwendet werden. Für die angemessene Verwendung und Auswahl der Filter siehe Anleitung, die den Filtern beiliegt.

1.3 Wahl der Atemschutzgeräte mit Filtern Bei der Wahl dieser Art von Schutzausrüstungen sind folgende Indikatoren zu berücksichtigen: **NPF** (Nominal Protection Factor = Nennschutzfaktor) ist der Wert, der sich aus dem in einschlägigen europäischen Normen maximal zulässigen Prozentsatz der Gesamtleckage nach innen ergibt (NPF = 100 % max. zulässige Gesamtleckage nach innen). **APF** (Assigned Protection Factor = zugewiesener Schutzwert) ist das Schutzniveau, das man realistischerweise mit einer angemessen angepassten Atemschutzmaske haben soll (ist von Land zu Land unterschiedlich), **TLV** (Threshold Limit Value = Schwellengrenzwert) ist eine Konzentrationsschwelle - in der Regel ausgedrückt in Teilen pro Million - für die Sicherheit von Personen, die gefährlichen Stoffen ausgesetzt sind. APF multipliziert mit dem TLV-Wert des Stoffes ergibt die Schadstoffkonzentration, der jeder Bediener durch das Tragen einer bestimmten Ausrüstung ausgesetzt sein kann. Für die Wahl und Wartung der Filtervorrichtungen und die Definition von APF und NPF verweisen wir auf die europäische Norm EN529 und die nationalen Normen.

Art der Schutzeinrichtung	NPF	APF				Kommentar, Einschränkungen
		IT	FIN	D	S	
Komplette Maske inkl. Partikelfilter P1	5	4	4	4	4	Nicht empfohlen, da die starke Durchdringung des Filters die Gesamtleckage nach innen erhöht. Nicht geeignet für flüssige Aerosole, krebsverregende und radioaktive Stoffe, Mikroorganismen und biochemische Stoffe.
Komplette Maske inkl. Partikelfilter P2	16	15	15	15	15	Nicht geeignet zum Schutz vor radioaktiven Substanzen, aktiven Mikroorganismen und biochemischen Stoffen.
Komplette Maske inkl. Partikelfilter P3	1000	400	500	400	500	40
Komplette Maske inkl. Gasfilter*	2000	400	500	400	500	20
Vorrichtung mit Kombi-Filter	Die angegebenen Vielfachen der Grenzwerte für Gas- oder Partikelfilter werden gesondert angegeben, es gilt jedoch jeweils der niedrigere Wert.					-

* Bei der Verwendung von Gasfiltern dürfen folgende Konzentrationen nicht überschritten werden: Klasse 1 < 0,1 % Vol., Klasse 2 < 0,5 % Vol., Klasse 3 < 1 % Vol. gemäß Norm EN 14387:2021.

2 - ZERTIFIZIERUNG UND KENNZEICHNUNG

Die Masken wurden unter der Annahme der Konformität mit den harmonisierten Norm EN 136:1998 zertifiziert. Der Hersteller ist ISO 9001 zertifiziert.

2.1 Kennzeichnung

Beispiel für die Kennzeichnung gemäß EN 136:1998

	ACTY EN 136:2003		2150	CE 0426	EN136:1998	CL 2
a	b	c	d	e		

wobei die Angaben folgende Bedeutungen haben:

- a - normativer Hinweis Ukraine
- b - Maskenmodell
- c - Angabe der Konformität mit den Anforderungen der europäischen Verordnung 425/2016 und der Norm EN 136:1998. 0426 identifiziert die benannte Stelle ITALCERT S.r.l.- Viale Sarca, 336 - 20126 Mailand (Italien), die für die Kontrolle zuständig ist.
- d - normativer Hinweis Europa
- e - Angabe der Klasse gemäß EN 136, die auf das Gerät angewandt wird

2.2 Kennzeichnung der Bauteile Alle Bauteile, die durch ihre Alterung die Sicherheit beeinträchtigen können, sind so gekennzeichnet, dass sie leicht zu erkennen sind. In der folgenden Tabelle sind die Kennzeichnungen auf dem Produkt und/oder seiner Verpackung aufgeführt:

1	2	3	4	5	6

- 1 Lesen Sie die Gebrauchsanweisung
- 2 Lagertemperaturbereich
- 3 Datum Monat/Jahr der Herstellung
- 4 Verfallsdatum
- 5 maximale relative Lagerfeuchtigkeit
- 6 Logo des Herstellers

3 - WARNAUFWERTE UND EINSCHRÄNKUNGEN FÜR DIE NUTZUNG

- Diese Masken sind PSA und liefern keinen Sauerstoff. Sie dürfen nur mit Filtern in Bereichen verwendet werden, in denen die Sauerstoffkonzentration > 17 Volumenprozent beträgt (dieser Grenzwert kann je nach nationalen Vorschriften variieren).

- Filternde Atemschutzmasken sollten nicht in geschlossenen Räumen (z. B. Tanks, Tunneln) verwendet werden, da dort Sauerstoffmangel herrscht oder Stoffe vorhanden sind, die Lufteinschlüsse bilden können (z. B. Kohlendioxid).
- Atemschutzmasken sollten nicht in sauerstoffangereicherten Umgebungen (> 25 %) verwendet werden, da die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion besteht.
- Verwenden Sie die Atemschutzmasken nicht mit Schadstoffen, die eine niedrige Geruchsschwelle haben oder unbekannt, oder in Konzentrationen, die unmittelbar lebens- und gesundheitsgefährlich sind, oder mit Stoffen, die bei der Reaktion mit chemischen Filtern große Hitze entwickeln können.
- Diese Masken wurden so entwickelt, dass sie mit den meisten gängigen Kopfschutzvorrichtungen (Helmeln, Gehörschutzvorrichtungen usw.) und Schutzkleidung (Overalls) kompatibel sind. Wenn die Vollmaske gleichzeitig mit z. B. Helmeln zum Kopfschutz oder mit Gehörschutzvorrichtungen zum Lärmschutz verwendet wird, ist es erforderlich, diese Schutzvorrichtungen über den Bändern der Maske zu tragen und man muss stets die Dichtigkeit der Maske überprüfen.
- Die Masken sollten nicht in Umgebungen mit unbekannten Verunreinigungen verwendet werden. Im Zweifelsfall müssen isolierende Atemschutzmasken verwendet werden, die unabhängig von der äußeren Atmosphäre funktionieren.
- Die geeignete Art der Verpackung für den Transport der PSA ist die Original-Verkaufsverpackung.

- Verlassen Sie sofort den Arbeitsbereich, überprüfen Sie die Unversehrtheit der Atemschutzmaske und tauschen Sie Teile aus, wenn:

- a) die Teile beschädigt sein sollten
- b) man schwer atmet
- c) Schwindel oder Benommenheit bemerkt wird
- d) man den Geruch der Kontamination nicht oder schmeckt, oder eine Irritation wahrgenommen wird.
- Befolgen Sie bei der Verwendung von Gas- und Partikelfiltern die Anweisungen und Anwendungsbeschränkungen des Herstellers.
- Die Vorrichtung darf nicht verändert/modifiziert werden.
- Die Schutzvorrichtungen von BLS sind nicht gemäß der Richtlinie 2014/34/EU ausgelegt.
- Die Referenznorm EN 136:1998 schreibt keine Prüfung der chemischen Permeation vor. Bei Vorhandensein von besonders aggressiven Chemikalien ist die Dichtigkeit für solche Schadstoffe nicht gewährleistet und die Verwendung ist dafür verboten.
- Nur zur Verwendung durch erfahrene und qualifiziertes Personal vorgesehen.
- Bewahren Sie die Vorrichtung, wenn sie nicht benutzt wird in einem Behälter außerhalb kontaminiertener Bereiche auf.
- Bärte, lange Koteletten und Brillen können die Haftung der Maske auf dem Gesicht beeinträchtigen und zur Entweichung von Luft führen. Verwenden Sie die Maske nicht unter solchen Umständen, sonst haftet der Nutzer für alle Schäden, die durch eine solche unsachgemäße Verwendung verursacht werden können.
- Bei Bedarf können Sie das Zubehör C-22, den Korrekturglasrahmen für Vollmasken der Produktserie 2000, anfordern.

4 - GEBRAUCHSANWEISUNG

4.1 Kontrolle vor dem Gebrauch Vor jedem Gebrauch der Maske muss diese auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden. Beschädigte oder nicht funktionierende Teile müssen vor jedem Gebrauch ausgetauscht werden.

Schritte bei der Kontrolle:

Überprüfen Sie die Maske auf Anzeichen von Schäden. Wenden Sie sich ggf. umgehend an unseren Händler oder Verkäufer.

- 1) Prüfen Sie die Maske vor dem ersten Gebrauch sorgfältig auf Beschädigungen, Risse oder Verschmutzungen, prüfen Sie den Zustand der Gesichtsabdichtung auf Verformungen und Unversehrtheit und prüfen Sie das Material, das nicht steif sein darf.

- 2) Überprüfen Sie das Ausatmungs- und Einatmungsventil auf Verformungen, Risse oder Brüche. Die Ventile müssen sauber, nicht deformiert und frei beweglich sein.

- 3) Überprüfen Sie den Zustand der Sichtscheibe und ihre Sauberkeit.

- 4) Überprüfen Sie den Zustand und die Elastizität der Bänder und ob sie alle gut befestigt sind.

4.2 Anlegen und Überprüfen Legen Sie die Maske nach der Vorkontrolle wie folgt an:

- 1a) Ziehen Sie die Bänder so weit wie möglich auseinander, platziieren Sie die Bänder hinter dem Kopf und führen Sie das Kinn in die Gesichtsabdichtung ein, indem Sie die beiden unteren Bänder mit beiden Händen öffnen. Positionieren Sie die Maske und passen Sie sie am Gesicht an. Achten Sie darauf, dass keine Haare zwischen Dichtung und Stirn eingeklemmt werden.

- 2) Ziehen Sie zuerst die seitlichen, dann die oberen und erst dann die unteren

Bänder an. Ziehen Sie die Bänder nicht zu fest an.

- 3) Unterdruckprüfung. Schließen Sie bei aufgesetzter Maske die Filterhalterungen mit der Handfläche und atmen Sie tief ein. Die Maske muss sich am Gesicht ansaugen und während des Atmens auch in dieser Position bleiben.
- 4) Überdruckprüfung. Legen Sie Ihre Handfläche auf den Deckel des Ausatemventils und atmen Sie langsam aus. Wenn sich die Maske sanft aufbläst, ist die richtige Positionierung erreicht.

Diese Prüfungen sind notwendig, um sicherzustellen, dass die Dichtung funktioniert und die Maske richtig sitzt. Sollte dies nicht der Fall sein, ziehen Sie die Bänder an oder passen Sie die Maske besser am Gesicht an. Wiederholen Sie dann die Kontrolle, bis alles angemessen sitzt. Wenn kein angemessenes Ergebnis erzielt werden kann, darf der kontaminierte Bereich nicht betreten werden.

- 4.3 Montage Wählen Sie den Filter entsprechend der Art der Kontamination aus, überprüfen Sie das Verfallsdatum und schrauben Sie ihn auf den Anschluss, wobei Sie darauf achten müssen, dass die Dichtung gut am Boden der Öffnung anliegt. Für einen korrekten Gebrauch der Filter beachten Sie bitte die den Filtern beigefügten Informationen und achten Sie darauf, Filter des angemessenen Typs und der angemessenen Klasse zu verwenden. Nach erfolgreicher Dichtheitsprüfung und Filterkontrolle kann der kontaminierte Bereich betreten werden. Die Filter sollten ersetzt werden, wenn der Benutzer beginnt, den Gefahrstoff zu riechen oder zu schmecken, oder sollte eine Reizung auftreten. Die Staubfilter sollten ersetzt werden, wenn der Atemwiderstand zu hoch wird.

4.4 Abnahme Nehmen Sie die Maske nach Beendigung der Arbeit ab, indem Sie die unteren Bänder der Bebänderung lösen und die Maske vom Kinn aus nach oben ziehen.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an BLS srl, sollten Sie Fragen zur Verwendung des Produkts haben.

5 - REINIGUNG, WARTUNG, PFLEGE und LAGERUNG

TABELLE - Wartungs- und Reinigungsplan

Art der Maßnahme	Vor dem ersten Gebrauch (neue Maske)	Vor jeder Verwendung	Nach jeder Verwendung	Monatlich	Alle zwei Jahre	Ersatzteilsetz Produktserie 200
Reinigung			X			- -
Desinfektion			X			- -
Allgemeine Kontrolle und Sichtprüfung	X	X		X		- -
Ersatz des Inhalationsventils					X	SK - 126
Ersatz des Ausatemventils					X	SK - 127
Dichtheitsprüfung (Abs. 4.2)		X				- -

Eine vollständige Übersicht der verfügbaren Ersatzteile finden Sie in der von BLS srl zur Verfügung gestellten Ersatzteilliste.

5.1 - Reinigung und Desinfektion Achten Sie besonders auf Verunreinigungen, die sich auf der Maske ablagern können. Alle Reinigungsarbeiten müssen in sicheren Bereichen durchgeführt werden. Verwenden Sie zur Reinigung der Sichtscheibe keine Scheuer- und Lösungsmittel. Reinigen und desinfizieren Sie die Masken ausschließlich nach diesem Verfahren:

- 1) Nachdem Sie die verunreinigte Maske und den Filter entfernt haben, waschen Sie die Maske unter fließendem Wasser ab, um die meisten Verunreinigungen zu entfernen. Reinigen Sie anschließend gründlicher, indem Sie sie in warmes Wasser (Temperatur von nicht mehr als 40 °C) mit einer milden Seife legen. Wenn eine Desinfektion erforderlich ist, verwenden Sie eine Lösung aus einem gängigen aktiven Chlordesinfektionsmittel in Natriumchloridlösung.
- 2) Trocknen Sie die Maske mit einem weichen, sauberen Tuch, oder lassen Sie sie an der Luft trocknen.
- 3) Reinigen Sie die Sichtscheibe nach dem Trocknen mit einem sauberen Wattebausch.

5.2 Instandhaltung der BLS-Produktserie 2000

5.2.1 Monatliche Kontrolle und vor dem Gebrauch

Untersuchen Sie die Maske und prüfen Sie, ob

- 1) Kunststoffteile gebrochen sind
- 2) allgemeinen Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung vorhanden sind
- 3) die Gesichtsabdichtung und/oder das Kopfteil Anzeichen von Schnitten oder Rissen aufweisen
- 4) die Membranen und O-Ringe nicht übermäßig abgenutzt sind

Weist die Maske einen dieser Mängel auf, darf sie nicht verwendet werden, bevor die defekten Teile ausgetauscht wurden.

6 Instandhaltung der BLS-Produktserie 2000

6.1 Monatliche Kontrolle und vor dem Gebrauch (allgemeine Sichtprüfung)

Kontrollieren Sie die Maske und prüfen Sie sie gemäß der obigen Tabelle. Gehen Sie bei der monatlichen Kontrolle genauso vor. Weist die Maske einen der angegebenen Mängel auf, darf sie nicht verwendet werden, bevor die defekten Teile ausgetauscht wurden.

6.2 Ersatzteile

6.2.1 Austausch der Bebänderung Die Bebänderung hat 6 verstellbare Gummibänder. Ersetzen Sie sie, sollte sie Risse aufweisen. Ziehen Sie dazu die Bänder durch die Schnallen. Nachdem Sie alle Bänder aus den Schnallen gelöst haben, legen Sie die neue Bebänderung an, indem Sie die Bänder durch die Schnallen ziehen und sich vergewissern, dass sie angemessen sitzen.

6.2.2 Austausch der Sichtscheibe Solte sich die Sichtscheibe versehentlich beschädigen oder brechen, entfernen Sie zunächst die Bebänderung und die Schnallen. Schrauben Sie dann mit einem Schraubendreher die Schraube von der Mutter ab und öffnen Sie den Clip des Spannbandes. Achten Sie bei der Montage besonders darauf, dass die Gesichtsabdichtung und das Spannband mittig auf der Sichtscheibe liegen.

6.2.3 Auswechseln der Membranen Zum Auswechseln der Membranen muss zunächst die Frontmaske von Hand abgenommen und dann die Membranen durch Ziehen zu sich hin herausgezogen werden. Nach dem Entfernen der Membranen sind diese durch neue zu ersetzen, die in den Sitz des jeweiligen Gehäuses einzusetzen sind, wobei auf die korrekte Positionierung zu achten und zu prüfen ist, ob die Membranoberfläche frei beweglich ist.

6.2.4 Kontrolle der Wirkksamkeit der Maske (pneumatische Dichtheitsprüfung) Beim Austausch von Bauteilen, nach jedem Wiederzusammenbau der Maske und nach speziellen Reinigungsarbeiten muss die pneumatische Dichtheitsprüfung durchgeführt werden. Sollte es nicht möglich sein, die Dichtheitsprüfung im Falle eines Bruchs oder eines speziellen Austauschs durchzuführen, muss BLS Srl oder ein zur Reparatur berechtigtes Unternehmen kontaktiert werden. BLS Srl übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen der Maske, die auf den Austausch von nicht originalen Ersatzteilen, auf Masken ohne pneumatische Dichtheitsprüfung oder auf Eingriffe von nicht zur Reparatur autorisierten Unternehmen zurückzuführen sind.

6.3 Lagerung Wir empfehlen, neue Masken in ihrer Originalverpackung in einem belüfteten Raum, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen aufzubewahren. Die Lagerung sollte vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen -10 und + 50 °C erfolgen. BLS Srl empfiehlt jedoch, keine Masken zu verwenden, die älter sind als 10 (zehn) Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit empfiehlt BLS, die Maske durch eine neue zu ersetzen. Verwenden Sie für den Transport und das Handling des Produkts die Originalverpackung.

HELE MASKERS [NL]

DE DOOR DE FABRIKANT VERSTREKTE INFORMATIE: GEBRUIKSHANDELING, BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES VOOR HELE MASKERS VAN BLS

Deze instructies verwijzen naar de serie van hele maskers van de 2000-serie van BLS. Hele maskers van BLS moeten worden gebruikt en bediend in overeenstemming met de onderstaande instructies met betrekking tot gebruik, beperkingen en onderhoud. Onjuist gebruik, gebruik van ongeschikte reserveonderdelen of slecht onderhoud zijn gevaarlijk voor de gezondheid en veiligheid en doen de garantie vervallen, waardoor de fabrikant van alle aansprakelijkheid wordt vrijgesteld. Benadrukt moet worden dat persoonlijke beschermingsmiddelen voor het beschermen van de ademhaling altijd moeten worden gebruikt door gespecialiseerd personeel, onder toezicht van een persoon die perfect op de hoogte is van de toepassingslimieten van dergelijke apparaten en van de wetten die van kracht zijn in het land waar u zich bevindt. **Let op!** In geval van verlies van deze instructies of van behoefte aan verdere kopieën, neem contact op met het onderstaande adres en vermeld het respectieve codenummer:ISU 049. Van deze hele maskers is aangeleond dat ze voldoen aan de gezondheids-, veiligheids- en certificeringsvereisten van de Europese Verordening nummer 425 van 2016. Hele maskers van BLS zijn persoonlijke beschermingsmiddelen die in categorie nummer III vallen en CE-gemarkeerd zijn in overeenstemming met de standaard EN 136:1998.

1 - ALGEMENE INFORMATIE

1.1 Beschrijving BLS produceert de volgende modellen volgelaatmaskers

Model	Klas	Gebruikte filters	Pakkingsmateriaal	Maten	Fonisch membraan	Type van zoeker

BLS 2150	2	1 filteraansluiting van de standaard EN 148-1	Synthetisch rubber	Universeel	JA	Polycarbonaat
BLS 2150V	2	1 filteraansluiting van de standaard EN 148-1	Synthetisch rubber	Universeel	JA	Glas

Zie de volgende website voor een overzicht van accessoires die compatibel zijn met volgelaatsmaskers uit de serie van BLS: www.blsgroup.com

1.2 Toepassingen De volgelaatsmaskers van deze serie kunnen worden gebruikt in omstandigheden die bescherming voor de ogen en de ademhaling vereisen. Ze zijn bijzonder geschikt voor giftige en/of gevaarlijke stoffen. BLS volgelaatsmaskers kunnen worden gebruikt met gas-, stof- en gecombineerde filters. Voor correct gebruik en keuze van filters, zie de instructies bij de filters.

1.3 Selecteren van ademhalingsbeschermingsmiddelen uitgerust met een filter Om dit type beschermingsmiddelen te selecteren, moeten de volgende indicatoren in aanmerking worden genomen: **NPF** (nomiale protectiefactor) is de waarde die wordt verkregen uit het maximale percentage van de totale toegestane lekkage naar binnen door de betreffende Europese norm ($NPF = 100\%/\maximaal toegestane totale lekkage naar binnen$). **TPF** (toegekende protectiefactor) is het niveau van ademhalingsbescherming dat realistisch gezien kan worden bereikt met een correct gedragen ademhalingsapparaat (dit verschilt per land). **TLV** (threshold limit value) is een concentratiedrempel - over het algemeen uitgedrukt in deeltjes per miljoen, ppm - voor de veiligheid van personen die worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. De TPF vermenigvuldigd met de TLV van de substantie geeft de concentratie van verontreinigende stoffen waaraan een gebruiker kan worden blootgesteld terwijl hij een specifiek apparaat draagt. Raadpleeg voor de keuze en het onderhoud van filtratieapparaten en voor de definitie en het gebruik van TPF en NPF ook de Europese norm EN 529 en de betreffende nationale normen.

Type beveiligingsapparaat	FPN	FPA					Opmerking en beperkingen
		NL	FIN	D	S	Vereindig Koninkrijk	
Volgelaatsmasker met deeltjesfilter P1	5	4	4	4	4	4	Niet aanbevolen, omdat de hoge doordringing door het filter het totale verlies naar binnen vergroot. Niet geschikt voor vloeibare aerosolen, kankerverwekkende en radioactieve stoffen, micro-organismen en biochemische middelen.
Volgelaatsmasker met deeltjesfilter P2	16	15	15	15	15	15	Niet geschikt voor bescherming tegen radioactieve stoffen, actieve micro-organismen en biochemische middelen.
Volgelaatsmasker met filter P3	1000	400	500	400	500	40	-
Heel masker met gasfilters*	2000	400	500	400	500	20	Filters voor gassen A, B, E, K AX, SX, HgP3, NOP3 voor diverse toepassingen. Raadpleeg voor meer informatie de instructies van de BLS-filters.
Apparaat met gecombineerd filter							De opgegeven veelvouden van drempelwaarden voor gas- of deeltjesfilters worden apart aangegeven, maar de laagste waarde is telkens van toepassing.


* De volgende concentraties mogen nooit worden overschreden bij het gebruik van gasfilters: Klasse 1 <0,1% vol, klasse 2 <0,5% vol, klasse 3 <1% vol, zoals vereist door de standaard EN 14387:2021.

2 - CERTIFICERINGEN EN KEURMERKEN

De maskers zijn gecertificeerd met behulp van het vermoeden van conformiteit met de geharmoniseerde norm EN 136:1998. De fabrikant is ISO 9001 gecertificeerd.

2.1 Opschriften

Voorbeeld van markering volgens norm EN 136:1998



waarin:

- a - Referentienormen van Oekraïne
- b - Model van het masker;
- c - Merk van naleving van de vereisten van de Europese Verordening nummer 425 van 2016 en naleving van EN 136:1998. **0426** identificeert de aangermelde instantie, ITALCERT Srl - Viale Sarca, 336 - 20126 Milaan (Italië) die verantwoordelijk is voor de controle.
- d - Referentie Europese regelgeving
- e - geeft de klasse aan volgens EN 136 waar toe het apparaat behoort

2.2 Markering van componenten Alle onderdelen die door veroudering de veiligheid in gevaar kunnen brengen, zijn zo gemarkeerd dat ze gemakkelijk herkenbaar zijn. De volgende tabel toont de markeringen die op het product en/ of op de verpakking staan:

1	2	3	4	5	6

- 1 Lees de gebruiksaanwijzing
- 2 Bereik opslagtemperatuur
- 3 Productiedatum maand/jaar
- 4 Houdbaarheidsdatum
- 5 Maximale relatieve vochtigheid bij opslag
- 6 Identificatielogo van de fabrikant

3 - WAARSCHUWINGEN EN BEPERKINGEN BIJ GEBRUIK

- Hele BLS-maskers zijn PBM - die geen zuurstof leveren. Ze kunnen alleen met filters worden gebruikt in gebieden waar de zuurstofconcentratie > 17 % volumeprocent is. (Deze limiet kan variëren naar gelang de nationale regelgeving).
- Filtratieapparaten mogen niet worden gebruikt in besloten ruimtes (bijv. tanks, tunnels) vanwege zuurstoftekort of de aanwezigheid van stoffen die een vacuüm kunnen veroorzaken (bijv. kooldioxide).
- Gebruik de filtermaskers niet in met zuurstof verrijkte atmosferen (> 25%), vanwege het waarschijnlijke risico op brand of explosie.
- Gebruik de ademhalingsbeschermingen niet met verontreinigingen die een lage gedrempel hebben of onbekend zijn of in concentraties die een onmiddellijk gevaar vormen voor leven en gezondheid, of met stoffen die een hoge warmteontwikkeling kunnen genereren in reactie met chemische filters.
- Deze maskers zijn ontworpen om compatibel te zijn met de meeste hoofdbeschermingsmiddelen (helmen, gehoorkappen, enz.) en met de beschermende kleding (overallen) die gewoonlijk op de markt zijn. Als het volgelaatsmasker wordt gebruikt in combinatie met bijvoorbeeld helmen voor hoofdbescherming of koptelefoons voor geluidsbescherming, moeten deze beschermingsmiddelen boven het harness worden gedragen. In elk geval is het aan te raden om altijd te controleren of het masker goed op het gezicht zit.
- Deze maskers mogen niet worden gebruikt als de omgeving en de verontreiniging onbekend zijn. In geval van twijfel dienen isolerende ademhalingsbeschermingen gebruikt te worden, die onafhankelijk van de externe atmosfeer werken.
- Het meest geschikte type verpakking om de PBM te vervoeren, is de verkoopverpakking.
- Verlaat het werkgebied onmiddellijk, controleer de compleetheid van het masker en vervang de onderdelen als:
 - a) de onderdelen beschadigd mochten zijn
 - b) het ademen moeilijk wordt
 - c) duizeligheid of gedesoriënteerdheid optreedt
 - d) u verontreinigingen proeft of ruikt of irritatie voelt.
- Volg voor gebruik met gasfilters en deeltjesfilters de aanwijzingen en gebruiksbeperkingen die zijn aangegeven in de instructies van de fabrikant.
- Wijzig of verander het apparaat niet.
- BLS-beschermingsmiddelen zijn niet ontworpen volgens Richtlijn 2014/34/EU.
- De referentienorm EN 136:1998 vereist in deze context geen chemische permeatietests. Wanneer er bijzonder agressieve chemische stoffen aanwezig zijn, is de doorlaatbaarheid voor deze verontreinigende stoffen niet gegarandeerd en is het gebruik ervan verboden.
- Alleen voor gebruik door ervaren en gekwalificeerd personeel.
- Bewaar het apparaat in een opbergsdoos, uit de buurt van besmette gebieden wanneer het niet in gebruik is.
- Baarden, lange bakkebaarden en de pootjes van een bril kunnen de aansluiting van het masker op het gezicht belemmeren en ervoor zorgen dat er lucht kan ontsnappen. Onder dergelijke omstandigheden niet gebruiken, anders is de drager verantwoordelijk voor eventuele schade die door dit onjuist gebruik kan worden veroorzaakt.

-Indien nodig kan het accessoire C-22 worden besteld. Dit is een correctieframe voor de volgelaatserie 2000.

4 - GEBRUIKSAANWIJZING

4.1 Controle voor gebruik Voor elk gebruik dient het masker gecontroleerd te worden, om te beoordelen of het goed werkt. Beschadigde of defecte onderdelen moeten vóór elk gebruik worden vervangen.

Controlewerkzaamheden:

- 0) Controleert het masker op tekenen van schade. Als dit zo mocht zijn, neem dan onmiddellijk contact op met onze verkoper.
- 1) controleert het masker voor het eerste gebruik zorgvuldig, controleert of er geen beschadigingen en scheuren of tekenen van vuil zijn, controleert de staat van de gelaatsafdichting op vervorming en compleetheid en controleert of het materiaal niet stijf is.
- 2) De expiratie- en inademventielen moeten worden gecontroleerd op vervormingen, breuken of scheuren. De ventielen moeten schoon zijn, niet vervormd en vrij kunnen bewegen;
- 3) controleert of het vizier in goede staat verkeert en of het schoon is;
- 4) controleert of het harnas in goede staat verkeert en of het elastisch is en of alle riemen zo lang mogelijk zijn.

4.2 Oppetten en controleren Na de controle voor gebruik zet u het masker op volgens deze procedure:

- 1a) Maak de riemen van het harnas zo lang mogelijk, plaats het harnas achter het hoofd en steek de kin in de gelaatsafdichting, terwijl u de twee onderste banden van het harnas met beide handen opeent. Plaats het masker en pas het aan het gezicht aan. Zorg dat er geen haar tussen de afdichting en het voorhoofd komt te zitten;
- 2) Pas de zijriemen aan, vervolgens de bovenste riemen en ten slotte de onderste. Trek de riemen niet te strak aan;
- 3) Controle bij onderdruk. Met het masker op moet men de filterhouder met de palm van de hand sluiten en diep inademmen. Het masker moet in de richting van het gezicht zakken en dient tijdens het inademen in deze positie te blijven;
- 4) Controle bij bovendruk. Plaats uw handpalm op het deksel van het uitademventiel en adem langzaam uit. Als het masker zachtjes opzwelt, is de juiste pasvorm bereikt.

Deze controles zijn nodig om er zeker van te zijn dat de afdichting goed vastzit en dat het masker correct is aangebracht. Als dit niet het geval is, trek dan de riemen aan of stel het masker op uw gezicht in. Herhaal vervolgens de controle totdat deze succesvol is. Als het niet mogelijk is om een juist resultaat te verkrijgen, ga dan geen besmette ruimte in.

4.3 Montage Kies het filter volgens het type verontreiniging, controleert de houdbaarheidsdatum en Schroef het in het verbindingsstuk, zorg dat de afdichting aan de onderkant van het gat goed contact maakt. Voor een correct gebruik van de filters, zie de informatie die bij deze filters is toegevoegd en wees voorzichtig met het gebruik van filters van hetzelfde type en dezelfde klasse. Na deze succesvolle lekkage-test en filtercontrole is het mogelijk om de besmette ruimte te betreden. De filters moeten worden vervangen wanneer de gebruiker de geur of smaak van de gevaarlijke stof begint waar te nemen of in geval van irritatie. Stoffilters moeten worden vervangen wanneer de ademweerstand te hoog wordt.

4.4 Afdoen Als het werk klaar is, verwijdert u het masker door de onderste banden van het harnas los te maken en het vanaf de kin omhoog te trekken.

Als je twijfels hebt over het gebruik van het product, moet je contact opnemen met de fabrikant, BLS srl.

5 - REINIGING, ONDERHOUD EN OPSLAG

TABEL - Gepland onderhouds- en reinigingsplan

Type van actie	Voor gebruik (nieuw masker)	Vóór elk gebruik	Na elk gebruik	Maandelijk	Elke twee jaar	Reservekit voor de serie 200
Reiniging		X			-	-
Desinfectie		X			-	-
Algemene controle en visuele controle	X	X		X		- -
Vervangen van het inademventiel					X	SK - 126
Vervangen van het uitademventiel					X	SK - 127
Lekkage-test (par. 4.2)		X				- -

Voor een volledig overzicht van de beschikbare reserveonderdelen raadpleegt u de speciale lijst met reserveonderdelen die beschikbaar is gesteld door BLS BV.

5.1 - Reiniging en desinfectie Let goed op eventuele verontreinigingen

die op het masker aanwezig zijn. Alle schoonmaakwerkzaamheden moeten plaatsvinden in veilige gebieden. Gebruik geen schurende middelen om het vizier schoon te maken en gebruik geen oplosmiddelen. Gebruik alleen deze procedure om de maskers schoon te maken en te desinfecteren:

- 1) Na het verwijderen van het verontreinigde masker en filter het masker onder stromend water wassen om de meeste verontreinigingen te verwijderen; maak het daarna grondiger schoon door het in warm water te leggen (temperatuur niet hoger dan 40 °C) met neutrale zeep. Als desinfectie nodig is, moet een oplossing van een gebruikelijk desinfectiemiddel op basis van actief chloor in een natriumchlorideoplossing worden gebruikt.
 - 2) Droog het masker af met een zachte, schone doek of laat het op natuurlijke wijze drogen.
 - 3) Als het vizier droog is, veegt u het af met een schoon watje.
- 5.2 Onderhoud voor apparaten uit de BLS 2000-serie**
- 5.2.1 Maandelijkse controle en controle voor gebruik**
- Kijk het masker na en controleer of:
- 1) Geen van de plastic onderdelen kapot is
 - 2) Er geen algemene tekenen van slijtage of schade zijn
 - 3) De gelaatsafdichting en/of het hoofdeinde geen tekenen van insnijdingen of scheuren vertonen
 - 4) Membranen en O-ringen niet overmatig zijn versleten

Als het masker een van deze defecten heeft, mag het niet worden gebruikt voordat de defecte onderdelen zijn vervangen.

6 Onderhoud voor apparaten uit de BLS 2000-serie

6.1 Maandelijkse controle en controle voor gebruik (algemene visuele controle) Onderzoek het masker en controleer volgens de bovenstaande tabel. Gebruik dezelfde procedure voor maandelijkse controle. Als het masker één van deze defecten vertoont, mag het niet worden gebruikt voordat de defecte onderdelen zijn vervangen.

6.2 Reserveonderdelen

6.2.1 Vervangen van het harnas Het harnas heeft 6 verstelbanden en is gemaakt van rubber. Vervang het als er tekenen van scheuren zijn. Trek hiervoor de riemen door de gespen. Nadat alle riemen zijn losgemaakt, monteert u het nieuwe harnas door de riemen door de gespen te halen en te controleren of ze correct zijn aangebracht.

6.2.2 Vervangen van het vizier Als het vizier per ongeluk is gebroken, verwijder eerst het voormasker handmatig en verwijder vervolgens de membranen die naar zich toe trekken. Nadat u de membranen hebt verwijderd, vervangt u ze door nieuwe, plaatst u ze in het gat van de betreffende behuizing en let erop dat u ze in de juiste positie plaatst en dat u controleert of het oppervlak van het membraan vrij kan bewegen.

6.2.3 Vervangen van de membranen Om de membranen te vervangen, verwijder eerst het voormasker handmatig en verwijder vervolgens de membranen die naar zich toe trekken. Nadat u de membranen hebt verwijderd, vervangt u ze door nieuwe, plaatst u ze in het gat van de betreffende behuizing en let erop dat u ze in de juiste positie plaatst en dat u controleert of het oppervlak van het membraan vrij kan bewegen.

6.2.4 Controles op de efficiëntie van het masker (pneumatische afdichtingstest) Wanneer componenten worden vervangen en na elke keer dat het masker opnieuw wordt gemonteerd na speciale reinigingswerkzaamheden, moet de pneumatische afdichtingstest worden uitgevoerd. Als het door breuk of een bepaalde vervanging niet mogelijk is om de pneumatische afdichtingstest uit te voeren, dient u contact op te nemen met BLS BV of een erkende werkplaats. De onderneming BLS SRL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de storing van het masker als gevolg van vervangingen door niet-originele reserveonderdelen, zelfs uitgevoerd zonder de pneumatische afdichtingscontrole of door niet-geautoriseerde werkplaatsen.

6.3 Opslag Het wordt aanbevolen om nieuwe maskers in hun originele verpakking in een gevanteerde ruimte te bewaren, uit direct contact met de zon en uit de buurt van warmtebronnen. Bij voorkeur bewaren tussen -10 en +50 °C. BLS BV raadt echter aan om geen maskers te gebruiken die ouder zijn dan 10 (tien) jaargangen, na deze periode raadt BLS aan om het masker te vervangen door een nieuw exemplaar. Gebruik tijdens transport de originele verpakking.

ПОЛНОЛИЦЕВЫЕ МАСКИ [RU]

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ:
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЛЯ ПОЛНОЛИЦЕВЫХ МАСК BLS
Эти инструкции относятся к полнолицевым маскам серии BLS серии 2000: Полнолицевые маски BLS необходимо использовать и обращаться с ними в соответствии с инструкциями, приведенными ниже, касающимися эксплуатации, ограничениями и технического обслуживания. Неправильная эксплуатация, использование ненадлежащих запасных частей или плохое техническое обслуживание опасны для здоровья и безопасности, а также отменяют гарантию, освобождая производителя от любой ответственности. Необходимо подчеркнуть, что средства индивидуальной защиты для защиты

дыхательных путей должны всегда использоваться специализированным персоналом под присмотром лица, прекрасно осведомленного об ограничениях применения этих средств и о законах, действующих в стране пребывания. **Внимание** Если инструкции оказываются утеряны, или Вам нужны дополнительные копии, свяжитесь с нами по нижеуказанному адресу, указав код: ISU 149. Доказано, что эти полнолицевые маски соответствуют требованиям по охране здоровья, безопасности и сертификации Регламента EC 425/2016. Полнолицевые маски BLS это средства индивидуальной защиты, входящие в категорию III, имеют маркировку CE в соответствии с нормативной EN 136:1998.

1 - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Описание BLS производит следующие модели полнолицевых масок

Модель	Класс	Используемые фильтры	Материал обтиратора	Размеры	Речевая диафрагма	Тип визора
BLS 2150	2	1 фильтр соединение EN 148-1	Синтетический каучук	Универсальная	ДА	Поликарбонат
BLS 2150V	2	1 фильтр соединение EN 148-1	Синтетический каучук	Универсальная	ДА	Стекло

Обзор аксессуаров, совместимых с полнолицевыми масками гаммы BLS, можно посмотреть в специальном разделе сайта www.blsgroup.com

1.2 Применение Полнолицевые маски этих серий могут использоваться в условиях, требующих защиты глаз и дыхательных путей. Они особенно показаны для среды с токсичными и/или опасными веществами. Полнолицевые маски BLS могут использоваться в комплекте с противогазовыми, противоводными и комбинированными фильтрами. Чтобы правильно эксплуатировать и выбрать фильтры, рекомендуется ознакомиться с инструкциями, идущими в комплекте с фильтрами.

1.3 Выбор устройств для защиты дыхательных путей, снабженных фильтром Чтобы выбрать этот тип защитных устройств, необходимо учитывать следующие факторы: **FPN** (номинальный фактор защиты) это значение, полученное из максимального процентного соотношения общей утечки вовнутрь, допустимой соответствующей европейской нормой ($FPN = 100\%$ максимальная допустимая общая утечка вовнутрь), **FPA** (установленный фактор защиты) это уровень защиты дыхательных путей, которого можно реально достичь, надевая должным образом респиратор (он отличается в зависимости от государства), **TLV** (пределно допустимая концентрация) это предельная концентрация - обычно выраженная в частицах на миллион, чмн, - для безопасности людей, подвергающихся воздействию опасных веществ. Установленный фактор защиты, помноженный на предельно допустимую концентрацию вещества ($FPA \times TLV$) дает значение концентрации загрязняющих веществ, которой может подвергаться рабочий, надевая специальное устройство. Насчет выбора и технического обслуживания фильтрующих устройств, а также за информацией об определении и эксплуатации обращаться к европейской норме EN 529 и к местным соответствующим нормативам.

Тип защитного устройства	Номинальный фактор защиты	Установленный фактор защиты					Комментарий, ограничения
		IT	FIN	D	S	Великобритания	
Полнолицевая маска с фильтром для улавливания частиц Р1	5	4	4	4	4	4	Не рекомендовано, так как сильное проникновение через фильтр увеличивает общую утечку вовнутрь. Не предназначено для жидкостей, растворителей, канцерогенных и радиоактивных веществ, микроорганизмов и биохимических субстанций.
Полнолицевая маска с фильтром для улавливания частиц Р2	16	15	15	15	15	15	Не предназначено для защиты против радиоактивных веществ, активных микроорганизмов и биохимических субстанций.
Полнолицевая маска с фильтром Р3	1000	400	500	400	500	40	-

Полнолицевая маска с противогазовыми фильтрами*	2000	400	500	400	500	20	Противогазовые фильтры A, B, E, K, AX, SX, HP3, N9P3 для различных применений. За более подробной информацией обращаться к инструкциям фильтров BLS.
Устройство с комбинированным фильтром	Установленные кратные предельные значения по газу или фильтрам для улавливания частиц указаны раздельно, но в любом случае применяется меньшее значение.	-	-	-	-	-	-

* При использовании противогазовых фильтров рекомендуется не превышать следующую концентрацию: Класс 1 <0,1% по объему, класс 2 <0,5% по объему, класс 3 <1% по объему, как предусмотрено сертификатом EN 14387:2021.

2 - СЕРТИФИКАЦИИ И МАРКИРОВКА

Маски были сертифицированы с привлечением допущения соответствия унифицированному стандарту EN 136:1998. Производитель сертифицирован по стандарту ISO 9001.

2.1 Маркировки

Пример маркировки согласно нормативы EN 136:1998

			EN136:1998	CL 2
a	b	c	d	e

где:

a - Отсылка к нормативе Украины

b - Модель маски;

c - Марка соответствия требованиям Европейского Регламента 425/2016 и соответствие нормативе EN 136:1998. 0426 определяет Уполномоченный орган по сертификации продукции ООО Italcert S.r.l. - Проспект Сарка (Viale Sarca), 336 - 20126 Милан (Италия), осуществляющий контроль.

d - Отсылка к Европейской нормативе

e - указывает класс, согласно нормативы EN 136, к которой относится устройство

2.2 Маркировка компонентов Все компоненты, которые могут поставить под угрозу безопасность по причине изоюнности, специально помечены так, чтобы их было легко идентифицировать. В таблице ниже приведены маркировки, присутствующие на продукте и/или на его упаковке:

1	2	3	4	5	6	

- Прочитать инструкции по эксплуатации

-2 Интервал температуры хранения

-3 Штеппель с указанием даты месяц/год производства

-4 Срок истечения годности

-5 Максимальная влажность хранения

-6 Идентификационный логотип производителя

3 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Полнолицевые маски BLS являются персональными устройствами защиты, которые не поставляют кислород. Они могут использоваться с фильтрами только в местах с концентрацией кислорода > 17% по объему. (Это ограничение может меняться в зависимости от регламента страны местонахождения).

- Фильтрующие устройства не должны использоваться в закрытых помещениях (например, цистернах, туннелях) по причине падения уровня кислорода или наличия веществ, которые могут создавать вакум воздуха (например, углекислый газ).

- Не использовать фильтрующие респираторы при атмосфере, богатой кислородом (> 25%), так как есть риск возникновения пожаров или взрывов.

- Не использовать респираторы в загрязненной среде, где низкий порог восприятия запаха или загрязняющие вещества неизвестны или в концентрации, опасной для жизни и здоровья, или с примесью веществ, которые могут провоцировать повышенный нагрев, вступая в реакцию с противохимическими фильтрами.

- Эти маски спроектированы так, чтобы быть совместимыми с большой

частью обычных головных защитных устройств (касками, наушниками, и т.д.) и с защитными предметами одежды (спецодеждой); когда полнолицевая маска используется одновременно, например, вместе с защитными касками или противогазовыми наушниками, необходимо надевать эти устройства поверх всех креплений. В любом случае рекомендуется всегда контролировать герметичность маски.

- Эти маски не должны использоваться, если среда и вид загрязнения неизвестны. В случае сомнений должны использоваться изолирующие респираторы, действующие независимо от внешней атмосферы.

- Тип упаковки, подходящей для транспортировки персональных средств защиты, - потребительская упаковка.

- Немедленно удалиться из рабочей зоны, проверить целостность респиратора и заменить детали, если:

- детали повреждены
- стало трудно дышать
- появилось головокружение или чувство оглушения
- чувствуется вкус или запах загрязняющих веществ или чувствуется раздражение.

- По использованию с противогазовыми фильтрами или фильтрами для улавливания частиц следовать указаниям и ограничениям использования, приведенным производителем в инструкциях.

- Не модифицировать и не менять устройство.

- Защитные устройства BLS не проектированы, согласно Директивы 2014/34/EU.

- Нормативная документация EN 136:1998 не требует никаких испытаний на проникновение химических веществ. В присутствии особо агрессивных химических субстанций не гарантируется проходимость этих загрязняющих веществ, и их использование запрещено.

- Только для использования опытным и квалифицированным персоналом.

- В случае неиспользования хранить устройство в коробке вдали от загрязненных зон.

Борода, бандажи или дужки очков могут мешать сцеплению маски с лицом и могут вызвать утечку воздуха. Не использовать в данных условиях, или лицо, ее носящее, понесет ответственность за возможный ущерб, нанесенный таким ненадлежащим использованием.

- В случае необходимости можно запросить аксессуар C-22, оправу для корректирующих линз для полнолицевых масок серии 2000

4 - ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Проверка перед использованием Перед каждым использованием маски необходимо проводить ее проверку, чтобы убедиться в ее правильном функционировании. Поврежденные или неправильно работающие части должны быть заменены перед любым использованием.

Действия по проверке:

0) Проверить маску на наличие каких-либо повреждений. Если такие найдутся, просим немедленно связаться с нашим продавцом.

1) перед первым использованием тщательно проверить маску, убедиться, что нет повреждений, разрывов или признаков гриза, проверить состояние лицевого обтютората, что касается деформации и целостности, проверить его материал - он не должен быть жестким;

2) Убедиться, что клапан выдоха и клапан вдоха не деформированы, что они не сломаны и не имеют разрывов. Клапаны должны быть чистыми, не деформированными и свободными в движениях;

3) проверить условия визора и его чистоту;

4) Проверить условия крепления и его эластичность, чтобы все ремни были полностью расправлены.

4.2 Надевание и контроль После проверки перед использованием надеть маску, следуя данной процедуре:

1a) Удлинить ремни крепления настолько, насколько возможно, поместить крепление за голову и вставить подбородок в лицевой обтютор, разведя два нижних ремня обеими руками. Надеть маску и отрегулировать ее на лице. Убедиться, что волосы не остались закатыми между обтютором и лбом;

2) Отрегулировать боковые ремни, затем верхние ремни, и наконец, нижние. Не затягивать ремни слишком сильно;

3) испытывать отрицательным давлением. Находясь в маске, закрыть держатели фильтров ладонью руки и глубоко вдохнуть. Мaska должна свернуться к лицу и оставаться в этом положении на все время вдоха;

4) испытание положительным давлением. Поместить ладонь руки на крышу клапана выдоха и медленно выдохнуть. Если маска слегка надувается, значит, верное положение было достигнуто.

Эти проверки необходимы, чтобы убедиться, что обтютор герметичен, и что маска надета правильно. Если это не так, затянуть потуже ремни и отрегулировать маску на лице. Повторить таким образом проверку до достижения положительного результата. Если не удается добиться

желаемого результата, в загрязненную зону не входить.

4.3 Сборка Выбрать фильтр в зависимости от типа загрязняющего вещества, проверить срок годности, прикрепить фильтр к соединителю, стараясь, чтобы прокладка в глубине отверстия прилегала хорошо. По правильному использованию фильтров обращаться к информации, приложенной к самим фильтрам, и обращать внимание на то, чтобы использовать фильтры того же типа и класса. Теперь - после положительного результата испытания на герметичность и проверки фильтра - можно войти в загрязненную зону. Фильтры должны заменяться, когда пользователь начинает чувствовать запах или вкус опасного вещества, или в случае раздражения. Противоположные фильтры должны заменяться, когда сопротивление дыханию становится слишком повышенным.

4.4 Снятие маски По завершении работы снять маску, ослабив нижние ремни крепления и потянув ее от подбородка вверх.

В случае наличия сомнений по использованию продукта, обращаться в компанию ООО BLS.

5 - ЧИСТКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ТАБЛИЦА - Плановое техническое обслуживание и план по чистке

Тип действия	перед использованием (новая маска)	Перед каждым использованием	После каждого использования	Ежемесячно	Каждые два года	Сменный комплект серии 200
Чистка			X			- -
Дезинфекция			X			- -
Общий и визуальный контроль	X	X		X		- -
Замена клапана ингаляции					X	SK - 126
Замена клапана выхода					X	SK - 127
Испытание на герметичность (Par. 4.2)		X				- -

Обзор доступных запасных частей можно посмотреть в специальном списке запасных частей, который предоставляет компания ООО BLS srl.

5.1 - Чистка и дезинфекция Обратить особое внимание на любое загрязняющее вещество, отложившееся на маске. Все операции по чистке должны осуществляться в безопасных помещениях. Не использовать абразивные вещества для чистки визора и не использовать растворители.

Следовать только этому порядку действий для чистки и дезинфекции масок:

- 1) После снятия маски и загрязненного фильтра, промыть маску в проточной воде, чтобы удалить большую часть загрязняющих веществ; очистить, таким образом, более тщательно в горячей воде (температура не должна превышать 40°C) с использованием мыла с нейтральным pH. Если необходима дезинфекция, использовать раствор обычного дезинфицирующего средства на базе активного хлора в растворе хлорида натрия.
- 2) Высушить маску мягким чистым полотенцем или же оставить сушиться самой.
- 3) Когда маска высоконет, почистить визор с помощью чистого ватного тампона.

5.2 Техническое обслуживание масок BLS серии 2000

5.2.1 Ежемесячный контроль и проверка перед использованием

Осмотреть маску проверить и убедиться, что:

- 1) Ни одна из пластиковых частей не сломана
- 2) Нет общих признаков износа или повреждений
- 3) Лицевой обтютор и/или оголовье не имеют признаков разрывов или разрывов
- 4) Мембранны и уплотнительные кольца не слишком изношены

Если маска имеет один из этих дефектов, она не должна использоваться, пока поврежденные компоненты не будут заменены.

6 Техническое обслуживание моделей BLS серии 2000

6.1 ежемесячная проверка и контроль перед использованием (общая визуальная проверка) Осмотреть маску и провести проверку, согласно вышеуказанной таблице. Использовать тот же порядок для ежемесячного контроля. Если маска имеет один из этих дефектов, она не должна использоваться, пока поврежденные компоненты не будут заменены.

6.2 Запасные части

6.2.1 Замена креплений Крепления имеют 6 регулирующих ремней, они сделаны из резины. Заменить их, если есть какие-либо признаки разрывов. Для этого протянуть ремни через пряжки. После освобождения всех ремней монтировать новые крепления, протянув ремни через пряжки, и убедиться, что они смонтированы правильно.

6.2.2 Замена визора Если визор был случайно сломан, первым делом необходимо снять крепления и пряжки. Для этого использовать отвертку, чтобы открутить болт от гайки и открыть зажим. Во время монтажа обратить особое внимание на то, чтобы лицевой обтюратор и обвязочный ремень помещались по центру визора.

6.2.3 Замена мембран Для замены мембран сначала необходимо снять переднюю кфт маску, а затем вынуть мембранны, потянув их на себя. Сняв мембранны, замените их на новые, поместив их в отверстие соответствующего гнезда, убедившись, что они в правильном положении, и их поверхность свободно двигается.

6.2.4 Проверка эффективности маски (испытание на герметичность)

Когда осуществляется замена компонентов, и после каждого ремонта в следствие особых действий по очистке должно проводиться испытание на пневматическую герметичность. Если невозможна проверка испытание на пневматическую герметичность в случае поломки или особой замены, необходимо связаться с компанией ООО BLS или обратиться в уполномоченную мастерскую. Компания ООО BLS не несет никакой ответственности за плохое функционирование маски по причине замены деталей не оригинальными запасными частями, осуществленной без проведения испытания на пневматическую герметичность или не уполномоченными мастерскими.

6.3 Хранение Рекомендуется хранить новые маски внутри оригинальной упаковки в проветриваемом помещении, не под прямыми солнечными лучами и вдали от источников тепла. Хранение должно осуществляться предпочтительно при температуре от -10 до +50°C. Компания ООО BLS тем не менее рекомендует использовать маски, которым более 10 (десяти) лет, по истечении этого срока компания BLS рекомендует заменить маску новой. Для транспортирования использовать оригинальную упаковку.

ΠΛΗΡΕΣ ΜΑΣΚΕΣ [GR]

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑ ΤΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΜΑΣΚΕΣ BLS

Αυτές οι οδηγίες αναφέρονται στη σειρά μασκών BLS της σειράς 2000. Οι μάσκες πλήρους προσώπου BLS πρέπει να χρησιμοποιούνται και να διαιχθίζονται σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες δύοντας αφορά τη χρήση, τους περιορισμούς και τη συντήρηση. Η εσφαλμένη χρήση, η χρήση ακατάλληλων ανταλλακτικών ή η κακή συντήρηση αποτελούν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια και ακυρώνουν την εγγύηση, απαλλάσσοντας τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα απομικρά προστατευτικά μέσα για την προστασία του αναπνευστικού πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό, υπό την επίβλεψη από τους γνωρίζει πλήρους τους περιορισμούς της εφαρμογής αυτών των μέσων και των νόμων που ισχύουν στη χώρα όπου βρίσκεται. Προσχορή Σε περίπτωση πατώσεις αυτών των οδηγών ή αν χρειαστείτε επιπλέον αντίγραφα, επικοινωνήστε με την παρακάτω διεύθυνση αναφέροντας τον αριθμό κωδικού: ISU 049. Αυτές οι μάσκες πλήρους προσώπου έχουν αποδείξει ότι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις υγείας, ασφάλειας και πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 425/2016. Οι μάσκες πλήρους προσώπου BLS είναι απομικρά προστατευτικά μέσα που ανήκουν στην κατηγορία III και φέρουν το σήμα CE σύμφωνα με τον κανονισμό EN 136:1998.

1 - ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Περιγραφή Η BLS παρέχει τα ακόλουθα μοντέλα πλήρων μασκών

Μοντέλο	Κατηγορία	Χρησιμοποιούμενα φίλτρα	Υλικό στεγνωτοποίησης	Μεγέθη	Ηγοστορροφητική μεμβράνη	Τύπος προστατευτικής οδήγης
BLS 2150	2	1 φίλτρο σύνθετης EN 148-1	Συνθετικό καυστούρικ	Καθολικό	N/AI	Πολυανθρακικό
BLS 2150V	2	1 φίλτρο σύνθετης EN 148-1	Συνθετικό καυστούρικ	Καθολικό	N/AI	Γυαλί

Για μια επισκόπηση των αξέσουώρ που είναι συμβατά με τις μάσκες πλήρους προσώπου της σειράς BLS, σας προτείνουμε συμβουλευτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας BLS: www.blsgroup.com.

1.2 Εφαρμογές Οι πλήρεις μάσκες προσώπου από αυτήν τη σειρά μπορούν

να χρησιμοποιηθούν σε συνθήκες που απαιτούν προστασία των ματιών και των αναπνευστικών οδών. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για επικίνδυνες ή τοξικές ουσίες. Οι πλήρεις μάσκες της BLS μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αντιάρια, αντικόντρας και συνδυασμένα φίλτρα. Για σωστή χρήση και επιλογή φίλτρων, ανατρέψτε τις οδηγίες που συνοδεύουν τα φίλτρα.

1.3 Επιλογή συσκευών προστασίας της αναπνευστικής οδού με φίλτρο

Για να επιλέξετε αυτού του είδους τις συσκευές προστασίας, πρέπει να λάβετε υπόψη τους εξής δείκτες: Το **FPN** (Ονομαστικός Παράγοντας Προστασίας) είναι η τιμή που προκύπτει από το μέγιστο ποσοστό συνολικής απώλειας προς το εσωτερικό που επιτρέπεται από το σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό (FPN = 100 % μέγιστη επιτρέπομένη συνολική απώλεια προς το εσωτερικό). Το **TPA** (Ανατεθέμενος Παράγοντας Προστασίας) είναι το επίπεδο προστασίας των αναπνευστικών οδών που μπορεί να επιτευχθεί ρεαλιστικά με την ορθή χρήση των αναπνευστήρων (διαφέρει ανά κράτος). Το **TLV** (Οριό Επιτρεπτής Συγκέντρωσης) είναι μια οριακή συγκέντρωση - συνήθως εκφρασμένη σε μερίδια ανά εκαπούριο, ρρη - για την ασφάλεια των ατόμων που εκπένθιτο σε επικίνδυνες ουσίες. Το FPA πολλαπλασιάστε με το TLV της ουσίας παρέχει τη συγκέντρωση των ρυπαντών στους οποίους μπορεί να εκτίθεται ένας χειριστής φορώντας μια συγκεκριμένη συσκευή. Για την επιλογή και συντήρηση των συσκευών φίλτρων προστασίας και για την καθορισμό και τη χρήση των FPA και FPN, ανατρέψτε επίσης στον ευρωπαϊκό κανονισμό EN 529 και στους σχετικούς έθνικούς κανονισμούς.

Τύπος συσκευής προστασίας	FPN	FPA					Σχόλιο, περιορισμοί
		IT	FIN	D	S	Ηγωμένο Βασίλειο	
Πλήρης μάσκα με φίλτρο συμματιδίων P1	5	4	4	4	4	4	Δεν συνιστάται, καθώς η έντονη διείσδυση μέσω του φίλτρου αυξάνει την συνολική απώλεια προς το εσωτερικό. Δεν είναι κατάλληλο για υγρά αερούματα, καρκινογόνες και ακτινοβολούμενες ουσίες, μικρορραγισμούς και βιοχημικούς παράγοντες.
Πλήρης μάσκα με φίλτρο συμματιδίων P2	16	15	15	15	15	15	Δεν είναι κατάλληλο για προστασία από φαίνενες ουσίες, ενεργούς μικρορραγισμούς και βιοχημικούς παράγοντες.
Πλήρης μάσκα με φίλτρο P3	1000	400	500	400	500	40	-
Πλήρης μάσκα με φίλτρα αερίου *	2000	400	500	400	500	20	Φίλτρα για αέρια A, B, E, K, AX, ΣΧ, HgP3, NOP3 για διάφορες εφαρμογές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέψτε στις οδηγίες των φίλτρων BLS.
Συσκευή με συνδυασμένο φίλτρο							Τα καθορισμένα πολλαπλάσια της τιμής κατωφλίου για τα φίλτρα αερίων ή συμματιδίων υποδεικνύουν χωριστά, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύει η χαμηλότερη τιμή.

* Όταν χρησιμοποιείτε φίλτρα αερίων, μην υπερβαίνετε τις ακόλουθες συγκεντρώσεις: Κατηγορία 1 <0,1% όγκο, κατηγορία 2 <0,5% όγκο, κατηγορία 3 <1% όγκο όπως προβλέπεται από το πρότυπο EN 14387:2021.

2 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑ

Οι μάσκες έχουν πιστοποιηθεί με βάση το τεκμήριο συμμόρφωσης με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 136:1998. Ο κατασκευαστής είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

2.1 Επισημάνσεις

Παράδειγμα σήμανσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 136:1998

			EN136:1998	CL 2
a	b	c	d	e

Οπου:

α - Αναφορά στην Ουκρανία ως προς το πρότυπο

β - Μοντέλο της μάσκας

γ - Σήμανση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 425/2016 και συμμόρφωση προς το πρότυπο EN 136:1998. Ο αριθμός 0426

συναγωγής είναι τον Ενημερωθέντα Οργανισμό ITALCERT S.r.l.- Viale Sarca, 336 - 20126 Μιλάνο (Italia) υπεύθυνο για τον έλεγχο.

δ - Αναφορά στο Ευρωπαϊκό πρότυπο

ε - Υποδιήλυνε την κλάση σύμφωνα με το πρότυπο EN 136 στην οποία ανήκει τη συσκευή.

2.2 Σημανση εξαρτημάτων Όλα τα εξαρτήματα που μπορούν να περιορίσουν την ασφαλεία λόγω γρίφανσης φέρουν σήμανση έτσι ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι σημάνσεις που υπάρχουν στο προϊόν και/ή στη συσκευασία του:

1	2	3	4	5	6

- 1 Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης
- 2 Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης
- 3 Ημερομηνία παραγωγής μήνα/έτος
- 4 Ημερομηνία λήξης
- 5 Μέγιστη σχετική υγρασία αποθήκευσης
- 6 Αναγνωριστικό λογότυπο του κατασκευαστή

3 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

- Οι μάσκες πλήρους προσώπου BLS είναι Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός (ΑΠΕ) που δεν περιέχουν οξύγονο. Μπορούν να χρησιμοποιούνται με φίλτρα μόνο σε περιοχές όπου η συγκέντρωση του οξυγόνου είναι > 17% κατά δύο. (Αυτός ο περιορισμός μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τους εθνικούς κανονισμούς).

Τα φίλτρα αντιστροφής ροής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κλειστούς χώρους (όπως δεξαμενές, στήριγμας) λόγω έλλειψης οξυγόνου ή της παρουσίας ουσιών που μπορεί να δημιουργήσουν κενά αέρα (όπως ανθρακας).

Μην χρησιμοποιείτε τις αναπνευστικές συσκευές φιλτραρίσματος σε απομάχησης με υψηλό περιεχόμενο οξυγόνου (> 25%), λόγω του πιθανού κινδύνου πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Μην χρησιμοποιείτε τις μάσκες με ρύπανση που έχουν χαρηλή αντίληψη ουσής ή είναι σύνωστη η σύστασή τους, ή με ρυπαντικές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν υψηλή θέρμανση κατά την αντίδραση με χρηματική φίλτρα.

Αυτές οι μάσκες έχουν σχεδιαστεί για να είναι συμβατές με τις περισσότερες κοινές συσκευές προστασίας του κεφαλίου (κράνη, ακουστικά, κλπ.) και με προστατευτικά ενδυμάτια (φόρμες). Όστα η πλήρης μάσκα χρησιμοποιείται ταυτόχρονα, για παραδείγμα, με τα κράνη προστασίας του κεφαλίου ή τα ακουστικά προστασίας από τον θυρεό, αυτές οι συσκευές προστασίας πρέπει να φοριούνται επάνω από την στεγανοποίηση. Συνιστάται πάντα να ελέγχετε την εφαρμογή της μάσκας στο πρόσωπο.

Αυτές οι μάσκες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν η περιβάλλουσα ατμόσφαιρα και η ρύπανση είναι σύνωστες. Σε περίπτωση αμφιβολίας, πρέπει να χρησιμοποιούνται μονωτικές αναπνευστικές συσκευές που λειτουργούν ανεξάρτητα από την εξωτερική στήριξη.

-Ο καταλλήλως τύπου συσκευασία για τη μεταφορά του ΑΠΕ είναι η συσκευασία πώλησης.

-Αφήστε αμέσως την περιοχή εργασίας, ελέγχετε την ακεραιότητα της αναπνευστικής συσκευής και αντικαταστήστε τα μέρη εάν:

α) τα μέρη πρέπει να είναι κατεστραμένα

β) η αναπνοή γίνεται δύσκολη

γ) αισθάνεστε ζάλη ή έχετε αίσθημα ζαλάδας

δ) αντιλαμβάνεστε τη γεύση ή τη μυρωδία ρυπαντικών ή αντιλαμβάνεστε ερεθίσματος.

-Για χρήση με φίλτρα αερίων και σωματιδίων, ακολουθήστε τις οδηγίες και περιορισμούς που αναγράφονται στις οδηγίες τους κατασκευαστή.

-Μην τροποποιείτε ή αλλάξετε τη συσκευή.

-Οι προστατευτικές συσκευές της BLS δεν έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με την Οδηγία 2014/34/EU.

-Η πρότυπος EN 136:1998 δεν απαιτεί δοκιμή διεύσδισης χρημάτων. Σε περίπτωση που υπάρχουν ιδιαίτερα επιθετικές χρημάτικές ουσίες, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η διεύσδιση τους και απαγορεύεται η χρήση τους.

-Μόνο για χρήση από εμπειρογνόμονο και καταρπισμένο προσωπικό.

-Φυλάσσετε τη συσκευή σε ένα διοχετεύοντα μακριά από μολυσμένες περιοχές όταν χρησιμοποιείται.

-Τα γείναι, οι μακριές φαρούρτες ή οι βραχίονες των γυαλιών μπορούν να παρεμποδίσουν την εφαρμογή της μάσκας στο πρόσωπο και να προκαλέσουν διαρροή αέρα. Μην χρησιμοποιείτε την μάσκα υπό αυτές τις συνθήκες, διαφορετικά ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν από αυτή την κακή χρήση.

-Σε περίπτωση ανάγκης, μπορείτε να ζητήσετε το εξάρτημα C-22, πλαίσιο για

διορθωτικός φακούς για τις προστατευτικές πλήρεις μάσκες της σειράς 2000.

4 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

4.1 Έλεγχος πριν από τη χρήση Πριν από κάθε χρήση της μάσκας, είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσετε έναν έλεγχο για να επιβεβαιώσετε τη ωστή λειτουργία. Οποιαδήποτε κατεστραμμένα ή μη λειτουργικά μέρη πρέπει να αντικατασταθούν πριν από τη χρήση.

Επιδιορθώστες έλεγχο:

0) Ελέγχετε την παρουσία οποιουδήποτε σημάδιο καταστροφής στη μάσκα. Εάν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε αμέσως με τον πωλήτη μας.

1) Πριν από την πρώτη χρήση, ελέγχετε προσεκτικά τη μάσκα για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ζημιές, σκιούματα ή σημάδια λερώματος. Ελέγχετε την κατάσταση της στεγανώσης του προσώπου ως προς την παραμορφώση και την ακραιότητα και ελέγχετε το υλικό που δεν πρέπει να είναι σκληρός.

2) Ελέγχετε αν οι βαλβίδες αποπνοής και εισπνοής δεν έχουν παραμορφώσεις, σπασμάτιμα ή σκιούματα. Οι βαλβίδες πρέπει να είναι καθαρές, αμετάβλητες και ελεύθερες να κινούνται.

3) Ελέγχετε την κατάσταση και την καθαριότητα της οβόνης.

4) Ελέγχετε την κατάσταση του ιμάντα και την ελαστικότητα του και βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ιμάντες είναι πλήρως εκτεταμένοι.

Θυμηθείτε να ακολουθείτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από κάθε χρήση της μάσκας για να εξασφαλίσετε την αποτελεσματικότητα και την ασφαλεία της.

4.2 Τοποθέτηση και έλεγχος της μάσκας Μετά τον έλεγχο πριν από τη χρήση, βάλτε τη μάσκα ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία:

1a) Τεντώντε τους ιμάντες καλωδιώστε όσο το δυνατόν περισσότερο, τοποθετήστε το λουρί πίσω από το κεφάλι και τοποθετήστε το πηγούνι στο σφράγισμα προσώπου, ανοιγόντας τους δύο κάπι ιμάντες καλωδιώστες και με τα δύο χέρια. Τοποθετήστε τη μάσκα και προσταρίστε την στο πρόσωπο. Βεβαιωθείτε ότι οι τρίχες δεν παγιδεύονται μεταξύ της σφραγίδας και του μετώπου.

2) Ρυθμίστε τους πλαίσιους ιμάντες, μετά τους επάνω ιμάντες και τέλος τους κάπι. Μην σφίγετε υπερβολικά τους ιμάντες.

3) επαλήθευστε υπό αρνητική πίεση. Με τη μάσκα επάνω, κλείστε τη βάση του φίλτρου με την παλάμη του χεριού σας και εισπνεύστε βαθύ. Η μάσκα πρέπει να πέσει προς το πρόσωπο και να παραμένει σε αυτή τη θέση καθ' όλη τη διάρκεια της εισπνοής.

4) Επαλήθευστε βετηκής πίεσης. Τοποθετήστε την παλάμη του χεριού σας στο κάλυμμα της βαλβίδας εκπνοής και εκπνεύστε αργά. Εάν η μάσκα φυσούκει απαλά, έχει επιτυχείτε στην άστρη φαραγούνη.

Αυτοί οι έλεγχοι είναι απαραίτητοι για να διασφαλιστεί ότι η φλάντζα είναι σφιχτή και η μάσκα έχει ποτέθετε αωστά. Εάν δεν είναι, σφίξτε τους ιμάντες ή προσαρμόστε τη μάσκα στο πρόσωπο σας. Στη συνέχεια, επαναλάβετε τον έλεγχο έως ότου ο έλεγχος είναι επιπτυχής. Εάν δεν είναι δυνατό να επιτυχείτε το κατάλληλο αποτέλεσμα, εισέλθετε στη μολυσμένη περιοχή.

4.3 Συναρμολόγηση Επιλέξτε το φίλτρο ανάλογα με το τύπο του ρύπου, ελέγχετε την ημερομηνία λήξης και βιδώστε το στον σύνδεσμο, διασφαλίζοντας ότι η φλάντζα στο κάπι μέρος της οπής έχει καλή επαφή. Για ωστή χρήση των φίλτρων, δείτε τις πληροφορίες που επισυνάπτονται στα ίδια φίλτρα και προτείστε να χρησιμοποιείτε φίλτρα του ίδιου τύπου και κατηγορίας. Τώρα, μετά από επιτυχή δοκιμή διαφράσης και έλεγχο φίλτρου, είναι δυνατή η είσοδος στη μολυσμένη περιοχή. Τα φίλτρα πρέπει να αντικατασταθούν όταν ο χρήστης αρχίζει να αντιλαμβάνεται τη μυρωδία ή τη γεύση επικινδύνους ουσιών ή σε περίπτωση ερεθισμού. Τα αντικόνια φίλτρα πρέπει να αντικατασταθούν όταν η αναπνευστική ανίσταση γίνεται υπερβολικά υψηλή.

4.4 Αφάρεση Μάσκας Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, αφαίρεστε τη μάσκα, χαλαρώνοντας τις κάπι ιμάντες της καστόλας και τραβώντας την προς τα πάνω, βγάζοντάς τη από το πηγούνι.

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη χρήση του προϊόντος, επικοινωνήστε με την εταιρεία BLS srl.

5 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ - Προγραμματισμένη συντήρηση και σχέδιο καθαρισμού

Τύπος δράστης	Πριν από τη χρήση (καινούργια μάσκα)	Πριν από κάθε χρήση	Μετά από κάθε χρήση	Κάθε μίνια	Κάθε δυο χρονία	Σετ ανταλλακτικών για σετρά 200.
Καθαρισμός			X			- -
Απολύμανση			X			- -
Γενική επιθέωρηση και οπτική επιθέωρηση	X	X		X		- -
Αντικατάσταση της βαλβίδας εισιτούσης					X	SK - 126
Αντικατάσταση της βαλβίδας εκπνοής					X	SK - 127
Δοκιμή διαρροής (Παρ. 4.2)		X				- -

Για μια πλήρη επισκόπηση των διαθέσιμων ανταλλακτικών, ανατρέξτε στον ειδικό κατάλογο ανταλλακτικών που παρέχει η BLS srl.

5.1 - Καθαρισμός και απολύμανση Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν ρύπους που εναποτίθενται στη μάσκα. Όλες οι διαδικασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται σε ασφαλείς περιοχές. Να μην χρησιμοποιείτε αβραστικά υλικά για τον καθαρισμό του κρυστάλλου και να μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά την παρακάτω διαδικασία για τον καθαρισμό και την απολύμανση των μασκών:

1) Αφού αφαιρέστε τη μάσκα και το μολυσμένο φίλτρο, πλύνετε τη μάσκα κάτια από τρεχούμενο νερό για να αφαιρέστε τους περισσότερους ρύπους. Στη συνέχεια, καθαρίστε την περιπέτεια βυθίζοντας τη σε ζεστό νερό (με θερμοκρασία μέχρι 40°C) με ένα ουδέτερο σαπούνι. Αν είναι απαραίτητος ο απολυμανσμός, χρησιμοποιήστε μια λύση ενός κοινού απολυμαντικού με ενεργό χλωρίο σε διάλυμα αλιούτων νατρίου.

2) Στεγνώστε τη μάσκα με ένα μαλακό και καθαρό πανί ή αφήστε τη να στεγνώσει φυσικά.

3) Όταν είναι στεγνή, καθαρίστε το κρύσταλλο με ένα καθαρό βαμβάκι.

5.2 Συντήρηση για τη σειρά BLS 2000

5.2.1 Μηνιαίος έλεγχος και τρινή πριν τη χρήση

Ελέγχετε τη μάσκα και βεβαιωθείτε ότι:

- 1) Καμία από τις πλαστικές μέρες δεν είναι σπασμένη.
 - 2) Δεν υπάρχουν γενικά σημάδια φθοράς ή ημιάς.
 - 3) Η επισφράγιση στο πρόσωπο και/ή η ανάρτηση δεν έχουν κοψίματα ή τρακάσματα.
 - 4) Οι μεμβράνες και τα o-ring δεν είναι υπερβολικά φθαρμένα.
- Αν η μάσκα έχει οποιαδήποτε από αυτές τις ατέλειες, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί πριν από την αντικατάσταση των ελαπτωματικών μερών.

6 Συντήρηση για τη σειρά 2000 της BLS

6.1 Μηνιαίος έλεγχος και έλεγχος πριν τη χρήση (γενικός οπτικός έλεγχος) Εξετάστε τη μάσκα και ελέγχετε σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία για τον μηνιαίο έλεγχο. Αν η μάσκα έχει οποιαδήποτε από αυτές τις ατέλειες, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί πριν από την αντικατάσταση των ελαπτωματικών μερών.

6.2 Ανταλλακτικά

6.2.1 Αντικατάσταση του ιμάντα δύνεσης Ο ιμάντα σύνδεσης έχει 6 ρυθμιζόμενες ζώνες και είναι κατασκευασμένη από καουτσούκ. Αντικαταστήστε την υπάρχουσα οποιοδήποτε σημάδι διάρρησης. Για να το κάνετε αυτό, τραβήγτε τις ζώνες μέσα από τις κούμπωσεις. Αφού αφαιρέστε όλες τις ζώνες ελεύθερες, τοποθετήστε τη νέα μετανάστα περνώντας τις ζώνες μέσα από τις κούμπωσεις και βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένες σωστά.

6.2.2 Αντικατάσταση της προσωπίδας Εάν η προσωπίδα έχει σπάσει κατά λάθος, αφαιρέστε πρώτα τη ωντή κεφαλή και τις πόρτες. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα κατασβίδι για να ξεβιδώσετε το μπουλόνι από το παξίμαδι και να ανοίξετε το κλιπ ιμάντα. Κατά τη συναρμόλωση, προσέξτε ιδιαίτερα το στεγανωτικό τρόπουν και το λουράκι να είναι στο κέντρο της προσωπίδας.

6.2.3 Αντικατάσταση των μεμβράνων Για να αντικαταστήσετε τις μεμβράνες, αφαιρέστε πρώτα χειροκίνητη την μπροστινή μάσκα και μετά αφαιρέστε τις μεμβράνες τραβώντας προς τον εσωτή σας. Αφού αφαιρέστε τις μεμβράνες, αντικαταστήστε τις με νέες, τοποθετώντας τις στην τρύπα του αντίστοιχου περιβλήματος, προσέρχοντας να τις τοποθετήσετε στη σωστή θέση και ελέγχοντας ότι η επιφάνεια της μεμβράνης είναι ελεύθερη να κινηθεί.

6.2.4 Έλεγχος αποδοτικότητας της μάσκας (δοκιμή στεγανότητας με αέρα) Όταν γίνονται αντικαταστάσεις έξρημάνων και μετά από κάθε επαναποτελήση της μάσκας μετά από ειδικές διαδικασίες καθαρισμού, πρέπει να

na διενεργείται η δοκιμή στεγανότητας με αέρα. Αν δεν είναι δυνατή η δοκιμή στεγανότητας με αέρα λόγω θραύσης ή ειδικής αντικαταστάσης, πρέπει να επικοινωνήσετε με την BLS Srl η οποία είναι εξουσιοδοτημένο εργαστήριο. Η BLS Srl δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή λειτουργία της μάσκας λόγω αντικαταστάσεων με γνήσια ανταλλακτικά, που πραγματοποιούνται ακόμη και χωρίς τον έλεγχο στεγανότητας με αέρα ή από μη εξουσιοδοτημένα εργαστήρια.

6.3 Φύλαξη Συνιστάται να κρατήσετε τις νέες μάσκες στην αρχική τους συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και μακριά από πηγές θερμόπτητας. Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται προτιμασιακά μεταξύ -10 και +50°C. Οπόταν, η BLS Srl συνιστά να μην χρησιμοποιείτε μάσκες που έχουν πέρασε περισσότερο από 10 (δέκα) χρόνια, και μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, η BLS προτείνει την αντικατάσταση της μάσκας με μια καινούργια. Για τη μεταφορά, χρησιμοποιήστε την αρχική συσκευασία.

TELJES MASZKOK [HU]

A GYÁRTÓ ÁLTAL NYÚJTOTT INFORMÁCIÓK: HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ A BLS TELJES MASZKOK HZOZ

Ezek az utasítások a BLS 2000-es sorozatú teljes maszkokra vonatkoznak A BLS teljes maszkokat az alábbi használati, korlátozási és karbantartási utasítások szerint kell használni és kezelni. A nem rendeltek szerint használálat, a nem megfelelő pótalkatrészek használata vagy a rossz karbantartás veszélyt jelent az egészségre és a biztonságra, és érvénytelenni a garanciát, mentesítést a gyártót minden felelősségről. Meg kell jegyezni, hogy a légzésvédelemre szolgáló egynévi védőszekrények minden szakképzett személyzetnek kell használnia, olyan személy felügyelete mellett, aki tökéletesen ismert abban, hogy a teljes maszkok bonyolult alkalmazási korlátáival és az Ön tartózkodási helye szerinti ország hatályos törvényeivel. Figyelj! A jelen utasítások elvesszége esetén, vagy ha további másolatokra van szüksége, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címen, és adjon meg az alábbi kódszámot: ISU 049 Ezek a teljes maszkok bonyolultan bizonyítottak megfelelők a 425/2016-os európai rendelel egészességű, biztonsági és tanúsítási követelményeinek. A BLS teljes maszkok III. kategóriába tartozó egynévi védőfelszerelések és az EN 136:1998 szabványnak megfelelően CE-jelöléssel rendelkeznek.

1. ÁLTALÁNOS

1.1. Leírás a BLS az alábbi teljes maszktípusok gyártja

Tipus:	Osztály	Használt szűrők	Törítés anyaga	Méretek	Hangszigetelő membrán	Pajzs típusa
BLS 2150	2	1 db. E-148 csatlakozású szűrő	Szintetikus gumi	Univerzális	SI	Polikarbonát
BLS 2150V	2	1 db. E-148 csatlakozású szűrő	Szintetikus gumi	Univerzális	SI	Üveg

A BLS terméksorád teljes arcmaszkyai kompatibilis tartozékok jegyzékének teljes áttekintését az alábbi weblapon érheti el www.blsgroup.com

1.2 Alkalmasítás Ezben széria teljes arcmaszkyai szem- és légzésvédeleme szükséggessé igénylő környezetekben használhatók. Különösen ajánlottak mérgező és/vagy veszélyes anyagokhoz. A BLS teljes maszkok gáz-, por- és kombinált szűrőkkel használhatók. A szűrők megfelelő használatahoz a kiválasztásához lásd a szűrőkhöz mellékelt utasításokat.

1.3 Szűrővel ellátott légzésvédező készülékek kiválasztása Az ilyen típusú védőfelszerelések kiválasztásához az alábbi mutatókat szükséges figyelembe venni: Ας FPN (nélleges védelmi tényező) a vonatkozó európai szabvány által megengedett teljes befelvétel irányuló szívárgás maximális százalékából kapott érték (FPN = 100 %) maximálisan megengedett teljes befelvétel irányuló szívárgás. FPA (hözarendelt védelmi faktor) a légzésvédelem azon szintje, amely realisan elérhető megfelelően viselt légzésvédelvel (állammonként eltérő), TLV (küszöberéteki) a veszélyes anyagoknak kitett személyek biztonságát szolgáló koncentrációs küszöb - általában milliomod részben, ppm -ben kifejezve. Az FPA szorozva az anyag TLV-jével megadja a szennyező anyagok azon koncentrációját, amelynek az operátor ki lehet téve egy adott szűrők viselésével. A szűrőberendezések kiválasztásához és karbantartásához, valamint az FPA és FPN meghatározásához és használatahoz vegye figyelembe az EN 529 európai szabványt és a vonatkozó nemzeti szabványokat is.

Védőszköz típusa	FPN	FPA					Megjegyzés, korlátozások
		IT	FIN	D	S	Egyesült Királyság	
Teljes maszk P1 részecskeszűrővel	5	4	4	4	4	4	Nem ajánlott, mivel a szűrőn keresztül történő erős behatolás növelte a teljes befelé irányuló szívárgást. Nem alkalmas folyékony aerosolokhoz, rakkeltő és radioaktív anyagokhoz, mikroorganizmusokhoz és biokémiai anyagokhoz és biokémiai anyagokhoz.
Teljes maszk P2 részecskeszűrővel	16	15	15	15	15	15	Nem alkalmas radioaktív anyagok, aktív mikroorganizmusok és biokémiai anyagok elleni védelemre.
Teljes maszk P3 részecskeszűrővel	1000	400	500	400	500	40	-
Teljes maszk gázszűrővel*	2000	400	500	400	500	20	A, B, E, K, AX, SX, HgP3, NOP3 gázszűrők különféle alkalmazásokhoz. További információkért lásd a BLS szűrök használati útmutatóját.
Kombinált szűrővel ellátott készülék							A gáz- vagy részecskeszűrők kúszóbérénélküli megadott többletszűrései külön vannak feltüntetve, de minden esetben az alacsonyabb érték kerül alkalmazásra.

* Gázszűrő használatakor ne lépjé túl az alábbi koncentrációkat: 1. osztály <0,1 térfogatszázelék, 2. osztály <0,5 térfogatszázelék, 3. osztály <1 térfogatszázelék az EN 14387:2021 szabvány szerint.

2. - TANÚSÍTVÁNYOK ÉS JELÖLÉSEK

A maszkokat az EN 136:1998 harmonizált szabványnak való megfelelőség vérfelme alapján tanúsították. A gyártó ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.

2.1. Jelölések

Példa az EN 136:1998 szabvány szerinti jelölésre

			EN136:1998	CL 2
a	b	c	d	e

ahol:

a – Ukrán szabályozási hivatalkodás

b - Maszk típusa;

c - A 425/2016 európai rendelet követelményeinek való megfelelőség és az EN 136:1998 szabványnak való megfelelőség jelzése. **0426** Az ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Olaszország) ellenőrzését felelős Bejelentéttel/ Tanúsított Szervezetet azonosítja.

d – Európai szabályozási hivatalkodás

e - azt az EN 136 szabvány szerinti osztályt jelzi, amelyhez a készülék tartozik
2. Alkatrészek jelölése: Minden olyan alkatrész, amely az előregedés miatt veszélyeztetheti a biztonságot, könnyen azonosítható módon kerül megjelölésre. Az alábbi táblázat a terméken és/vagy annak csomagolásán lévő jelölések mutatja:

1	2	3	4	5	6

-1 Olvassa el a használati utasítást

-2 Tárolási hőmérséklet tartomány

-3 Gyártási hónap/év dátuma

-4 Lejárati idő

-5 Maximális relatív tárolási párattartalom

-6 Gyártó azonosító logója

3 - FIGYELMEZTETÉSEK ÉS HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK

- A BLS teljes maszkok olyan oxigént nem biztosító egységi védőszöközöknek minősülnek Szűrőkkel felszerelve csak olyan területeken használhatók, ahol az oxigénkoncentráció > 17 térfogatszázelék. (Ez a határ az országos szabályozások függvényében változhat).
- A szűrőberendezést nem szabad zárt térbén (pl. tartályokban, alagutakban) használni oxigéniány vagy olyan anyagok jelenléte miatt, amelyek légit képezehetnek (például szén-dioxid).
- Ne használja a szűrőbetétes légzőkészüléket oxigénnel dúsított környezetben (> 25%), mivel fennáll a tüz- vagy robbanásveszély.
- Ne használja a légzőkészüléket alacsony a szagkúszóbbel rendelkező, ismeretlen, vagy olyan koncentrációjú szennyeződésekkel, amely azonnali veszélyt jelenthetnek az élettére és az egészségre, vagy olyan anyagokkal, amelyek vegyi szűrőkkel reagálnak nagyon felfelejtégesen.
- Ezeket a maszkokat úgy terveztek, hogy kompatibilisek legyenek a legtöbb általános fejvédő felszereléssel (sisak, fejhallgató stb.) és védőruházzal (munkaruhá) ha a teljes maszokat egységekkel használják például fejvédő sisakokkal vagy zajvédeő fülhalgatókkal, ezeket a védőszöközöket a fejheveder felett szűksgépes viselni. Javasoljuk azonban, hogy minden ellenőrizze a maszk feszességet az arcon
- Ismeretlen környezet és szennyeződés esetén tilos ezen maszkok használata. Kétség esetén a külső légbőrtől függetlenül működő szigetelő légzőkészüléket szükseges használni.
- Az egyéni védőszököz szállítására alkalmas csomagolás típusa az, amelyben azt értékesítették.
- Azonban hagyja el a munkaterületet, ellenőrizze a légzőkészülék épsegét, és cserélje ki az alkatrészeket, amennyiben:
 - a) az alkatrészek sérültek
 - b) a légszűrő nehézkessé válik
 - c) szédtűles vagy bődülés lép fel
 - d) szennyező anyagok ítélez vagy szagát, vagy irritációt érez.
- Gáz- és részecskeszűrőkkel való használat esetén kövesse a gyártó kézikönyvében fentlülött használati utasításokat és korlátozásokat.
- Ne módositsa vagy másitsa meg a készüléket.
- A BLS védőszöközök nem a 2014/34/EU irányelv szerint tervezétek.
- Az EN 136:1998 referenciahasználat nem ír elő kérési perméációs vizsgálatot. Különösen agresszív vegyi anyagok jelenlétében ezeknek a szennyező anyagoknak a vízáteresztséje nem biztosított, és felhasználásuk tilos.
- Csak tapasztalt és szakképzett személyzet használhatja.
- Amikor az használaton kívül van, tárolja a készüléket tartályban, távol a szennyezőt területektől.
- A szakáll, hosszú pajzs vagy szemüvegszár megzavarhatja a maszkon arca történő illeszkedését és levegőszivárgást okozhat. Ne használja ilyen körülmények között, különben a viselője felelőssének tekinthető az esetleges nem megfelelő használatból eredő károkért.
- Igény esetén a 2000-es sorozatú teljes arcmaszkhöz igényelhető a C-22-es korrekcióslicenc keret tartozék.

4. - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

4.1. Használat előtti ellenőrzés A maszk minden egyes használata előtt ellenőrizni kell annak megfelelő működését. A sérült vagy hibásan működő alkatrészek minden használattal előtt ki kell cserélni.

Ellenőrzési műveletek:

- 0) Bizonyosodjon meg arról, hogy a maszkon ne legyenek sérülések. Amennyiben azokkal szembenél a maszkon, azonnal forduljon az értékesítőkhöz.
- 1.) az első használat előtt alaposan vizsgálja meg a maszket, ellenőrizze, hogy ne legyen azon sérülések, szakadások vagy szennyeződések, ellenőrizze az arcmítós állapotát a deformációt és az integritás szempontjából, és ellenőrizze az anyagot, amely nem lehet túl merev
- 2.) Ellenőrizze, hogy a kiegészítőszelépek és a belélegző szelépek ne legyenek deformálva, eltörve vagy vagy lecsökkenve. A szelépeknek tisztaknak és épeknak kell lenniük és szabadon kell mozogniuk;
- 3.) ellenőrizze a pajzs állapotát és tisztaágát;
- 4.) ellenőrizze a fejheveder állapotát és rugalmasságát, valamint, hogy az összes panteket teljesen ki legyen nyújtva.

4.2. Felvétel és ellenőrzés A használat előtti ellenőrzést követően az alábbi eljárás szerint vegye fel a maszket:

- 1a) Nyújtja ki a fejheveder pántját, amennyire csak lehetséges, helyezze a fejheveder feje mögé, és helyezze be az állatot az arcmítóba, kinyírja mindenkit kezének használatával a fejheveder két alsó pántját. Helyezze fel a maszket, és igazítja az arcához. Ügyeljen arra, hogy a haja ne szoruljon be a tömítés és a homlok közé;
- 2.) Állítása be az oldalsó, majd a felső, végül az alsó pántokat. Ne húzza túl a pántokat;

- 3) negatív nyomás alatti ellenőrzés. A maszk felhelyezések során a szűrőtartót a tenyérrel, és lélegezze be mélyen. A masznak össze kell esnie az arc irányában, és abban a helyzetben kell maradnia a belégzés során;
- 4) Pozitív nyomás alatti ellenőrzés. Helyezze a tenyerét a kilézőszelép fedelére, és lassan lélegezzen ki. Ha a maszk finoman fújódik fel, akkor sikerült elérni a megfelelő illeszkedést.

Ezeket az ellenőrzéseket azért van szükség, hogy megbizonyosodjon a tömítés szorosságáról és a maszk megfelelő felhelyezéséről. Amennyiben a maszk nem megfelelően illeszkedik, húzza meg a pántokat, vagy igazitsa a maszkot az arcához. Ezután ismételje meg az ellenőrzést, addig amíg az sikeres nem lesz. Amennyiben nem lehetséges megfelelő eredményt elérni, ne lépjön a szennyezett területre.

4.3. Összeszerelés Válassza ki a szűrőt a szennyeződés típusának megfelelően, ellenőrizze a lejáratí dátumot és csavarja be a csatlakozóba, ügyelve arra, hogy a lyuk alján lévő tömítést megfelelően érintkezzen. A szűrők megfelelő használatahoz olvassa el a szűrőkhöz mellékelt információkat, és ügyeljen arra, hogy azonos típusú és osztályú szűrőket használjon. A sikeres szivárgásztételről a szűrőt cserélni kell, ha a felhasználó érezni kezdi a veszélyes anyag szagát vagy izét, vagy ha irritáció lép fel. A porszűrőt cserélni kell, ha a légzsíri ellenállás túl magas.

4.4. Levélét A munka végeztével távolítsa el a maszket a fejheveder alsó pántjainak megfoglalásával és állító felfelé történő kihúzással.

Amennyiben késégei lennének a termék használatával kapcsolatban, forduljon a BLS srl-hez.

5 - TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

TABLÁZAT - Utazemelt karbantartási és tisztítási terv

Művelet tipusa	Használat előtt (új maszk)	Minden használat előtt	Minden használat után	Havi	Két évente	200-As széria pótalkatrész-készlet
Tisztítás		X			-	-
Fertőtlenítés		X			-	-
Általános ellenőrzés és szemrevételezés	X	X		X		-
Belégzőszelép cseréje					X	SK - 126
Kilézőszelép cseréje					X	SK - 127
Szivárgásbiztosítás (4.2. bek.)		X				-

A rendelkezésre álló pótalkatrészek teljes áttekintéséhez tekintse meg a BLS srl által rendelkezésre bocsátott alkatrészcímkéjét.

5.1. - Tisztítás és fertőtlenítés Különös figyelmet kell fordítani a maszon lerakódott szennyeződésekre. Az összes tisztítási műveletet biztonságos helyen kell elvégezni. Ne használjon sűrűt hatású anyagokat és oldószer a pázs tisztításához. Ezt az eljárást csak a maszkok tisztításához és fertőtlenítéséhez használja:

1) A szennyezett maszk és a szűrő eltávolítását követően mossa le a maszket folyó víz alatt annak érdekében, hogy eltávolítsa a legtöbb szennyeződést; majd tisztít meg alaposabban (40°C -ot meg nem haladó) enyhén szappanos forró vízbe helyezze azt. Ha fertőtlenítésre van szükség, használjon hagyományos aktív klór alapú fertőtlenítőszert nátrium-klorid oldatban.

2) Száritsa meg a maszket egy tisztta, puha ruhával, vagy hagyja megszáradni természetes úton.

3) Ha megszáradt, törölje le a pajzsot egy tisztta vattakoronggal.

5.2. BLS 2000 széria karbantartása

5.2.1. Havi és használat előtti ellenőrzés

Vizsgálja meg a maszket, ellenőrizze és szemrevételezze, hogy:

- 1) Egyik műanyag alkatrész se legyen eltörve
- 2) Ne legyenek rajta általános kopás vagy sérülés jelei
- 3) Az arctömítésen és/vagy a fejtámlán ne legyenek vágások vagy szakadások jelei
- 4) A membránok és az O-gyűrük ne legyenek túlságosan kopottak

Ha a maszkon ezen hibák bármelyikét észlelné, akkor ne használja addigi, amíg a hibás alkatrészeket ki nem cserélte.

6. BLS 2000 széria karbantartása

6.1. havi és használat előtti ellenőrzés (általános szemrevételezés) Vizsgálja meg a maszket és ellenőrizze a fenti táblázat szerint. Ugyanezen eljárást alkalmazza a havi ellenőrzéshez. Ha a maszkon ezen hibák bármelyikét észlelné, akkor ne használja addigi, amíg a hibás alkatrészeket ki nem cserélte.

6.2. Pótalkatrészek

6.2.1. Fejheveder cseréje A fejheveder 6 állítópánttal rendelkezik, és gumiból készült. Szakadási jelek esetén, cserélje ki. Ehhez húzza át a pántokat a csatornokon. Az összes pánt kioldását követően, szerelje fel az új fejhevedert a pántok csatornok keresztül történő átvétele előtt és ellenőrizze, hogy megfelelően legyenek rögzítve.

6.2.2. A pajzs cseréje Ha a pajzs véletlenszerűen eltör, először távolítsa el a fejhevedert és a csatornákat. Majd egy csavarhúzó segítségével csavarja le a csavart az anyáról, és nyissa ki a pántkapszot. Összeszereléskor különösen ügyeljen arra, hogy az arctömítés és a pánt a pajzs közepén helyezkedjen el.

6.2.3. Membrán cseréje A membrán cseréjéhez először kézzel távolítsa el az elülső maszket, majd maga fele húzza távolítsa el a membránokat. A membránok eltávolítását követően cserélje ki azokat újakra, behelyezve azokat a megfelelő helyükre, ügyeljen a megfelelő helyzetükre, és ellenőrizze, hogy a membrán felülete szabadon mozogjon.

6.2.4. Maszk hatékonyságának ellenőrzése (pneumatikus tömítési teszt) Az alkatrészek cseréjekor és minden alkalommal, amikor a maszk speciális tisztítási műveleteket követően újra összeszerelésre kerül, el kell végezni a pneumatikus tömítési tesztet. Amennyiben törés vagy különleges csere esetén nem lenne lehetséges elvégezni a pneumatikus tömítési tesztet, akkor forduljon a BLS Srl-hez vagy egy hivatalos szervizhez. A BLS Srl nem vállal felelősséget a maszk nem eredeti pótalkatrészekkel történő cseréje miatti hibás működéséről, amelyet pneumatikus tömítésellenőrzés nélkül vagy illetéktelen szervizek végeztek el.

6.3. Tárolás Célzserű az új maszkokat eredeti csomagolásukban, szellőzött helyiségen, napsugaraktól és hőforrásoktól távol tartani. A tárolás lehetőleg -10 és $+50^{\circ}\text{C}$ között történjen, a BLS Srl azonban azt javasolja, hogy ne használjon 10 (tíz) évnél régebbi maszkokat, ezen idő elteltével a BLS azt javasolja, hogy cserélje ki a maszket egy újra. Szállításhoz használja az eredeti csomagolást.

1 - מידע כללי

1.1 פיאר SLS מיצרת את התכונות הבאות של אופנות כגון מלואות

שם	דרוג	טבלת מסמך	מועדון	כתובת איטום	גודל	טבלת מילויים	סוג משקל
טליירובוינט	2	EN 14342-1 148-1	אדריל נס ציונה	טבי סטנדרט	כ-	איניברטי	פליפר
זוכרייה	2	EN 14342-1 148-1	אדריל נס ציונה	טבי סטנדרט	כ-	איניברטי	טיגר

לקראת הילודה כלת של בקריות הרוחניים מודרכים לסייע פטיש מלאות פטיש. בהדריך האחים BLS, דרכו באחרי המאמרים www.blsgroup.com

1.3 נטול מושגים אוניברסליים ונטול מושגים מוגבלים (נקרא גם **NP-F**) – מושג אחד או יותר מהמושגים המוגבלים (נקראים **ATE** – **Advanced Technical Elements**) לא ניתן לרשום כמשמעותם הניתנת במשמעותם המקוריית. מושג אחד או יותר מהמושגים האוניברסליים (נקראים **AFE** – **Advanced Functional Elements**) ניתן לרשום כמשמעותם המקוריית, אך לא ניתן לרשום כמשמעותם המקוריית של מושגים מוגבלים.

***לעומת** הנקודות המבוקשות בבנין מבוקש (בבנין מבוקש) **לעומת** הנקודות המבוקשות בבנין מחייב (בבנין מחייב)


2 - אישורית וסימן

המסוכות אושרו תוך שימוש בחוקת ההתקנה לתקן המשולב EN 136:1998. הייצור בעל הסמכת ISO 9001.

ו'ז 2.1

CL 2	EN136:1998	€ 0426	 BLS 2150	 DEKNADEL
				DEKNADEL EN 136:2003

כתרן:



BLS 2000 חומרה לסדרת בדיקת נשימה 5.2
בכע את דידית הפה והרזה וכ' כי:
(1) אוזן אחד מחולץ לא כרא או קוק
(2) אוזן שני מחולץ לשני אוזניים או קרים
(3) אנטס ופין או הרהרה או שומם או קרם
(4) האמצעי הבנוני ואוביינקי אין SHOWTIME ריר כל המורה

אם נמצא בסביבה אוד מפנויים אלו, אין להשתמש בה לפני הולמתם הגטומים.

6 חומרה לדידית נשימה (בידית חומרה נישימת בבלילה) בע"מ בירק, לפbeck ובודוק אותה לפני הפעלה של ידי הנבראה
ללא הולמת החולקים הטעמיים.

6.2 תעלת חילוץ 6.2.1
דריך הולמת החולקים הטעמיים בירק, מושם לאטמוספרה ניידות-ב-6.2.1.
הזרענית דרכו האטמוספרה ניידות-ב-6.2.1.
החלפת המשקוף אמ-השקי שבר עקב ספה, כהר תוליה את הרתמה ואת הזרענית.
לאור בכך השם בשרגי כדי לשחרר את הבורג מatoms ופתח את הפיס הזרענית.
במקרה ההפוך יש שולף או פטנרטה הזרענית על ידי משיטון בכיוון צפוי. לאור הפתת הפטרובנות, התולף אונון בחור הפלטבון.

6.2.2 תעלת המברשת 6.2.2
דריך הולמת המברשת כר להולף את המברשת, שולף ותוליה את הקווקרים באפונן יוני ואותר וכן שולף את המברשת הזרענית על ידי משיטון בכיוון צפוי. לאור הפתת הפטרובנות, התולף אונון בחור הפלטבון.

6.2.3 תעלת מילוי הסכתה (בדירת מילוי הסכתה) 6.2.3
בניהם הולמת הסכתה ודריך הולמת הסכתה של שבריה או הולמת מילוי הסכתה, נגה, ליבורת BLS Srl או ולסן מושר. אין נגיעה בARIOת להולף פוליפוקלייל שולף יייר פיאטוט, שי, לבצע בידית ודריך מילוי הסכתה. אם לא נגוע לבצע את בידית הדיליפה הפנאומטית בירק, מושם לאטמוספרה ניידות-ב-6.2.3.

6.3 אונון מילוי הסכתה לשימוש פאוריון המקרקעין בירק, מושם לאטמוספרה ניידות-ב-6.3.3.
לעשות יותר-כ-10 ג'רין (שינם; לאור ריך וכן זה BLS מציגו להולף את המסתה באירוע המקורית.

MÁSCARAS COMPLETAS [PT].

INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO FABRICANTE: MANUAL DE UTILIZAÇÃO. INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO PARA MÁSCARAS BLS

Estas instruções referem-se à série BLS de máscaras completas da série 2000. As máscaras completas BLS devem ser utilizadas e tratadas de acordo com as instruções abaixo relativas à utilização, limitações e manutenção. A utilização incorrecta, a utilização de peças sobressalentes inadequadas ou a manutenção deficiente são perigosas para a saúde e segurança e invalidam a garantia e isentam o fabricante de responsabilidade. Deve salientar-se que o equipamento de proteção individual para proteção respiratória deve ser sempre utilizado por pessoal especializado, sob a supervisão de uma pessoa que esteja plenamente consciente dos limites de aplicação de tal equipamento e das leis em vigor no país em que se encontra. **Atenção** Em caso de extravio das presentes instruções, ou se forem necessárias mais cópias, contactar o endereço abaixo e citar o número de código: ISU 049. Estas máscaras completas demonstraram atender os requisitos de saúde, segurança e certificação do Regulamento Europeu 425/2016. As máscaras completas BLS são equipamentos de proteção individual que se enquadram na categoria III e têm a marcação CE de acordo com a norma EN 136:1998.

1 - GERAL

1.1 Descrição A BLS fabrica os seguintes modelos de máscaras completas

Modelo	Classe	Filtros utilizados	Material da junta	Tamanhos	Membrana fónica	Tipo de viserifa
BLS 2150	2	1 conexão de filtro EN 148-1	Borracha sintética	Universal	SIM	Policarbonato
BLS 2150V	2	1 conexão de filtro EN 148-1	Borracha sintética	Universal	SIM	Vidro

Para uma visão geral dos acessórios compatíveis com as máscaras faciais completas da gama BLS, consulte o sitio web apropriado www.blsgroup.com

1.2 Aplicações As máscaras faciais completas desta série podem ser utilizadas em condições que uma tela para a proteção dos olhos e das vias respiratórias. São particularmente indicadas para substâncias tóxicas e/ou perigosas. As máscaras completas BLS podem ser utilizadas com filtros de gás, poeira e combinados. Para a utilização correta e escolha dos filtros, ver as instruções que acompanham os filtros.

1.3 Seleção de equipamentos de proteção respiratória equipados com filtros

Para selecionar esse tipo de equipamento de proteção, devem ser tomados em consideração os seguintes indicadores: **FPN** (fator de proteção nominal) é o valor obtido a partir da percentagem máxima de fuga total para o interior permitida pela norma europeia relevante ($FPN = 100\% / \text{de fuga total para o interior máxima permitida}$) **FPA** (fator de proteção atribuído) é o nível de proteção respiratória que pode ser realisticamente alcançado com o respirador corretamente usado (íso

é diferente para cada estado) **TLV** (valor limite) é um limiar de concentração – geralmente expresso em partes por milhão, ppm – para a segurança das pessoas expostas a substâncias perigosas. O FPA multiplicado pelo TLV da substância dá a concentração de poluentes aos quais um operador pode ser exposto ao usar um dispositivo específico. Para a seleção e manutenção de dispositivos de filtração e a definição e utilização de FPA e FPN, consultar também a Norma Europeia EN 529 e as normas nacionais relevantes.

Tipo de equipamento de proteção	FPN	FPA					Comentário, limitações
		IT	FIN	D	S	Reino Unido	
Máscara completa com filtro de partículas P1	5	4	4	4	4	4	Não recomendado, uma vez que uma forte penetração através do filtro aumenta a fuga total para o interior. Não é adequado para aerosóis líquidos, substâncias cancerígenas e radicativas, micro-organismos e agentes bioquímicos.
Máscara completa com filtro de partículas P2	16	15	15	15	15	15	Não é adequada para a proteção contra substâncias radioativas, micro-organismos ativos e agentes bioquímicos.
Máscara completa com filtro P3	1000	400	500	400	500	40	-
Máscara completa com filtros de gás *	2000	400	500	400	500	20	Filtros de gás A, B, E, K, AX, SX, HgP3, NOP3 para várias aplicações. Para mais informações, consultar as instruções dos filtros BLS.
Dispositivo com filtro combinado	Os múltiplos especificados do valor limite para filtros de gás ou de partículas são indicados separadamente, mas em cada caso aplica-se o valor menor.						-

* Ao utilizar filtros de gás não exceder as seguintes concentrações: Classe 1 <0,1% em vol., classe 2 <0,5% em vol., classe 3 <1% em vol., em conformidade com a norma EN 14387-2021.

2 - CERTIFICAÇÕES E MARCAÇÃO

As máscaras foram certificadas com a presunção de conformidade com a norma harmonizada EN 136:1998 O Fabricante tem a certificação ISO 9001.

2.1 Marcações

Exemplo de marcação de acordo com a norma EN 136:1998

 IEC/EN 136:2003		CE 0426	EN136:1998	CL 2
a	b	c	d	e

onde:

- a – Referência normativa Ucrânia;
 - b – Modelo da máscara;
 - c – Marca de conformidade com os requisitos do Regulamento Europeu 425/2016 e conformidade com a norma EN 136:1998. 0426 identifica o Organismo Notificado ITALCERT S.r.l. - Viale Sarca, 336 - 20126 Milão (Itália) responsável pelo controlo.
 - d – Referência normativa europeia
 - e – indica a classe de acordo com a norma EN 136 à qual o dispositivo pertence
- 2.2 Marcação dos componentes** Todos os componentes capazes de comprometer a segurança através do envelhecimento são marcados de forma a serem facilmente identificáveis. A tabela seguinte mostra as marcações no produto e/ou na sua embalagem:

					
1	2	3	4	5	6

- 1 Ler as instruções de utilização
- 2 Faixa de temperatura de armazenamento
- 3 Data mês/ano de produção
- 4 Data de validade
- 5 Humidade relativa de armazenamento máxima
- 6 Logótipo de identificação do fabricante

3 – ADVERTÊNCIAS E LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- As máscaras completas BLS são EPI que não fornecem oxigénio. Só podem ser utilizadas com filtros em áreas onde a concentração de oxigénio é > 17% em volume. (Este limite pode variar de acordo com os regulamentos nacionais).
- Os dispositivos de filtração não devem ser utilizados em espaços confinados (por exemplo, tanques, túneis) devido à falta de oxigénio ou à presença de substâncias que podem criar bolsas de ar (por exemplo, dióxido de carbono).
- Não utilizar respiradores filtrantes em atmosferas enriquecidas com oxigénio (> 25 %), devido ao provável risco de incêndio ou explosão.
- Não utilizar os respiradores com contaminantes que tenham um baixo limiar de odor ou que sejam desconhecidos ou em concentrações imediatamente perigosas para a vida e saúde, ou com substâncias que possam gerar calor elevado em reação com filtros químicos.
- Estas máscaras foram concebidas para serem compatíveis com a maioria dos dispositivos de proteção da cabeça (capacetes, auscultadores, etc.) e vestuário de proteção (macacões); quando a máscara completa é utilizada simultaneamente com, por exemplo, capacetes para proteção da cabeça ou auscultadores para proteção contra ruído, é necessário usar estes dispositivos de proteção sobre o arnês. No entanto, recomenda-se sempre verificar sempre a vedação da máscara.
- Estas máscaras não devem ser utilizadas se o ambiente e a contaminação forem desconhecidos. Em caso de dúvida, devem ser utilizados respiradores isolantes que funcionem independentemente da atmosfera externa.
- O tipo de embalagem adequada para o transporte do EPI é a embalagem de venda.
- Deixar imediatamente a área de trabalho, verificar a integridade do respirador e substituir as peças se:
 - (a) as peças estiverem danificadas
 - (b) a respiração tornar-se difícil
 - (c) ocorrerem tomentas ou vertigens
 - (d) os contaminantes são percebidos no paladar ou cheiro ou perceber-se irritação.
- Para utilização com filtros de gás e de partículas, seguir as indicações e limitações de utilização indicadas nas instruções do fabricante.
- Não modificar ou alterar o dispositivo.
- Os dispositivos de proteção BLS não são concebidos de acordo com a Diretiva 2014/34/UE.
- A norma de referência EN 136:1998 não requer quaisquer testes de permeação química. Na presença de produtos químicos particularmente agressivos, a permeabilidade a tais poluentes não é garantida e a sua utilização é proibida.
- Apenas para utilização por pessoal experiente e qualificado.

- Armazenar o dispositivo num recipiente longe de áreas contaminadas quando não estiver a ser utilizado.
- Barbas, as patilhas longas ou hastes de óculos podem interferir com a aderência da máscara ao rosto e podem causar a fuga de ar. Não utilizar em tais circunstâncias ou o usuário será responsável por quaisquer danos que possam ser causados por essa utilização indevida.
- Se necessário, é possível solicitar o acessório C-22, armação para lentes corretivas para as máscaras faciais completas da série 2000.

4 - INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 4.1 Verificação antes da utilização** Antes de cada utilização da máscara, é necessário verificar o seu bom funcionamento. As peças danificadas ou com mau funcionamento devem ser substituídas antes de qualquer utilização.
- Operações de verificação:

- 1) Verificar se a máscara apresenta sinais de danos. Se isso acontecer, entrar em contato com nosso vendedor imediatamente.

- 1) Antes da primeira utilização, examinar cuidadosamente a máscara, verificar a existência de danos e rasgos ou sinais de sujidade, verificar o estado da vedação facial quanto a deformação e integridade e verificar o material, que não deve estar rígido;

- 2) Verificar as válvulas de expiração e a válvula de inspiração quanto a deformação, fissuras ou rasgos. As válvulas devem estar limpas, não deformadas e livres para mover-se;

- 3) Verificar o estado da viseira e a sua limpeza;

- 4) Verificar o estado do arnês e a sua elasticidade e se todas as correias estão completamente estendidas.

- 4.2 Colocação e verificação** Após a verificação antes da utilização, colocar a máscara a seguir este procedimento:

- 1a) Esticar o mais possível as correias do arnês, posicionar o arnês atrás da cabeça e inserir o queixo na vedação facial, a abrir as duas correias inferiores do arnês com ambas as mãos. Posicionar a máscara e ajustá-la sobre o rosto. Certificar-se de que o cabo não fique preso entre a vedação e a testa;

- 2) Ajustar as correias laterais, depois as correias superiores e finalmente as inferiores. Não puxar excessivamente as correias;

- 3) Verificar a pressão negativa. Com a máscara colocada, fechar o porta-filtro com a palma da mão e inspirar profundamente. A máscara deve cair em direção ao rosto e permanecer nessa posição durante toda a inalação;

- 4) Verificar a pressão positiva. Colocar a palma da mão na tampa da válvula de expiração e exalar lentamente. Se a máscara inflar suavemente, o posicionamento adequado foi obtido.

Essas verificações são necessárias para garantir que a vedação esteja apertada e que a máscara esteja colocada corretamente. Se não estiver, apertar as correias ou ajustar a máscara no rosto. Em seguida, repetir a verificação até que a verificação seja bem-sucedida. Se não for possível obter um resultado adequado, não entrar na área contaminada.

- 4.3 Montagem** Escolher o filtro de acordo com o tipo de contaminante, verificar a data de validade e rosqueá-lo no conector, a assegurar-se de que a vedação na parte inferior do orifício tenha um bom contato. Para uma utilização correta dos filtros, ver as informações anexas aos próprios filtros e ter o cuidado de utilizar filtros do mesmo tipo e classe. Agora, após o teste de vedação e verificação do filtro com sucesso, é possível entrar na área contaminada. Os filtros devem ser substituídos quando o utilizador começar a perceber o cheiro ou o sabor da substância perigosa ou em caso de irritação. Os filtros de poeira devem ser substituídos quando a resistência respiratória tornar-se demasiado elevada.

- 4.4 Despir-se** Após terminar o trabalho, retirar a máscara a soltar as correias inferiores do arnês e puxá-la para cima a partir do queixo.

Em caso de dúvida sobre a utilização do produto, contactar a BLS srl.

5 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

TABELA – Manutenção programada e plano de limpeza

Tipo de ação	Antes da utilização (máscara nova)	Antes de cada utilização	Após cada utilização	Mensual	De dois em dois anos	Kit sobressalente série 200
Limpeza			X		-	-
Desinfecção			X		-	-
Verificação geral e visual	X	X		X	-	-
Substituição da válvula de inalação					X	SK - 126
Substituição da válvula de expiração					X	SK - 127
Teste de vedação (Seção 4.2)			X			-

Para uma visão geral completa das peças sobressalentes disponíveis, consultar a lista específica de peças sobressalentes disponibilizada pela BLS srl.

5.1 – Limpeza e desinfecção Prestar atenção especial a quaisquer contaminantes depositados na máscara. Todas as operações de limpeza devem ocorrer em áreas seguras. Não utilizar substâncias abrasivas para limpar a máscara e não utilizar solventes. Utilizar apenas este procedimento para limpar e desinfectar as máscaras:

- Após remover a máscara e o filtro contaminados, lavar a máscara sob água corrente para remover a maioria dos contaminantes; em seguida, limpar mais cuidadosamente, a colocar em água morna (temperatura não superior a 40°C) com um sabão neutro. Se a desinfecção for necessária, utilizar uma solução de um desinfetante comum de cloro ativo numा solucao de cloreto de sódio.
- Secar a máscara com um paño macio e limpo ou deixá-la secar naturalmente.
- Quando estiver seca, limpar a viseira com um cotoneito limpo.

5.2 Manutenção para a série BLS 2000

5.2.1 Verificação mensal e antes da utilização

Examinar a máscara e verificar se:

- Nenhuma das peças de plástico está quebrada
 - Não há sinais gerais de desgaste ou danos
 - A vedação facial e/ou a peça da cabeça não apresentam sinais de cortes ou lacerações
 - As membranas e os anéis de vedação não estão excessivamente gastos
- Se a máscara tiver algum desses defeitos, não deve ser utilizada antes da substituição das peças defeituosas.

6 Manutenção para a série BLS 2000

6.1 Verificação mensal e antes da utilização (verificação visual geral) Examinar a máscara e verificar de acordo com a tabela acima. Utilizar o mesmo procedimento para a verificação mensal. Se a máscara tiver algum desses defeitos, não deve ser utilizada antes das peças defeituosas serem substituídas.

6.2 Peças Sobressalentes

6.2.1 Substituição do arnês O arnês tem 6 correias de ajuste e é feito de borracha. Substitua-o se houver qualquer sinal de laceração. Para fazer isso, puxar as correias pelas fivelas. Depois de soltar todas as correias, encaixar o novo arnês a passar as correias através das fivelas e certificar-se de que estão corretamente encaixadas.

6.2.2 Substituição da viseira Se a viseira tiver sido accidentalmente quebrada, remover primeiro o arnês e as fivelas. Em seguida, utilizar uma chave de fendas para desparafusar o parafuso da porca e abrir o clipe da cinta. Durante a montagem, tomar especial cuidado para que a vedação facial e as fivelas estejam centradas na viseira.

6.2.3 Substituição das membranas Para substituir as membranas, retirar primeiro a máscara frontal manualmente e, em seguida, extraír as membranas e puxar na sua direção. Depois de remover as membranas, substituir por novas, a colocá-las no orifício da respectiva caixa, com o cuidado de colocá-las na posição correta e verificar se a superfície da membrana está livre para mover-se.

6.2.4 Verificação da eficiência da máscara (teste de vedação pneumática) Quando os componentes são substituídos e após cada vez que a máscara for remontada após operações especiais de limpeza, o teste de vedação pneumática deve ser realizado. Se não for possível realizar o teste de vedação pneumática, em caso de quebra ou substituição específica, a BLS Srl ou uma oficina autorizada deve ser contatada. A BLS Srl não aceita qualquer responsabilidade por mau funcionamento da máscara devido a substituições com peças sobressalentes não originais, efetuadas sem o teste de vedação pneumática ou por oficinas não autorizadas.

6.3 Conservação Recomenda-se manter as máscaras novas na sua embalagem original numa sala ventilada, fora do contato direto com o sol e longe de fontes de calor. O armazenamento deve ser preferencialmente entre -10 e +50 °C. No entanto, a BLS Srl recomenda não utilizar máscaras com mais de 10 (dez) anos. Após esse período de tempo, a BLS sugere a substituição da máscara por uma nova. Utilizar a embalagem original para o transporte.

PUNE MASKE [HR]

INFORMACIJE OD STRANE PROIZVODAČA: KORISNIČKI PRIRUČNIK. UPUTSTVO ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE BLS MASKI ZA CIJELO LICE

Ove se upute odnose na BLS maske za cijelo lice serije 2000. BLS maske za cijelo lice moraju se koristiti u skladu s dolje navedenim uputama za upotrebu, ograničenjima i uputama za održavanje i njegu. Nepravilna upotreba, upotreba neprikladnih rezervnih dijelova ili lošo održavanje opasni su za zdravlje i sigurnost i poništavaju garantiju, oslobođajući proizvođača od bilo kakve odgovornosti.

Treba naglasiti da osobnu zaštitnu opremu za zaštitu dišnog sustava uvijek mora koristiti kvalificirano osoblje pod nadzorom osobe koja u potpunosti razumije ograničenja primjene ove opreme i važeće zakone zemlje u kojoj se koristi.

Upozorenje: Ako izgubite ovaj priručnik ili u vam potrebne dodatne kopije, obratite se na donju adresu, navodeći kodni broj ISU 049. Dokazano je da ove

maske za cijelo lice ispunjavaju zdravstvene, sigurnosne i certifikacijske zahteve Europejske uredbe 425/2016. BLS maske za cijelo lice su osobna zaštitna oprema kategorije III i imaju oznaku CE u skladu s EN 136:1998.

1. OPĆENITE INFORMACIJE

1.1 Opis BLS proizvodi sljedeće modelle maski za cijelo lice

Model	Razred	Korišteni filtri	Materijal brtve	Veličine	Fonična membrana	Vrsta vizira
BLS 2150	2	1 filter priključak EN 148-1	sintetička guma	univerzalna	DA	polikarbonat
BLS 2150V	2	1 filter priključak EN 148-1	sintetička guma	univerzalna	DA	staklo

Za pregled kompatibilnih dodataka za pune maske iz BLS assortmana, konzultirajte web stranicu www.blsgroup.com

1.2 Primjena Pune maske za lice ove serije mogu se koristiti u uvjetima koji zahtijevaju zaštitu očiju i dišnog sustava. Posebno su prikladne za otrovne i/ili opasne tvari. BLS maske za cijelo lice mogu se koristiti s filtrima za plin, prašinu i kombiniranim filtrima. Za ispravnu upotrebu i odabir filtera, provjerite upute priložene uz filter.

1.3 Odabir zaštitne opreme za disanje opremljene filterom Za odabir ove vrste zaštitne opreme potrebno je uzeti u obzir sljedeće pokazatelje: NPF (nominalni zaštitni faktor) je vrijednost dobivena iz maksimalnog postotka ukupnog unutrašnjeg propuštanja prema relevantnom europskom standardu (NPF = 100% maksimalno dopušteno ukupno unutrašnje propuštanje). APF (dodjeljeni zaštitni faktor) je razina respiratorne zaštite koja se realno može postići s pravilno nošenjem respiratornom zaštitom (razlikuje se prema državi). TLV (granična vrijednost praga) je granična vrijednost koncentracije - općenito izražena u djelovima na milijun, ppm - za sigurnost ijudi izloženih opasnim tvarima. APF pomožen s TLV-om tvari daje koncentraciju onečišćujućih tvari kojima korisnik može biti izložen nošenjem određenog uređaja. Za odabir i održavanje uređaja za filtriranje te za definiranje i korištenje APF i NPF-a također provjerite europsku normu EN 529 i relevantne nacionalne norme.

Vrsta zaštitnog uređaja	NPF	APF					Komentar, ograničenja
		IT	FIN	D	S	Ujedinjeno Kraljevstvo	
Puna maska sa filterom za čestice P1	5	4	4	4	4	4	Ne preporučuje se, jer preveliko zaslanjanje filtera povlačava ukupnu propusnost prema unutarnjem dijelu maske. Nije prikladna za tekuće aerosole, kancerogene i radioaktivne tvari, mikroorganizme i biokemijske tvari.
Puna maska sa filterom za čestice P2	16	15	15	15	15	15	Nije prikladna za zaštitu od radioaktivnih tvari, aktivnih mikroorganizama i biokemijskih agenasa.
Puna maska sa filterom za čestice P3	1000	400	500	400	500	40	-
Puna maska sa filterom za gas*	2000	400	500	400	500	20	Filtri za plin A, B, E, K, AX, SX, HgP3, NOP3 su podobni za razne primjene. Za naknadne informacije, provjerite upute za upotrebu pojedinih BLS-fitera.
Uređaj s kombiniranim filterom		Umožni granične vrijednosti za filter plina ili čestica navedeni su zasebno. U svakom slučaju vrijedi niža vrijednost.					-

* Pri korištenju plinskih filtera nemojte prekoraciši koncentracije: Klasa 1 < 0,1 % vol, klasa 2 < 0,5 % vol, klasa 3 < 1 % vol (Norma EN 14387:2021)

2 - CERTIFIKATI I OZNAKE

Maske su certificirane na temelju pretpostavke sukladnosti s uskladenom normom EN 136:1998. Proizvođač je certificiran ISO 9001.

2.1 Označe

Primer označavanja prema EN 136:1998

	ACTYEN 136:2003		CE 0426	EN136:1998	CL 2
a	b	c	d	e	

Gdje naznake imaju sljedeće značenja:

- a - normativna referenca za Ukarinu
 - b - model maske
 - c - oznaka sukladnosti sa zahtjevima europske uredbe 425/2016 i norme EN 136:1998. 0426 identificira prijavljeno tijelo ITALCERT S.r.l. - Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italija) zaduženo za kontrolu.
 - e - normativna referenca za Europu
 - f - oznaka klase prema EN 136 kojoj uredaj pripada
- 2.2 Oznake na dijelovima** Svi sastavni dijelovi koji zbog njihovog starenja mogu utjecati na sigurnost maske označene su tako da ih je lako prepoznati. Sljedeća tablica navodi oznake na proizvodu i/ili njegovom pakiranju:

1	2	3	4	5	6

- 1 Pročitajte upute za upotrebu
- 2 Raspon temperature skladištenja
- 3 Datum proizvodnje mjesec/godina
- 4 Roka trajanja
- 5 Maksimalna relativna vlažnost pri skladištenju
- 6 Identifikacijski logo proizvođača

3 - UPOZORENJA I OGRANIČENJA UPOTREBE

- Ove maske za cijelo lice su OZO i ne služe za opskrbu kisikom. Smiju se koristiti samo s filterima u područjima gdje je koncentracija kisika > 17% volumena (ovo ograničenje može varirati ovisno o nacionalnim propisima).
- Uredaj za filtriranje ne smiju se koristiti u zatvorenim prostorima (npr. spremnicima, tunelima) zbog nedostatka kisika ili prisutnosti tvari koje mogu stvoriti zračne đzepove (npr. uglijeni dioksid).
- Nemojte koristiti uređaje za filtriranje u atmosferama obogaćenim kisikom (> 25%), zbog vjerojatnog rizika od požara ili eksplozije.
- Nemojte koristiti uređaje s kontaminantima koji imaju nizak prag mirisa ili su nepoznati ili su prisutni u koncentracijama koje su neposredno opasne po život i zdravlje, ili su tvarima koje mogu izazvati visoku zagrijavanju u reakciji s kemijskim filterima.
- Ove su maske proizvedene tako da su kompatibilne s većim dijelom ubočajene opreme za zaštitu glave (kacige, zaštitne slušalice itd.) i zaštitnim odjećom (kombinezioni). Kada se istovremeno koristi maska za cijelo lice, na primjer, s kacigama za zaštitu glave ili šteticima za uši za zaštitu od buke, te zaštitne naprave moraju se nositi preko vrpcu maske. Preporučuje se uvijek provjeriti čvrstocu britvljene maske na licu.
- Ove se maske ne smiju koristiti u nepoznatim okolinama i s nepoznatim štetnim tvarima. U slučaju sumnje treba koristiti izolacijske respiratore koji rade neovisno o vanjskoj atmosferi.
- Vrsta ambalaže prikladne za transport OZO je jena prodajna ambalaža.
- Odmah napustite radno područje, provjerite cijelovitost maske i zamjenite dijelove ako:
 - a) nadete oštećene dijelove
 - b) disanje postaje otežano
 - c) imate osjećaj vrtoglavice ili osjećaj ošamućenost
 - d) osjećite okus ili miris štetna tvar ili primijetite iritaciju
- Za korištenje s filterima za plin i čestice, slijedite upute i ograničenja upotrebe navedene u uputama proizvođača.
- Nemojte modificirati ili mijenjati uređaj.
- BLS zaštitni uređaji nisu priznati u skladu Direktivom 2014/34/EU.
- Referentni standard EN 136:1998 ne zahtijeva nikakav test kemijske propusnosti. U prisutnosti posebno agresivnih kemijskih tvar, nepropusnost za takve tvari ne može biti zajamčena, pa je stoga i upotreba navedenih uređaja zabranjena.
- Samo za korištenje od strane iskusnog i kvalificiranog osoblja.
- Čuvajte uređaj dok se ne koristi u spremniku podloge od kontaminiranih područja.
- Brada, dugi zalistici ili naočale mogu ometati prijenanje maske na licu i uzrokovati propuštanje zraka. Nemojte masku koristiti pod takvim okolnostima, jer će korisnik biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla biti uzrokovana takvom nepravilnom upotrebom.
- Po potrebi moguće je naručiti dodatak C-22, okvir za korekcijske leće za punu masku serije 2000.

4 - UPUTE ZA UPOTREBU

- 4.1 Provjera prije upotrebe** Prije svake upotrebe maske treba provjeriti da li maska ispravno radi. Oštećeni ili neispravni dijelovi moraju se zamijeniti prije bilo

kakve upotrebe.

Kontrolne mjere:

- 0) Provjerite ima li na maski bilo kakvih znakova oštećenja. Ako ih primijetite, odmah kontaktirajte našeg prodavača.
- 1) Prije prve upotrebe pažljivo pregledajte masku, provjerite da nema oštećenja, pukotina ili znakova prijavštine, provjerite stanje brte lica, da li je oštećena, njenu cijelovitost i provjerite da se materijal nije stvrduo.
- 2) Provjerite da ventili za izdizanje i udizanje nisu oštećeni, slomljeni i da nemaju pukotinu. Ventili moraju biti čisti, bez oštećenja i pokretljivi.
- 3) Provjerite stanje trake, njihovu elastičnost te da li su dobro pričvršćene.
- 4) Provjerite stanje trake, njihovu elastičnost te da li su dobro pričvršćene.

4.2 Navlačenje i provjera

Nakon provjere prije upotrebe, navucite masku slijedeci ovaj postupak:

- 1a) Isteignite trake što je više moguće, postavite trake iza glave i umetnite bradu u brtu za lice, držći objerčki otvorenima dvije donje trake. Navucite masku, prilagodite ju licu i provjerite da se kosa nije uglavila između brte i čela;
- 2) Zategnite pro bočne, zatim gornje i na kraju donje trake. Pazite da trake previše ne zategnete.
- 3) Provjera pod negativnim tlakom. Dok nosite masku, dlanom zatvorite držaća filtra i duboko udahnite. Maska bi se trebala pripiti na lice i ostati u tom položaju tijekom udizanja.
- 4) Provjera pod pozitivnim tlakom. Stavite dlan ruke na poklopac ventila za izdizaj i polako izdahnite. Ako se maska lagano napuhne, postignuto je pravilno pripitanje maske lica.

Ove provjere su neophodne kako bi se provjerilo da li je brta dovoljno čvrsta i da li je maska ispravno postavljena. Ako nije, zategnjite malo bolje trake ili namjestite masku bolje na licu. Ponavljajte provjeru dok provjera ne bude uspješna. Ne smijete koristiti uređaj i ući u kontaminirano područje ako niste dobili odgovarajući rezultat u ovim provjerama.

- 4.3 Sastavljanje Odatlebiti filter prema vrsti onečišćenja, provjerite datum isteka i uvriante ga u priključak, pazeći da brta na dnu rupe ima dobar kontakt. Za ispravnu upotrebu filtera provjerite priručnike pojedinog filtera i pazite da upotrijebite filter odgovarajuće vrste i klase. Nakon uspješnog testa britvljivanja i provjere filtera, moguće je ući u kontaminirano područje. Filter treba zamijeniti kada korisnik počne osjećati miris ili okus štetne tvari i ako se pojave oblici iritacija. Filter za prašinu treba zamijeniti kada se osjeti da je disanje otežano.
- 4.4 Skidanje maske Nakon obavljenog posla, skinite masku otpuštanjem donjih traka i povlačenjem maske od brade prema gore.

Kontaktirajte BLS srl u slučaju nedoumica o korištenju proizvoda.

5 - ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

TABLICA - Plan održavanja i čišćenja

Vrsta zahvata	Prije prve upotrebe (nova maska)	Prije svake upotrebe	Nakon svake upotrebe	Mjesečno	Svake dvije godine	Komplet rezervnih dijelova serije 200
Čišćenje			X			-
Dezinfekcija			X			-
Opći i vizualni pregled	X	X		X		-
Zamjena ventila za udizanje					X	SK - 126
Zamjena ventila za izdizanje					X	SK - 127
Ispitivanje nepropusnosti (odsječ 4.2)		X				-

Za potpunu pregled raspoloživih rezervnih dijelova provjerite popis rezervnih dijelova koji Vam stavlja na raspolažanje BLS srl.

5.1 - Čišćenje i dezinfekcija

Obratite posebnu pozornost na svako onečišćenje natoljeno na maski. Svi zahvati čišćenja moraju se odvijati u sigurnim okružjima. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje vizira i nemojte koristiti otapala. Koristite sljedeći postupak samo za čišćenje i dezinfekciju maski:

- 1) Nakon što ste skinuli onečišćenu masku i filter, operite masku pod tekućom vodom kako biste uklonili većinu onečišćenja. Temeljite ju očistite tako da ju stavite u toplu vodu (temperatura ne iznad 40 °C) s neutralnim saponom. Ako je potrebna dezinfekcija, upotrijebite ototpini uobičajenog dezinfekcijskog sredstva na bazi aktivnog klorida u ototpini natrijevog klorida
 - 2) Osušite masku čistom, mekom kromp ili ju ostavite da se prirodno osuši.
 - 3) Kada se osuši, obrišite vizir čistom pamučnom vatrom
- 5.2 Održavanje za proizvode serije BLS 2000**
- 5.2.1 Mjesečna provjera i prije upotrebe**

Pregledajte masku i provjerite da:

- 1) niti jedan plastični dio nije slomljen
- 2) nema općih znakova istrošenosti ili oštećenja
- 3) brtva za lice i/lj glavu nisu oštećene
- 4) membrane i o-prsteni nisu pretjerano istrošeni

Ako maska ima bilo koji od navedenih nedostataka, ne smije se koristiti dok se oštećeni dijelovi ne zamijene.

6 Održavanje za proizvode serije BLS 2000

6.1 mjesечni pregled i pregled prije upotrebe (opći vizualni pregled)

Pregledajte i provjerite masku prema gornjoj tablici. Koristite isti postupak za mjesecnu provjeru. Ako se na maski primjeti bilo koji od navedenih nedostataka, maska se ne smije koristiti dok se oštećeni dijelovi ne zamijene.

6.2 Rezervni dijelovi

6.2.1 Zamjena traka Maska ima 6 gumenih traka koje se mogu podešavati. Zamjenite ih ako imaju bilo kakvih znakova oštećenja. Da biste to učinili, provucite trake kroz kopče. Nakon što su sve trake otpuštenе, namjestite nove trake provlaćenjem kroz kopče i provjerite jesu li pravilno postavljene.

6.2.2 Zamjena vizira Ako je vizir oštećen, prvo uklonite trake za glavu i kopče. Zatim pomoći odvijačem odvignite vijak iz matice i otvorite kopču stezne trake. Prilikom sastavljanja posebno pazite da brtva za lice i stezna traka budu dobro centrirani na viziru.

6.2.3 Zamjena membrana Za zamjenu membrane najprije ručno uklonite prednju masku, a zatim izvadite membrane povlačenjem ih prema sebi. Nakon uklanjanja membrane, zamjenite ih novima, stavljujući ih u odgovarajuće kučište, pažeći da ih stavite u pravilan položaj i provjerite da se površina membrane slobodno pomiče.

6.2.4 Provjere učinkovitosti maske (pneumatsko ispitivanje nepropusnosti) Nakon izmjene dijelova, svaki put kada se maska ponovno sastavlja i nakon posebnih zahvata čišćenja mora se izvršiti pneumatsko ispitivanje nepropusnosti. Ako nije moguće provesti pneumatsko ispitivanje nepropusnosti, u slučaju loma ili posebne zamjene dijelova, potrebno je kontaktirati BLS d.d. ili ovlašteni servis. BLS d.d. ne preuzima nikakvu odgovornost za neispravu rad maske uzrokovana zamjenom dijelova s neoriginalnim rezervnim dijelovima, za maske bez pneumatskog ispitivanja nepropusnosti ili za maske na kojima su izvršeni zahvati sa strane neovlaštenog osobila.

6.3 Skladištenje Preporučujemo da nove maske čuvate u njihovoj originalnoj ambalaži u prozračenoj prostoriji daleko od izravne sunčeve svjetlosti i izvora topline. Poželjno je skladištenje pri temperaturi između -10 i + 40 °C. BLS d.d. upozorava da se maske starje od 10 (deset) godina ne smiju koristiti. Nakon isteka tog roka, BLS preporučuje zamjenu maske novom. Za transport maski koristite njihovu originalnu ambalažu.

CELOOBRAZNE MASKE [SL]

INFORMACIJE PROIZVJAJALCA: PRIROČNIK ZA UPORABO. NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE CELOOBRAZNIH MASK BLS

Ta navodila se narašajo na celoobrazne maske model BLS serije 2000. Celoobrazne maske BLS uporabljaju se i njimi rukujete u skladu s naslednjimi navodili za uporabo in vzdrževanje ter omejitvami. Nepravilna uporaba, uporaba neprimernih nadomestnih delov ali neustrezeno vzdrževanje so lahko nevarni za zdravje in varnost in privredno do razveljavljive garancije ter do oprostive proizvajalca kakršne koli odgovornosti. Poudarjamo, da mora osebno varovalno opremo za zaščito dihalnih poti vedno uporabljati le specializirano osebje in da mora ta uporaba potekati pod nadzorom osebje, ki se popolnoma zaveda omejitev uporabe teh naprav ter veljavne zakonodaje države, v kateri se nahaja. **Opozorilo** Če izgubite ta navodila, oziroma potrebujete dodatno kopijo teh navodil, se obrnite na spodaj navedeni naslov in navedite referenčno številko: ISU 049. Celoobrazne maske izpolnjujejo zahteve glede zdravja, varnosti in certificiranja, predpisane z evropsko uredbo št. 425/2016. Celoobrazne maske BLS so osebna varovalna oprema, ki je v skladu s standardom EN 136:1998 in naknadnimi spremembami razvrščena v III. kategorijo.

1 - SPLOŠNO

1.1 Opis BLS proizvaja naslednje modele celoobraznih mask:

Model	Razred	Uporabljeni filtri	Materijal tesnila	Velikost	Govorna membrana	Tip vizirja
BLS 2150	2	1 filter s spojem EN 148-1	Sintetična guma	Univerzalna	DA	Polikarbonat
BLS 2150V	2	1 filter s spojem EN 148-1	Sintetična guma	Univerzalna	DA	Steklo

Za celovit pregled dodatkov, združljivih s celoobraznimi maskami linije BLS, obiščite spletno stran www.blsgroup.com

1.2 Uporaba Celoobrazne maske te serije lahko uporabljate v okoliščinah, kjer je potrebna zaščita oči in dihalnih poti. Posebno so primerne za uporabo pri strupenih in/ali nevarnih snovem. Celoobrazne maske BLS lahko uporabljate s plinski, prašnimi ali kombiniranimi filteri. Za pravilno uporabo in izbiro filterov glejte navodila, priloženega filterom.

1.3 Izbera opreme za zaščito dihal s filterom Pri izbiri tovrstne varnostne opreme upoštevajte naslednje indikatorje: NPF (nominalni zaščitni faktor) je vrednost, ki izhaja iz najvišjega odstotka celotnega notranjega prepunjavanja, dovoljenega v skladu z ustreznim evropskim standardom (NPF = 100% maksimalno dovoljenega celotnega notranjega prepunjavanja); APF (dodeljeni zaščitni faktor) je stopnja respiratorne zaščite, ki jo je realno pričakovati s pravilno nameščenim dihalnim aparatom (različen v vsaki državi); TLV (mejna vrednost praga) je prag koncentracij - običajno izražen v delčicah na milijon, ppm - za varnost ljudi, ki so izpostavljeni nevarnim snovem v zraku. APF, pomnožen s TLV snovi, daje podatek o koncentraciji onesnaževalcev, ki jim je operater lahko izpostavljen s posebno napravo. Glede izbire in vzdrževanja filtrirnih naprav ter gledje definicije in uporabe APF in NPF upoštevajte tudi evropski standard EN 529 ter ustrezne nacionalne predpise.

Vrsta varovalne opreme	NPF	APF				Komentar, omejitve
		SLO	FIN	D	S	
Celoobrazna maska s filterom proti majhnim delcem P1	5	4	4	4	4	Ni priporočljiva, saj močno prodiranje skozi filter poveča notranje prepunjavanje. Ni primerna za aerosole v tekoči obliki, kancerogene in radioaktivne snovi, mikroorganizme in biokemične snovi.
Celoobrazna maska s filterom proti majhnim delcem P2	16	15	15	15	15	Ni primerna za zaščito pred radioaktivnimi snovmi, aktivnimi mikroorganizmi in biokemičnimi snovmi.
Celoobrazna maska s filterom P3	1000	400	500	400	500	-
Celoobrazna maska s plinski filteri*	2000	400	500	400	500	Plinski filtri A, B, E, K, AX, SX, HgP3, NOP3 za različne namene. Za dodatne informacije se zgledujte po navodilih za filtre BLS.
Naprava s kombiniranim filterom	Določeni večkratniki mejnih vrednosti za plinske filtre ali filtre majhnih delcev so navedeni ločeno, v vsakem primeru pa velja najnižja vrednost.					-

*Pri uporabi plinskih filterov ne presegajte naslednjih koncentracij: Razred 1 < 0,1 % in vol, razred 2 < 0,5 % in vol, razred 3 < 1 % in vol kot predvideva standard EN 14387: 2021.

2 - CERTIFIKATI IN OZNAKE

Mase so bile certificirane in so skladne s harmoniziranim standardom EN 136:1998. Proizvajalec ima certifikat ISO 9001.

2.1 Označke

Primer označevanja po standardu EN 136:1998,

			EN136:1998	CL 2
a	b	c	d	e

kjer:

a - pravna podlagda za Ukraino;

b - model maske;

c - oznaka, ki izkazuje skladnost z zahtevami navedenimi v evropski uredbi 425/2016, ter s standardom EN 136:1998. 0426 označuje priglašeni organ, ITALCERT s.r.l. - Viale Sarca 336 - 20126 Milano (Italija), pooblaščen za pregled.

d - pravna podlagda za Evropo;

e - označuje razred, v katerega je naprava razvrščena glede na standard EN 136;

2.2 Označevanje komponent Vse komponente, ki lahko zaradi staranja ogrožajo varnost, so za lažje prepoznavanje označene. V spodnjih preglednicah so navedene označke, ki se nahajajo na izdelku in/ali njegovih embalažah:

1	2	3	4	5	6

- 1 Preberite navodila za uporabo
- 2 Temperaturni interval shranjevanja
- 3 Mesec/leto proizvodnje
- 4 Rok uporabe
- 5 Najvišja relativna vlažnost shranjevanja
- 6 Logotip proizvajalca

3 - OPOZORILA IN OMEJITVE UPORABE

- Te celoobrazne maske so OVO, ki ne zagotavljajo kisika. S filteri se lahko uporabljajo le v okoljih, v katerih je stopnja kisika višja od 17 volumskih odstotkov. (Ta omejitev se lahko razlikuje glede na nacionalne predpise.)
- Filtrirnih naprav zaradi pomanjkanja kisika ali prisotnosti snovi, ki lahko ustvarijo zračne žepce (npr. ogljikovega dioksida) ne smete uporabljati v omejenih območjih (npr. cisternah, predorih).
- Zaradi možnosti požara ali eksplozije filtrirnih dihalnih naprav ne uporabljajte na območjih, obogatih s kisikom (> 25 %).
- Dihalnih naprav ne uporabljajte pri onesnaževalih z nizko mejo vrednostjo vonja, neznanih onesnaževalih, onesnaževalih v koncentracijah, nevarnih za življenje in zdravja ali pri snehov, ki lahko pri reakciji s kemičnimi filteri povzročijo močno segrevanje.
- Te maske so zasnovane tako, da so skladne z večjim delom običajnih naprav za zaščito glave (čelade, slušalke itd.) in zaščitnimi oblačili (kombinezoni); če celoobrazno masko uporabljate istočasno z, na primer, zaščitnimi čeladami ali zaščitnimi slušalkami, te naprave namestite nad opremo za pritrjevanje maske. V vsakem primeru vam priporočamo, da preizkusite neprodušnost maske.
- Teh mask ne uporabljajte v neznanih okoljih in pri neznanici kontaminaciji. V primeru dvoma uporabljajte samostojne respiratorje, ki delujejo neodvisno od zunanjega ozračja.
- Za transport OVO je pravilna originalna embalaža, v kateri se izdelek prodaja.
- V naslednjih primerih takoj zapustite delovno območje, preverite neokrnjenost respiratorja in zamenjajte njegove komponente:
 - a) če so njegove komponente poškodovane;
 - b) če dihanje postane oteženo;
 - c) če zaznate vroglavico ali omamljivost;
 - d) če zaznate okus ali vonj po kontaminantnih oziroma če zaznate kakršno koli draženje.
- Za uporabo s plinskim filteri in filteri proti majhnim delcem sledite navodilom in omejitvam uporabe, navedenih v navodilih proizvajalca.
- Opreme ne spremenjajte in je ne prilagajajte.
- Varovalna oprema BLS ni zasnovana v skladu z direktivo 2014/34/EU.
- Referenčni standard EN 136:1998 ne predpisuje nikakršnega preizkusa kemične prepustnosti. V primeru posebno agresivnih kemičnih snovi ne zagotavljamo nikakršnih lastnosti glede prepustnosti na te onesnaževalne snovi in prepovedujemo njihovo uporabo.
- Le za uporabo s strani izurjenih in strokovno usposobljenih oseb.
- Ko opreme ne uporabljajte, jo hranite v ustreznem vsebniku ločeno od onesnaženih območij.
- Brada, dolgi zalizci ali ročke očal lahko vplivajo na oprijem maske na obraz in povzročijo uhajanje zraka. V teh primerih maske ne uporabljajte, oziroma po njen uporabnik odgovoren za morebitno škodo, ki bi jo lahko povzročila ta neprimerena raba.
- Po potrebi lahko naročite dodatek C-22, nosilec za korekcijska stekla za celoobrazno masko serije 2000.

4 - NAVODILA ZA UPORABO

4.1 Pregled pred uporabo

Pred vsako uporabo maske le-to preglejte in preverite njen pravilno delovanje. Poškodovane ali nepravilno delujoče komponente pred kakršno koli uporabo nadomestite z novimi.

Postopek pregleda:

- 0) preverite, da na maski ni znakov poškodb. Če odkrijete poškodbe, o tem nemudoma obvestite našega zastopnika.
- 1) pred prvo uporabo masko načančno preglejte in preverite, da ni poškod, natrgranih delov ali sledi nečistoč; preverite stanje obraznega tesnila glede morebitnih deformacij in poškodovanosti ter preverite material, ki ne sme biti tog;
- 2) preverite, da ventil za izdhavanje in ventil za vdihavanje nista deformirana, polomljena ali natrgrana. Ventila morata biti čista, brez deformacij in se morata prosto premikati;
- 3) preglejte stanje in čistočo vizirja;
- 4) preglejte stanje in prožnost opreme za pritrjevanje in preverite, da so vsi trakovi popolnoma iztegnjeni.

4.2 Nošenje in pregled

Po pregledu pred uporabo si masko nadene po naslednjem postopku:

- 1a) Čim bolj podajalište trakove opreme za pritrjevanje in le-to namestite za glavo; brado vstavite v obrazno tesnilo, pri čemer spodnja trakova opreme za pritrjevanje odpirite z obema rokama. Namestite si masko tako, da se bom čim bolj prilegalna

vašemu obrazu. Prepričajte se, da lasje niso ujeti med tesnilo in čelo.

- 2) Nastavite najprej stranska trakova, nato zgornja trakova in navsezadnje še spodnja trakova. Z napenjanjem trakov ne pretiravajte.
- 3) Izvedite preizkus z negativnim tlakom. Ko namestite masko, z dlanjo zaprite držalo filter in globoko vdihnite. Maska se mora stisniti ob obraz in ostati v tem položaju do konca vdaha.

- 4) Izvedite preizkus s pozitivnim tlakom. Dlan namestite na pokrov ventila za izdihanje in počasi vdihnite. Če se maska nekoliko napihlne, ste jo ustrezno namestili.

Ti pregledi so nujni za zagotavljanje tesnenja in pravilne namestiteve maske. Če ne dosežeš pravilnega rezultata, še nekoliko zategnite trakove ali premaknite masko. Pregled nato ponovite tolikokrat, dokler ne boste dosegli pozitivnega rezultata. Če ne dosežeš ustreznega rezultata, ne vstopajte v kontaminirano območje.

- 4.3 **Sestavljanje** Izberite filter glede na vrsto onesnaževala, preverite rok uporabe in ga privrite na vezni člen tako, da med njima vzpostavi zanesljiv stik. Za pravilno uporabo filteri si oglejte informacije, priložene filterom, in pazite, da boste uporabljali filter istega tipa in razreda. Preverite tesnenje in če je rezultat tega preverjanja pozitiven, lahko vstopite v kontaminirano območje. Ko uporabnik prične zaznavati vonj ali okus po nevarni snovi oziroma draženje, je potrebno filter obvezno zamenjati. Protiptrene filtere obvezno zamenjajte, ko dihalna odpornost postane previšoka.

- 4.4 **Odstranjevanje** Po koncu dela si masko odstranite tako, da popustite spodnja trakova opreme za pritrjevanje, nato pa masko povlečete od spodaj navzgor.

V primeru dvomov o pravilnosti uporabe izdelka se obrnite na BLS srl.

5 - ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

PREGLEDNICA - Program vzdrževanja in načrt čiščenja

Dejanje	Pred uporabo (nova maska)	Pred vsako uporabo	Po vsaki uporabi	Enkrat mesečno	Vsake dve leti	Komplet za menjava, serija 200
Čiščenje			X			-
Dezinfekcija			X			-
Splošni in vizualni pregled	X	X		X		-
Menjava ventila za vdihavanje					X	SK - 126
Menjava ventila za izdhavanje					X	SK - 127
Preizkus tesnenja (Odst. 4.2)		X				-

Z celovit pregled nad razpoložljivimi nadomestnimi deli se posvetujte s temu namenjenim seznamom nadomestnih delov, ki je na voljo pri družbi BLS s.r.l.

5.1 - Čiščenje in dezinfekcija

Bodite pozorni zlasti na kakršne koli onesnaževalne snovi, ki bi se nahajale na maski. Kakršno koli čiščenje izvajajte na varjem območju. Za čiščenje vizirja ne uporabljajte abrazivnih snovi in ne uporabljajte topil. Pri čiščenju in dezinfekciji se zgledujte izključno po tem postopku:

- 1) Ko ste odstranili masko in kontaminirani filter, masko sperite pod tekočo vodo, da odstranite večji del onesnaževal, nato izvedite tudi globinsko čiščenje tako, da jo potopite v toplo vodo (temperatura ne sme preseči 40 °C), kateri ste dodali neutralno milo. Če morate masko dezinficirati, uporabite raztopino običajnega dezinfekcijskega sredstva na osnovi aktivnega klorida v raztopini načrtevnega klorida.
- 2) Masko osušite z mehko in čisto krpo oziroma pustite, da se posuši na zraku.
- 3) Ko bo popolnoma suha, vizir očistite s čisto vratno blazinico.

5.2 Vzdrževanje modela BLS serije 2000

5.2.1 Mesečni pregled in pregled pred uporabo

Preglejte masko in se prepričajte, da:

- 1) noben izmed plastičnih delov ni zlomljen;
- 2) ni splošnih znakov obrave ali poškodb;
- 3) obrazno tesnilo in/ali sistem za pritrjevanje nimajo znakov urezov ali raztrganin;
- 4) membrani in o-obrači niso pretirano obrabljeni.

Če ima maska katero koli izmed teh napak, je ne uporabljajte, dokler ne zamenjate pomembnejših komponent.

6 Vzdrževanje modela BLS serije 2000

6.1 Mesečni pregled in pregled pred uporabo (splošen vizualni pregled)

Preglejte masko in izvedite preverjanja, navedena v zgornji preglednici. Enak postopek izvedite pri mesečnem pregledu. Če ima maska katero koli izmed teh

napak, je ne uporabljajte, dokler ne zamenjate pomanjkljivih komponent.

6.2 Nadomestni deli

6.2.1 Menjava opreme za pritrjevanje Oprema za pritrjevanje ima 6 nastavljivih trakov in je izdelana iz gume. V primeru kakršnega koli znaka poškodbe jo zamenjajte. To storite tako, da trake povlečete skozi zaponke. Ko ste sprostili vse trake, namestite novo opremo tako, da pasove vstavite skozi zaponke in se prepricajte, da ste jih pravilno pritrtili.

6.2.2 Menjava vizirja Če je prišlo do nenamerne poškodbe vizirja, najprej odstranite opremo za pritrjevanje in zaponke. Nato z izvijanjem odvije vijak iz matice in odpnite sponko za trake. Med montažo pazite, da sta obrazno tensilo in vrvice v središnjem položaju glede na vizir.

6.2.3 Zamenjava membran Če želite zamenjati membrani, najprej ročno odstranite prednjino masko in nato izvlecite membrani tako, da jih potegnete proti sebi. Ko ste odstranili membrani, ju zamenjajte z novima, ki ju vstavite v pripadajoči ležišči v pravem položaju in se prepricajte, da se celotna površina membran prostost premika.

6.2.4 Preizkus učinkovitosti maske (preizkus pnevmatskega tesnjenja) Če ste zamenjali komponente in pri vsakem ponovnem sestavljanju maske po temeljitem čiščenju izvedite preizkus pnevmatskega tesnjenja. Če ne morete izvesti preizkusa pnevmatskega tesnjenja v primeru okvare ali za posebno menjavo se obrnite na BLS s.r.l. ali na pooblaščeno delavnico. BLS s.r.l. ne prevzema nikakršne odgovornosti za nepravilno delovanje maske kot posledico menjave komponent z neoriginalnimi nadomestnimi deli, izvedene tudi brez preizkusa pnevmatskega tesnjenja ali s strani nepooblaščenih delavnic.

6.3 Shranjevanje Priporočamo vam, da nove maske hranite v originalni embalaži v zračnem prostoru, stran od neposredne sončne svetlobe in topotnih virov. Priporočamo vam, da maske shranjujete pri temperaturi med -10 in + 50 °C. BLS s.r.l. vam priporoča, da ne uporabljate mask, starejših od 10 (deset) let temveč da jih po preteklu tega obdobja zamenjate z novimi. Za transport uporabljajte originalno embalažo.

MASKE ZA CELO LICE [SR]

INFORMACIJE KOJE JE DOSTAVILO PROIZVODAČ: PRIRUČNIK ZA UPO-TREBU. UPUTSTVA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE ZA MASKE ZA CELO LICE BLS

Ova uputstva se odnose na seriju BLS za maske za celo lice serije 2000. Maske za celo lice BLS moraju se koristiti i s njima se mora da upravlja v skladu s uputstvima navedenim v daljem tekstu kada se radi o upotrebji, ogranicenjima i održavanju. Neispravna upotreba upotreba neprilagođenih zamenarskih delova ili loše održavanje opasnih su po zdravju i bezbednost i poništavaju garantiju lišavajući proizvođača svake odgovornosti. Istočno se da pojedinačne zaštitne uredaje za zaštitu dišnih puteva uvek moraju da koriste specijalizovani zaposleni pod nadzorom lica koji savršeno poznaje granice primene takvih uredaja i zakone koji postoje u zemlji u koji se nalazi. **Pažnja Ako izgubite ova uputstva ili trebate još primernika obratite se na adresu navedenu u nastavku i navedite broj koda: ISU 049.** Pokazalo se da ove maske za celo lice zadovoljavaju zdravstvene i bezednosne zahteve kao i zahteve za sertifikaciju Evropske uredbe 425/2016. Potpune maske za lice firme BLS su lična zaštitna oprema koja ulazi u kategoriju III in imaju oznaku CE u skladu s normom EN 136:1998.

1 - OPSTE

1.1 Opis BLS proizvod slediće modelne mase za celo lice

Model	Klasa	Koriščeni filteri	Materijal zavitvice	Vuče	Membrana za govor	Vrsta vizira
BLS 2150	2	1 filter s pričvršnicom EN 148-1	Sintetička guma	Univerzalno	DA	Polikarbonat
BLS 2150V	2	1 filter s pričvršnicom EN 148-1	Sintetička guma	Univerzalno	DA	Staklo

Za pregled pribora kompatibilnog s maskama za prekrivanje cijelog lica palete BLS pogledajte odgovarajuči internet stranicu www.blsgroup.com

1.2 Primena Potpune maske za lice ove serije mogu da se koriste u uslovima koji zahtevaju zaštitu očiju i zaštitu dišnih puteva. Posebno su naznačene za otrovne i/ili opasne supstance. Maske za celo lice BLS mogu da se koriste s filterima protiv gasa, protiv prašine i kombiniranim. Za ispravnu upotrebu i odabir filtera pogledajte uputstva koja prate filtere.

1.3 Odabir uređaja za zaštitu disanja koji poseduju filter Za odabir ove vrste zaštitnih uređaja potrebno je da uzmete u obzir sledeće indikatore: FPN (faktore di protezione nominale - nazivni faktor zaštite) je vrednost koja se dobija iz maksimalnog procenta ukupnog gubitka prema unutra koja je odobrena

trajnom evropskom normom (FPN = 100 % ukupnog gubitka prema unutra koji je maksimalno dozvoljen). FPA (faktore di protezione assegnato - dodeljeni faktor zaštite) je nivo zaščite disajnih puteva koji se realno može da pridruži s respiratorom koji se ispravno nosi (razlikuje se za svaku državu), TLV (valore limite di soglia - granična vrednost praga) je prag koncentracije koji se upošteno izražava u delovima po milion, ppm - za bezbednost lica izloženih opasnim supstancama. FPA pomnožen s TLV supstance čini koncentraciju zagadivača kojima jedan operater može da bude izložen dok nosi određeni uređaj. Za odabir i održavanje uređaja za filtriranje i za definisanje i upotrebu FPA i FPN pogledajte i evropsku normu EN 529 i postopeče državne norme.

Vrsta zaščitnog uređaja	FPN	FPA				Komentar, ograničenja
		Sr	FIN	D	S	
Potpuna maska s filterom protiv čestica P1	5	4	4	4	4	Ne savetujte se jer snažno prodiranje kroz filter povećava ukupni gubitak prema unutra. Nije prilagođeno za tečne aerosole, kancerogene i radioaktivne supstance, mikroorganizme i biohemijska sredstva.
Potpuna maska s filterom protiv čestica P2	16	15	15	15	15	Nije prilagođeno za zaštitu od radioaktivnih supstanci, aktivnih mikroorganizama i biohemijskih sredstava.
Potpuna maska s filterom P3	1000	400	500	400	500	-
Potpuna maska s s filterom za gas *	2000	400	500	400	500	Filteri za gas A, B, E, K, AX, SX, HgP3, NOP3 za razne primene. Za najnovije informacije pogledajte uputstva za filtere BLS.
Uredaj s kombiniranim filterom						Navedena umnoževanja vrednosti praga za gas ili filter protiv čestica naznačena su odvojeno ali se, u svakom slučaju, primenjuje niža vrednost.

* Kada se koriste filteri za gas nemajte da prelaze sledeće vrednosti: Klasa 1 <0,1% vol, klasa 2 <0,5% vol, klasa 3 <1% vol prema EN 14387:2021.

2 - SERTIFIKATI I OZNAKE

Maske su sertifikovane uz pretpostavku usklađenosti sa usklađenim standardom EN 136:1998. Proizvođač ima sertifikat ISO 9001.

2.1 Oznake

Primer označke prema normi EN 136:1998

			EN 136:1998	CL 2
a	b	c	d	e

Gde:

a - Ukrainska normativna referenca

b - Model maske;

c - Oznaka u skladu sa zahtevima Evropske uredbe 425/2016 i u skladu s normom EN 136:1998. 0426 identificuje Prijavljeno telo ITALCERT S.r.l.- Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italia) predviđeno za kontrolu.

d - Evropska normativna referenca

e - Označava klasu prema normi EN 136 kojoj uredaj pripada

2.2 Označavanje komponenti Sve komponente koje mogu ugroziti bezbednost zbog svog starenja označavaju se tako da se lako mogu identifikovati. U sledećoj tabeli navode se označke koje postoje na proizvodu i/ili na pakovanju:

1	2	3	4	5

-1 Pogledajte uputstva za upotrebu

-2 Temperaturni interval za pohranu

-3 Datum s mesecom/godinom proizvodnje

-4 Datum isteka roka trajanja

-5 Maksimalna vlažnost povezna s pohranom

-6 Identifikacijski logo proizvođača

3 - OBAVESTI I OGRANIČENJA UPOTREBE

- BLS maske za cijelo lice su LZO koja ne dovode kiseonik. One mogu da se koriste s filterima samo u područjima kod kojih je volumen koncentracije kiseonika > 17%. (Ova granica može da varira na bazi državnih uredbi).
- Uredaji za filtraciju ne smiju da se koriste u ograničenim prostorima (npr. cisterne, galerije) zbog nedostatka kiseonika ili prisustva supstanci koje mogu da kreiraju vazdušne vakuume (ugljen dioksid na primer).
- Nemojte da koristite filtrirajuće respiratore u atmosferi obogaćene kiseonikom (> 25%), zbog mogućeg rizika od požara ili eksplozija.
- Nemojte da koristite respiratore sa zagadivačima koji imaju nizak prag mirisa ili su nepoznati ili su u koncentracijama s trenutnom opasnošću po život i zdravlje ili sa supstancama koje mogu da generišu visoko zagrevanje u reakciji s hemijskim filterima.
- Ove maske su projektovane da bi bile kompatibilne s najvećim delom uobičajenih uredaja za zaštitu glave (kacige, slušalice itd.) i sa zaštitom od ećem (kombinezonomi); kada se puna maska koristi istovremeno, na primer, s kacigom za zaštitu glave ili slušalicama za zaštitu od šuma potrebno je da nosite ove uredaje preko pojasa ili bi bilo bolje da uvek kontrolišete zaptivku maske. Ipak, preporučujemo da se uvek provjerite zategnutost maske na licu
- Ove maske ne smiju da se koristi ako su okolina i nivo zagadjenja nepoznati. U slučaju da niste sigurni, morate da koristite izolujuće respiratore koji rade nezavisno od vanjske atmosfere.
- Vrsta ambalaže prikladne za transport LZO je prodajni paket.
- Odmah napustite radni prostor, proverite celovitost respiratora i zamenite delove ako:
 - a) su delovi oštećeni,
 - b) disanje postane teško,
 - c) vam se zavrti ili imate osećaj očamućenosti,
 - d) primelite ukus ili miris zagadivača ili osetite iritaciju.
- Za upotrebu s filterima za gas i protiv čestica sledite indikacije i ograničenja upotrebe naznačene u uputstvima proizvođača.
- Nemojte da menjate ili izmenjujete uredaj!
- Zaštitni uredaji BLS proizvedeni su prema Direktivi 2014/34/EU.
- Referentna norma EN 136 ne zahteva nikakav dokaz o hemijskoj nepropusnosti. U pripisuju posebno agresivnim hemijskim supstancama ne garantuje se nepropusnost na takve tvari koje onečišćavaju i zabranjena je njihova upotreba.
- Samo za upotrebu od strane stručnih i kvalifikovanih zaposlenih.
- Sačuvajte uredaj u posudi daleko od zagadenih područja kada se ne koristi.
- Brada, dugi zaliisci ili kravoci načarao mogu da ometaju pranjačenje maske za vizir i mogu da uzrokuju curenje vazduha. Nemojte ovo imati u takvim okolnostima ili će onaj ko to nosi biti odgovoran za moguću štetu koja može da nastane od neispravne upotrebe.
- U slučaju potrebe moguće je da zahtevate pribor C-22, korektivni okvir sočiva za celo lice serije 2000.

4- UPUTSTVA ZA UPOTREBU

4.1 Kontrola pre upotrebe

Pre svake upotrebe maske potrebno je da obavite njenu kontrolu, radi provjere ispravnog rada. Oštećeni ili pokvareni delovi moraju da se zamene pre svake upotrebe.

Radnje kontrole:

- 0) Proverite da li na maski ima znakova oštećenja. Ako se to dogodi molimo vas da odmah kontaktirate našeg prodavača.

1) Pre prve upotrebe pažljivo ispitajte masku, proverite da nema oštećenja i poderotina ili tragača prljavštine, kontrolišite stanje zaptivke vizira kada se radi o deformacijama i celovitosti i kontrolišite materijal koji ne sme da bude kruš.

2) Prekontrolišite da ventil za usisavanje i ventil za izdizaj nemaju deformaciju, napuklina i poderotinu. Ventili moraju da se očiste, ne smiju da budu deformisani i moraju da imaju slobodnu kretanje;

3) kontrolišite stanje vizira i njegovu čistoću;

4) proverite stanje pojasa i njegovu elastičnost i dali su svi remenovi istegnuti.

4.2 Nošenje i kontrola

Nakon kontrole pre upotrebe, masku nosite sledeći ovaj postupak:

1a) Producite remenove pojasa, koliko je moguće, postavite pojaz iza glave i umetnite bradu u zaptivku za lice otvarajući dva donja pojasa s obe ruke. Postavite masku i podesite je na licu. Uverite se da nema kose uhvacene između zaptivke i čela;

2) Podesite bočne remenove a zatim gornje pa donje remenove. Nemojte previše da vučete remenove;

3) proverite negativni pritisak. Dok nosite masku, zatvorite nosače filtera dlanom ruke i duboko udahnite. Moska mora da se srši prema viziru i da ostane u ovom položaju celo vreme postavljanja;

4) proverite pozitivni pritisak. Postavite dlan ruke na poklopac ventila za izdizaj i lagano izdahnite. Ako se maska lagano nadima to znači da je postignut odgovarajući položaj.

Ove kontrole su potrebne da bi se obezbedilo da je brtva čvrsta i da je maska

ispravno postavljena. Ako to nije slučaj, stisnite remenove ili podesite masku na licu. Zatim ponovite kontrolu dok provera ne bude pozitivna. Ako nije moguće dobiti odgovarajući rezultat nemojte da ulazite u zagadeno područje.

4.3 Sklapanje Odaberite filter prema vrsti zagadivača, kontrolišite rok trajanja i zavrnite ga na konektor obezbeđujući da je brtva na drnu rupe u dobrom kontaktu. Za ispravnu upotrebu filtera pogledajte uz njih priložene informacije i obratite pažnju da koristite filtere iste vrste i klase. Sada, nakon pozitivnog ishoda testa držanja i kontrole filtera, moguće je da uđete u zagadeno područje. Filteri moraju da se zamene kada korisnik počne da primećuje miris ili ukus opasne supstance ili u slučaju iritacija. Filteri protiv prašine moraju da se zamene kada otpor disanja postane previelik.

4.4 Skidanje Kada se posao završi uklonite masku popuštajući donje remenove zaptive i povlači ih izvan brade prema gore.

U slučaju da niste sigurni kako da koristite proizvod obratite se BLS srl.

5 - ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I POHRANA

TABELA - Programirano odrižavanje i plan čišćenja

Vrsta radnje	Pre upotrebe (nova maska)	Pre svake upotrebe	Nakon svake upotrebe	Mesečno	Svake dve godine	Komplet za zamenu serije 200
Čišćenje			X			- -
Dezinfekcija			X			- -
Opšta kontrola i kontrola pregledom	X	X		X		- -
Zamena ventila za udisanje					X	SK - 126
Zamena ventila za izdisanje					X	SK - 127
Test držanja (Par. 4.2)		X				- -

Za kompletan pregled zamenskih delova koji su dostupni pogledajte odgovarajući listu zamenskih delova koju je objavila BLS srl.

5.1 - Čišćenje i dezinfekcija

Obratite posebnu pažnju na bilo koji zagadivač koji se nataložio na maski. Sve radnje čišćenja moraju se obaviti u bezbednim područjima. Nemojte da koristite grubе supstance za čišćenje vizira i nemojte da koristite rastvarače. Koristite samo ovaj postupak za čišćenje i dezinfekciju maski:

1) Nakon što ćete ukloniti maske i zagađeni filter, operite masku pod tekućom vodom da biste uklonili većinu zagadivača, zatim temeljito očistite uranjanjem u vruću vodu (ne topilju od 40 °C) s neutralnim sapunom. Ako je potrebna dezinfekcija, koristite rastvor ubojičinog dezinfekcijena na bazi aktivnog hlor-a u rastvoru natrijevg hlorida.

2) Osušite masku masku vlažnom i čistom krpom ili ostavite da se prirodno osuši.

3) Kada se osuši, očistite vizir smotriljkom čistog pamuka.

5.2 Održavanje za BLS serije 2000

5.2.1 Mesečna kontrola i pre upotrebe

Za pregled maske prekontrolišite sledeće:

- 1) ni jedan plastični deo nije pušnut,
- 2) nema opštih znakova istrošenosti ili oštećenja
- 3) na zaptivki za lice i/ili glavu ili na poklopcu nema znakova cepanja ili poderotina,
- 4) membrane ili O-prstenovi nisu preterano istrošeni

Ako maska ima bilo koji od ovih nedostataka, ne sme da se koristi dok se neispravni delovi ne zamene.

6 Održavanje za BLS serije 2000

6.1 Mesečna kontrola i kontrola pre upotrebe (opšta kontrola vizuelnim pregledom)

Pregledajte masku i kontrolišite prema gornjoj tabeli. Koristite isti postupak za mesečni pregled. Ako na maski postoji nešto od spomenutog ona se ne smije koristiti dok se ne zamene oštećeni delovi.

6.2 Zamenski delovi

6.2.1 Zamena pojasa Pojas ima pet remenova za podešavanje i napravljen je od gume. Zamenite ga ako na njemu ima znakova poderotina. Da biste to uradili, povucite remenove preko kopči. Nakon što ćete osloboditi sve remenove, monti-

რომელიც მათ ერთვის და დაწეულებით, რომ იყენებთ მხოლოდ შესაბამის ტაპსა და კუსსს ფილტრებს. გაყიდვის ტექნიკა და ფილტრის შემცირებისა და დამზადებით შემცირებულ სივრცეში. ფილტრები უნდა გამოიცვალოს, როცა მომზადებული ღირმობის სახითა ნივთიერების სუსს ან გემოს, ან გაღიზიანების შემთხვევაში. მტრის ფილტრები უნდა გამოიცვალოს, როცა სუსსება ზედმეტად მნელდება.

4. მოსხსნა მუშაობის დასრულების შემდეგ წილის მოსასხველად მოუწიოთ ქვედა ზორები. თუ მომდევ დაკავშირებით რამის დაზუსტება გასურთ, დაუკავშირდით BLS stl.-ს.

5 — გასუფთავება, მოვლა და შეასხვა ცხრილი — დაგაგმილი მოვა და გასუფთავების განრიგი

მუცელების ტაპი	გამუჭრილი (მასა წლილი)	კუსს	კუსს	კუსს	კუსს რი წლილი	200 სერიის სამოცდილი კუსს
გასუფთავება		X				- -
დურწევებების		X				- -
ზოგადი შემოწმება და ვორცელობის შემოწმება	X	X		X		- -
ჩასასამართებელისარაცხლის გამოყენება					X	SK - 126
ამოსასამართებელისარაცხლის გამოყენება					X	SK - 127
გასუფთვის ტაპი (პრ. 4.2.)		X				- -

ხელმისაწვდომი სათადარიგო ნაწილების სტაული მიმოხილვასთვის გაეცანთ შესაბამისი ნაწილების სასა, რომელსაც გათვაზობთ BLS stl.

5.1 — გასუფთავება და დაზუსტებული განსაკუთრებული კურალები მარტებთ ნიაღმზე დალებით დაპირისულებების. დასუფთავების კურალი მოცემული არასაგანა შესრულებს უსაფრთხო ადგილსა. არ გამოიყენოთ აბიზიური ნივთიერებით ან გამსხნელებით წინაური გასაწერებად. ნიაღმის გასუფთავებისა და დეზინფირირებისთვის მიჰყევთ მხოლოდ შემდეგ პროცედურას:

- 1) წლილსა და დაზენურებული ფილტრის მოსხსნის შემცირებით გარეხებით წლილის უწყების უძველესი დამატინურებელის მისამართულება; შემდეგ კი უფრო საკულტურულიდ გამომდევ ცხლილი წლილის (ცემპენტურა არ უნდა აუცილებელი 30°C-ს) განკრებით განვითარებით დეზინფირირებას საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენებოთ ექტური ქლორიდზე დაუფრინებული სტანდარტული საღრმუჩქერი საშუალებების სანმარტინო ნატურის მსნაში.
- 2) გასშეალეთ წლილი, სუფრა ტილოთი ან აცადეთ ბურტბრივდაც გაშრობა.
- 3) გარმობის შემდეგ გაწმინდეთ წინაურა სუფრა ბამზის ჩხირით.

5.2 მოვლის ინსტრუქცია BLS 2000 სკრინისთვის

- 5.2.1 ყოველი წელი შემოწება და შემოწება გამოყენებამდე შემოწების წლილია და დაზენურებით, რო:

 - 1) ძლიანს არ არცებოთ ნიაღმზე არ არის გატეხილი
 - 2) არ არის ცვეთის ან დაზიანების ზოგადი ნიაღმები
 - 3) სახელი მატჩდორებელი მსალაზე ანდა სამაგრზე არ აღნიშნება, ჭრილების ან ნახტრებისი ნიაღმი
 - 4) მემზრინები და მატციდროებული რგოლებით არ არის ზედმეტად გადაეტიოლი თუ წილაბს რომლიმე ეს დეფექტი აქვს, ის არ უნდა გამოიყენოთ დეფექტური ნაწილების გამოცვალამდე.

6 მოვლის ინსტრუქცია BLS 2000 სკრინისთვის

- 6.1 ყოველი წელი შემოწება და შემოწება გამოყენებამდე (ზოგად ვოზურული შემოწება) შემოწებით ნიაღმის მოცემული ცხრილის მხედვით. შესალაზე იგივე პროცედურა ყოველი წელი შემოწებისს. თუ წილაბს რომელიმე ეს გამოვით აქვს, ის არ უნდა გამოიყენოთ დეფექტური ნაწილების გამოცვალამდე.

6.2 სათადარიგო ნაწილები

6.2.1 სამაგრის გამოცვალი სამაგრს 6 მარტებულირებელი ზორი აქციაზე და მოსამართული არებისშიგან. გამოცვალი რეზინისგან, მარტებული ტომები აქციაზე მიმდევით შემდეგი აწყვეტილობის შემცირებისთვის. ყველა ზორისის მოშემცირები შემცირება უნდა გამოიცვალოს, როცა მომზადებული ღირმობის სახითა ნივთიერების სუსს ან გემოს, ან გაღიზიანების შემთხვევაში. მტრის ფილტრების მცირებით და მარტების დარიგებით. რომ კარგად დამაგრდეს.

6.2.2 წინაურის გამოცვალი თუ წინაურა შემთხვევით დაზიანდება, ჯერ მოსხსნით სამაგრი და ცალკედომი. შემდეგ სახალინისას გამოცვებით მოსხსნით ჭამჭივი ქარჩინა და გასხსნით ზორი ზორების მოშემცირე. აწყვეტილია სახელი მატწრიცებული მსალაბლივი ბულებულების მისამართი და მატწრიცებული, რომ მემზრინის მოეცვით ზეცასულებად მიმრობობა.

6.2.3 მემზრანების გამოცვალა მემზრანები რომ გამოცვალით, ჯერ ხელით უძრავი მოსხსნით წინ წილით, შემდეგ კი გამოცვალით მემზრანები მათ კურალით მოქავნეობთ მოქავნეობთ. მემზრანების ამონინის შემდეგ ჩანაცვლება ისინი ახლიერით ისე, რომ შესაბამის ბულებულებების მთავრის მოსხსნით წინ წილით და მატწრიცებული, რომ მემზრინის მოეცვით ზეცასულება თავის მისამართი და გამოცვალით გამოცვალით და უკვე ჯერზე, როცა ნიაღმი ხელაბლა იყრობა დასკუფთავებული პროცედურით უძრებელი ისე მოდერნიზებით, რამეთებულების უძრებელება უკვე მოგვარეობა მეტად მატწრიცებული სახელით წინ წილით ან სპეციალური გამოცვალის შემთხვევაში დაუკავშირდებით. მემზრინის მისამართი მისამართის გასამართლებელი ამონინის მოცვებით გაუცემული გამოცვალის შემცირებულის კამპანიაზე კამპანიაზე გამოცვალის შემთხვევაში და ყოველ ჯერზე, როცა ნიაღმი ხელაბლა იყრობა დასკუფთავებული პროცედურით უძრებელი ისე მოდერნიზებული მასალის შემცირებული შახლილებით. 6.3 შენავა გრიფეთ, ახლი წილები შეისახათ ორიგინალ შეცვალებით, კამინირებულ სირტებით, არ რადა ისტ არ იმის სასუნისმატებლისას ნიაღმის გამოცვალით გამოიცვალით სათადარიგო ნაწილებით გამოცვალის გამა, რომელიც სტანდარტული დამოცვალის გამოცვალის გამოცვალის შემცირებული მასალის შემცირებული შახლილებით.

6.3 შენავა გრიფეთ, ახლი წილები შეცვალებით უძრებელი გამოცვალის შემთხვევაში, დაუკავშირდებით BLS სტ არ იმის სასუნისმატებლისას ნიაღმის გამოცვალით გამოცვალის სათადარიგო ნაწილებით გამოცვალის სახელით გამოცვალის სასუნისმატებლის გამოცვალის შემცირებული მასალის მატწრიცებული შახლილებით. 6.4 შენავა ვოზურული გამოცვალის შემთხვევაში დაუკავშირდებით გამოცვალის სტანდარტული გამოცვალის შემცირებულის გამოცვალის შემცირებულის შემცირებულის ა-10-დან +50°C-მდე, იგივე BLS სტ გარიზომით, არ გარიზომულია -10-დან +10 (ათ) წელზე მეტი ხნით; ამ პრიორიტეტის გასტალის შემდეგ BLS გრიფეთ, გამოცვალით ნიაღმი აძლილით. ტრანსპორტირებისთვის გამოიყენეთ თავდაპირველი.

CELOOBLIČEJOVÉ MASKY [CZ]

INFORMACE POSKYTNUTÉ VÝROBCEM: NÁVOD, NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ CELOOBLIČEJOVÝCH MASEK BLS

Tento návod se týká celooblíčejových mask BLS 2000. Používejte a udržujte celooblíčejovou mask BLS v souladu s níže uvedenými pokyny týkající se používání, udržování a omezení jejich použití. Nevhodné užívání, používání nevhodných náhradních dílů nebo jejich špatná údržba ohrožuje zdraví a bezpečnost, ruší plnost záruk a zabývá výrobce odpovědností. Zárukajeme, že osobní ochranné prostředky na ochranu dýchacích cest musí být používáti specializovaný personál pod dohledem osoby, která je plně obeznámena s omezeními použití těchto prostředků a s platnými zákony v zemi, ve které se OOP používají. Upozornění Pokud dojde ke ztrátě técto pokynů nebo pokud budete potřebovat další kopie, obraťte se na níže uvedenou adresu a uveďte kódové číslo: ISU 049. Tento celooblíčejové masky prokazatelně splňují zdravotní a bezpečnostní požadavky a požadavky na certifikaci podle evropského nařízení 425/2016. Celooblíčejové masky BLS patří do kategorie III osobních ochranných pomůcek a jsou označeny značkou CE podle normy EN 136:1998.

1 - VSEOBECNÉ

1.1 Popis Společnost BLS vyrábí následující modely celooblíčejových masek

Model	Třída	Použité filtry	Materiál těsnění	Velikost	Zvuková membrána	Typ zorníku
BLS 2150	2	1 nasazovací filtr de EN 148-1	Syntetická pryž	Univerzální	SI	Polykarbonát
BLS 2150V	2	1 nasazovací filtr de EN 148-1	Syntetická pryž	Univerzální	SI	Sklo

Přehled kompatibilního příslušenství k celooblíčejovým maskám řady BLS naleznete na příslušných webových stránkách www.blsgroup.com

1.2 Použití Celooblíčejové masky této řady lze používat v podmínkách vyžadujících ochranu očí a dýchacích cest. Jsou vhodné zejména pro práci s toxickými a/nebo nebezpečnými látkami. Celooblíčejové masky BLS lze používat

s plynovými, prachovými a kombinovanými filtry. Správné použití a výběr filtrů naleznete v návodu přiloženém k filtrům.

1.3 Výběr ochranných dýchacích přístrojů vybavených filtrem Při výběru tohoto typu ochranného přístroje je třeba vzít v úvahu následující kritéria: **FPN** (nominální ochranný faktor) je hodnota získaná z maximálního procenta celkového průniku dovnitř povoleného příslušnou evropskou normou ($FPN = 100 / \% \text{ maximálního povoleného celkového průniku dovnitř}$). **FPA** (přiznáný ochranný faktor) je úroveň ochrany dýchacích cest, které lze reálně dosáhnout se správně nasazeným respirátorem (pro každý stát je jiná) **TLV** (prahová limitní hodnota) je prahová koncentrace - obvykle vyjádřená v částech na milion, ppm - pro bezpečnost osob vystavených nebezpečným látkám. FPA vynásoben TLV látky udává koncentráci škodlivin, které může být obsluha vystavena při použití konkrétního zařízení. Pro výběr a údržbu filtračních zařízení a definici a použití FPA a FPN viz také evropskou normu EN 529 a příslušné národní normy.

Typ ochranného prostředku	FPN	FPA				Komentář, omezení	
		IT	FIN	D	S		
Celoobličejová maska s filtrem pro zachycení pevných častic P1	5	4	4	4	4	Nedoporučuje se, protože silný průnikem zvyšuje celkový únik do vnitřku. Není vhodný pro kapalnou aerosoly, karcinogeny a radioaktivní látky, mikroorganismy a biochemické látky.	
Celoobličejová maska s filtrem pro zachycení pevných častic P2	16	15	15	15	15	Není vhodná na ochranu proti radioaktivním látkám, aktinovým mikroorganismům a biochemickým látkám.	
Celoobličejová maska s filtrem P3	1000	400	500	400	500	40	-
Celoobličejová maska včetně plynového filtru*	2000	400	500	400	500	20	Plynové filtry A, B, E, K, AX, SX, HgP3, NOP3 pro různé aplikace. Další informace naleznete v návodu k použití filtru BLS.
Kombinované filtrační zařízení	Uvedené násobky prahové hodnoty pro plynové nebo čisticové filtry jsou uvedeny samostatně, ale v každém případě platí nižší hodnota.					-	

Při použití plynových filtrů nedovolo, aby došlo k překročení následující koncentraci: Třída 1 <0,1 % obj., třída 2 <0,5 % obj., třída 3 <1 % obj. podle normy EN 14387:2021.

2 - CERTIFIKACE A ZNAČENÍ

Masky byly certifikovány na základě předpokladu shody s harmonizovanou normou EN 136:1998. Výrobce je držitelem certifikátu ISO 9001.

2.1 Značení

Příklad značení podle normy EN 136:1998

		CE 0426	EN136:1998	CL 2
a	b	c	d	e

kde:

a - Normativní odkaz pro Ukrajinu

b - Model masky;

c - Značka v souladu s požadavky evropského nařízení 425/2016 a shody s normou EN 136:1998. **0426** identifikuje autorizovanou osobu ITALCERT S.r.l.- Viale Sarca, č.p. 336 - PSČ 20126 Milán (Itálie) pověřenou kontrolou.

d - Evropský normativní odkaz

e - označuje třídu podle EN 136, do které zařízení spadá

2.2 Označení součástí Všechny součásti, které mohou stárnutím ohrozit

bezpečnost, jsou označeny tak, aby byly snadno identifikovatelné. Následující tabulka uvádí označení na výrobku a/nebo jeho obalu:

			EXP.DATE MM/AAAA		
1	2	3	4	5	6

-1 Přečtěte si návod k použití

-2 Rozsah skladovacích teplot

-3 Datum měsíc/rok výroby

-4 Datum vypršení použitelnosti

-5 Maximální relativní vlhkost při skladování

-6 Identifikační logo výrobce

3 - UPOZORNĚNÍ A OMEZENÍ PŘI POUŽITÍ

- Celoobličejové masky BLS jsou osobní ochranné prostředky, které neposkytují kyslík. Lze je používat pouze s filtry v prostorách, kde je objemová koncentrace kyslíku > 17 %. (Tento limit se může lišit podle národních předpisů).

- Zařízení s filtrem se neměla používat v uzavřených prostorách (např. v nádržích, tunelech) z důvodu nedostatku kyslíku nebo přítomnosti látek, které mohou vytvářet vzduchové kapsy (např. oxid uhličitý).

- Filtrační respirátory nepoužívejte v atmosféře obohacené kyslíkem (> 25 %) kvůli pravděpodobnějšímu riziku požáru nebo výbuchu.

- Nepoužívejte filtrační respirátory se škodlivinami, které mají nízký práh zápachu nebo jsou neznámé či v koncentracích bezprostředně ohrožující život a zdraví, nebo s látkami, které mohou při reakci s chemickými filtry vytvářet vysoké teploty.

- Tyto masky jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s většinou běžných prostředků na ochranu hlavy (příby, chrániče sluchu atd.) a ochranných oděvů (kombinézy); pokud se celoobličejová maska používá současně například s přilbami na ochranu hlavy nebo chrániče sluchu na ochranu proti hluvu, musí se tyto ochranné prostředky nosit přes postroj. Doporučujeme však vždy zkontrolovat těsnost masky na obličeji.

- Nepoužívejte tyto masky, pokud neznamete prostředí a úroveň kontaminace. V případě pochybností musíte používat izolační respirátory, které fungují nezávisle na venní atmosféře.

- Druh obalu vhodný pro přepravu OOP je její původní prodejní balení.

- Okamžitě opusťte pracovní prostor, zkontrolujte neporušenosť respirátoru a vyměňte jeho části, pokud:

a) dojde k poškození dílu

b) dýcháte obtížně

c) objeví se závratě nebo pocit závrati

d) objeví se chut nebo zápach znečišťujících látek nebo podráždění.

- Při použití s plynovými filtry a filtry pevných častic dodržujte pokyny a omezení použití uvedené výrobcem.

- Zařízení neporušujte a ani nespravujte.

- Ochranná zařízení BLS nejsou navrhena v souladu se směrnicí 2014/34/EU.

- Referenční norma EN 136:1998 nevyžaduje zkoušku chemické permeace. V přítomnosti zvláště agresivních chemických látek není zaručena nepropustnost pro tyto znečišťující látky a jejich použití je zakázáno.

- Tyto pomůcky smí používat pouze zkušený a kvalifikovaný personál.

- Pokud pomůcku nepoužíváte, skladujte ji v kontejneru mimo kontaminované prostředy.

- Vousy, dlouhé kotlety nebo ramena brýl mohou narušit přilnavost masky k obličeji a mohou způsobit únik vzduchu. Za takových okolností masku nepoužívejte, jelikož pouze uživatel nese odpovědnost za škody na zdraví, které mohou být tímto nesprávným použitím způsobeny.

- V případě potřeby si můžete vyžádat příslušenství C-22, korekční rámeček na čočky pro celoobličejovou masku fády 2000.

4 - NÁVOD K POUŽITÍ

4.1 Kontrola před použitím Před každým použitím masky je třeba zkontrolovat její správnou funkci. Poškozené nebo nefunkční díly je třeba před každým použitím vyměnit.

Kontrolní operace:

0) Zkontrolujte, zda maska nevykazuje známky poškození. Pokud by k tomu došlo, neprodleně kontaktujte našeho prodejce.

1) před prvním použitím masku pečlivě prohlédněte, zkontrolujte, zda není poškozená a nařazená nebo zda nejeví známky znečištění, zkontrolujte stav celoobličejové těsnosti, zda není deformované a neporušené, a zkontrolujte materiál, který nesmí být tuhý;

2) Zkontrolujte výdechové a vdechové ventily, zda nejsou deformované, prasklé nebo nařazené. Ventily musí být čisté, nedeformované a volně pohyblivé;

- 3) Zkontrolujte stav zorníku a jeho čistotu;
 4) Zkontrolujte stav postroje a jeho pružnost, zda jsou všechny popruhy zcela natažené.

4.2 Nasazení a kontrola Po kontrole před použitím si nasadte masku podle tohoto postupu:

- 1a) Napřete popruhy co nejvíce, umístěte popruh za hlavu a zasuňte bradu do obličejového těsnění, přičemž oběma rukama rozepněte oba spodní popruhy. Umístěte masku a nastavte ji na obličej. Ujistěte se, že mezi těsněním a čelem nejsou zachyceny žádné vlasy;
- 2) Nastavte boční popruhy, poté horní popruhy a nakonec spodní popruhy. Nenatahujte nadměrně popruhy;
- 3) Kontrola podtlaku. S nasazenou maskou uzavřete držák filtru dlaní a zhluboka se nadechněte. Masku by se měla přiblížit k obličeji a zůstat v této poloze po celou dobu dveřování;
- 4) Tlaková zkouška Položte dlaní na víčko výdechového ventilu a pomalu vdechujte. Pokud se maska jemně nafoukne, potom máte masku správně nasazeno.

Tyto kontroly jsou nezbytné k zajistění těsnosti a správného nasazení masky. Pokud tomu tak není, utahněte popruhy nebo upravte masku na obličeji. Poté kontrolu opakujte, dokud nebude úspěšná. Pokud není možné dosáhnout uspokojivého výsledku, nevstupujte do kontaminované oblasti.

4.3 Montáž Vyberte filtr podle typu kontamintantu, zkontrolujte datum vypršení pouzitelnosti a násroubujte jej na konector, přičemž dbejte na to, aby těsnění ve spodní části otvoru dobře přilhalo. Po správné použití filtru si přečtěte informace přiložené k samotným filtrům a dbejte na to, abyste používali filtry stejného typu a třídy. Až po úspěšné zkoušce těsnosti a kontrole filtru můžete vstupovat do kontaminovaného prostoru. Filtry je třeba vyměnit, jakmile uživatel začne cítit pach či chuť nebezpečné látky nebo v případě podráždění. Prachové filtry je třeba vyměnit, jakmile ucítíte, že se dýchání stává příliš náročné.

4.4 Sundání masky Po dokončení sundáte masku tak, že uvolníte spodní popruhy postroje a vytáhněte ji od brady nahoru.

V případě pochybností o použití výrobku se obraťte na společnost BLS srl.

5. ČISTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

TABULKU - Plánovaná údržba a čištění

Typ opatření	Před použitím (nová maska)	Před každým použitím	Po každém použití	Měsíčně	Každé dva roky	Náhradní sada řady 200
Čištění			X			- -
Dezinfece			X			- -
Všeobecná a vizuální kontrola	X	X		X		- -
Výměna inhalačního ventilu					X	SK - 126
Výměna vdechovacího ventilu					X	SK - 127
Zkouška těsnosti (Par. 4.2)		X				- -

Úplný přehled dostupných náhradních dílů najdete v seznamu náhradních dílů, který poskytlá společnost BLS srl.

5.1 - Čištění a dezinfekce Zvláštní pozornost venujte případným nečistotám usazeným na masce. Veškeré čištění musí probíhat v bezpečných prostorách. K čištění zorníku nepoužívejte abrazivní látky a nepoužívejte rozpouštědlo. K čištění a dezinfekci masek používejte pouze tento postup:

- 1) Po sejmnutí znečištěné masky a filtru ji myjte pod tečkovou vodou, abyste odstranili většinu nečistot; poté ji důkladně vyčistěte vložením do teplé vody (s teplotou nepřesahující 40 °C) s jemným mýdlem. Pokud je nutná dezinfekce, použijte roztok běžného dezinfekčního prostředku s aktivním chlorem v roztoku chloridu sodného.
- 2) Osuňte masku měkkým čistým hadříkem nebo ji nechte přirozeně uschnout.
- 3) Po vysušení čistěte hledí čistým vatovým tamponem.

5.2 Údržba řady BLS 2000

5.2.1 Měsíční kontrola a před použitím

Prohlédnete masku a zkontrolujete, zda:

- 1) Zádný z plastových dílů není poškozený
- 2) Na pomůcku nejsou žádné obecné známky opotřebení nebo poškození

3) Oblíčejové těsnění a/nebo náhlavní část nemají známky proříznutí nebo roztržení

4) Membrány a okroužky nejsou nadměrně opotřebované.

Pokud má maska některou z těchto závad, nesmí se používat, dokud nebudou vyměněny vadné části.

6 Údržba řady BLS 2000

6.1 Měsíční kontrola a kontrola před použitím (všeobecná vizuální kontrola)

Prohlédnete masku a zkontrolujte ji podle výše uvedené tabulky. Stejný postup použijte i při měsíční kontrole. Pokud má maska některou z těchto závad, nesmí se používat, dokud nebudou vyměněny vadné části.

6.2 Náhradní díly

6.2.1 Výměna postroje Postroj má 6 nastavovacích popruhů a je vyroben z gumi. Pokud se objeví známky roztržení, vyměňte jej. To provedete tak, že popruhy protahněte přezkami. Po uvolnění všech popruhů namontujte nový postroj tak, že popruhy protahněte přezkami a ujistěte se, že jsou správně nasazeny.

6.2.2 Výměna zorníku Pokud došlo k náhodnému rozbití zorníku, nejprve sejměte popruhy a přezky. Poté pomocí šroubováku vyšroubujte šroub z matice a odteďte sponu popruhu. Při montáži dbejte zejména na to, aby těsnění obličeje a páskování byly ve středu hledi.

6.2.3 Výměna membrán Chcete-li vyměnit membrán, nejprve ručně sejměte přední masku a poté membrán vytáhněte tahem k sobě. Po vymnutí membrán je vyměňte za nové tak, že je vložíte do otvoru v příslušném krytu, dbejte na správnou polohu a zkontrolujte, zdá se povrch membrán může volně pohybovat.

6.2.4 Kontrola funkčnosti masky (zkouška těsnosti) Při výměně součástí a po každém opětovném sestavení masky po speciálním čištění je třeba provést zkoušku těsnosti. Pokud není možné provést zkoušku těsnosti v případě poruchy nebo speciální výměny, je třeba kontaktovat společnost BLS srl nebo autorizovaný servis. Společnost BLS srl nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávnou funkci masky v důsledku výměny za neoriginální náhradní díly provedené i bez zkoušky těsnosti nebo neautorizovaným servisem.

6.3 Skladování Doporučujeme uchovávat nové masky v původním obalu ve větrné místnosti, mimo dosah přímého slunečního záření a mimo dosah zdrojů tepla. Skladování by mělo probíhat nejdéle při teplotách od -10 do +50 °C. Společnost BLS srl však nedoporučuje používat masky, pokud byly skladovány déle než 10 (deset) let, po uplynutí této doby společnost BLS doporučuje vyměnit masku za novou. Pro přepravu používejte originální obal.

МАСКИ ПОВНОЛИЦЕВІ [UK]

ІНФОРМАЦІЯ ВІД ВИРОБНИКА: ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ПОВНОЛИЦЕВИХ МАСОК КОМПАНІЇ BLS.

Ці інструкції стосуються повнолицевих масок компанії BLS серії 2000. Повнолицеві маски компанії BLS необхідно застосовувати відповідно до наведених нижче інструкцій, які стосуються їхнього використання, обслуговування, а також обмежень в експлуатації. Неналежна експлуатація, використання невідповідних запасних частин або погане технічне обслуговування є небезпечною для здоров'я та призводять до втрати гарантії. У такому разі гарантія виробника більше не розповсюджується на виріб. Слід підкреслити, що застосування індивідуального захисту (ЗІД) для захисту органів дихання завжди повинні використовуватися тільки спеціалізованим персоналом під нагляdom особи, яка добре обізнана з правилами і обмеженнями щодо застосування таких засобів і законами, що діють у країні, де передуває користувач. Увага! Якщо ці інструкції були втрачені або вам потрібні додаткові копії, зверніться до виробника за наведеною нижче адресою та вкажіть номер коду: ISU 049. Доведено, що ці вироби відповідають вимогам Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/425 щодо здоров'я, безпеки та сертифікації. Повнолицеві маски компанії BLS — це засоби індивідуального захисту, які належать до категорії III і мають маркування CE відповідно до ДСТУ EN 136:1998.

1. Загальна інформація

1.1 Опис. Компанія BLS виробляє наступні моделі повнолицевих масок

Модель	Клас	Тип фільтра	Ущільнювач	Розмір	Ізоляційна мембрана	Тип лінзи
BLS 2150	2	1 фільтр з різбовим з'єднанням EN 148-1	Синтетична гума	Універсальний	так	Полікарбонат
BLS 2150V	2	1 фільтр з різбовим з'єднанням EN 148-1	Синтетична гума	Універсальний	так	Склло

Для ознайомлення з комплектуючими до повнолицевих масок BLS, зверніться на офіційний веб-сайт виробника www.blsgroup.com

1.2. Застосування. Повнолицеві маски цієї серії можна використовувати

в умовах, які передбачають захист очей і органів дихання. Вони особливо ефективні для захисту від токсичних та небезпечних речовин. Повнолицеві маски компанії BLS можна використовувати з протигазовими, протиаерозольними та комбінованими фільтрами. Для належного використання та вибору фільтрів див. інструкції, що додаються до кожного типу фільтрів.

1.3. Вибір засобів захисту органів дихання з фільтром. Для вибору даного типу засобів захисту необхідно враховувати такі показники: **Номінальний фактор захисту (НФЗ)** – теоретичний рівень захисту ЗІЗОД, заснований на технічних показниках лабораторних випробувань, показник внутрішнього витоку у відсотках. **Призначений фактор захисту (ПФЗ)** – це рівень захисту органів дихання, який може бути досягнутий при правильному носінні респіратора (він відрізняється для кожної країни). ГДК - граничнодопустима концентрація шкідливої речовини в повітрі робочої зони. НФЗ, помножений на ГДК речовини, показує концентрацію забруднювачів, які можуть мати вплив на оператора. Для вибору типу фільтра та його обслуговування, а також для визначення НФЗ та ПФЗ зверніться до європейського стандарту EN 529 та відповідних національних стандартів.

Тип захисного виробу	НФЗ	ПФЗ					Коментарі
		Італія	Фінляндія	D	S	Вел. Брит.	
Повнолицева маска з сажевим фільтром Р1	5	4	4	4	4	4	На рекомендується, оскільки сильне проникнення через фільтр збільшує загальний внутрішній витік. Не підходить для рідких аерозолів, канцерогенічних і радіоактивних речовин, мікроорганізмів і біохімічних агентів.
Повнолицева маска з сажевим фільтром Р2	16	15	15	15	15	15	Не підходить для захисту від радіоактивних речовин, активних мікроорганізмів і біохімічних агентів.
Повна маска з фільтром Р3	1000	400	500	400	500	40	-
Повнолицева маска з протигазовими фільтрами*	2000	400	500	400	500	20	Протигазові фільтри А, В, Е, К, AX, SX, HgP3, NOP3 для різних застосувань. Для отримання додаткової інформації перегляньте інструкції на фільтри компанії BLS.
Виріб з комбінованим фільтром							Показники порогового значення для протигазових і противіроузольних фільтрів вказуються окремо, але в кожному випадку застосовується показник з нижнім значенням.

*При використанні протигазових фільтрів не перевищуйте наступні концентрації: Клас 1<0,1% об., клас 2<0,5% об., клас 3<1% об. (відповідно до вимог ДСТУ EN 14387:2021).

2. Сертифікація та маркування

Маски були сертифіковані згідно стандарту EN 136:1998. Виробник має сертифікат відповідності ISO 9001.

2.1. Маркування

Приклад маркування згідно стандарту EN 136:1998

		CE 0426	EN136:1998	CL 2
а	б	в	г	д

Де:

а – знак відповідності стандарту в Україні;

б - модель маски;

в - знак відповідності вимогам Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/425 та відповідності стандарту EN 136:1998. Цифри 0426 ідентифікують уповноважений орган сертифікації ITALCERT Srl. - Viale Sarca, 336 - 20126 Milan (Італія);

г – знак відповідності стандарту в Європі;

д - вказує на клас згідно стандарту EN 136, до якого належить виріб.

2.2. Маркування комплектуючих. Усі комплектуючі, які можуть погрішити якість виробу через старіння, маркуються таким чином, щоб їх було легко ідентифікувати. У наступній таблиці показано маркування на виробі та/або на його упаковці:

			EXP.DATE ММ/ЧЧЧЧ		
1	2	3	4	5	6

-1 Ознайомтеся з інструкцією із застосування

-2 Діапазон температур зберігання

-3 Дата виробництва місяць/рік

-4 Термін придатності

-5 Максимальна відносна вологість при зберіганні

-6 Логотип виробника

3. Попередження та обмеження використання

- Ці повнолицеві маски являють собою ЗІЗОД, які не подають кисень. Їх можна використовувати лише з фільтрами в місцях, де концентрація кисню становить > 17% об. ємом. (Це обмеження може змінюватися відповідно до норм країни, в якій маска буде використовуватися).

- Дані вироби не можна використовувати в замкнутих просторах (цистерни, тунелі) де є брак кисню або є речовини, які можуть утворювати повітряні кишени (наприклад, вуглекислий газ).

- Не використовуйте ці маски в атмосферах, збагачених киснем (>25%), через імовірний ризик пожежі або вибуху.

- Не використовуйте ці маски при наявності забруднювачів з невираженим запахом і невідомих забруднювачів, а також при концентраціях, що становлять велику небезпеку для життя та здоров'я. Не використовуйте маски при наявності речовин, які можуть викликати сильне нагрівання в реакції з хімічними фільтрами.

- Ці маски сумісні з більшістю виробів для захисту голови (шоломи, наушники тощо) та захисним одягом (комбінезони). У випадку, коли повнолицева маска використовується одночасно, наприклад, із шоломом для захисту голови або з наушниками для захисту від шуму, її необхідно надягати на захисні ремені, і краще завжди перевіряти її герметичність. Рекомендується завжди перевіряти щільність прилягання маски до обличчя.

- Ці маски не слід використовувати, якщо навколо них є середовище та забруднювачі невідомі. У разі сумнівів слід використовувати ізоляційні респіратори, які працюють незалежно від навколишнього повітря.

- Сложівка упаковка є найбільш придатним типом упаковки для транспортування ЗІЗ.

- Негайно покиньте робочу зону, перевірте цілісність маски та замініть комплектуючі, якщо:

а) комплектуючі були пошкоджені;

б) відчуваєте утруднене дихання;

в) відчуваєте запаморочення;

г) відчуваєте смак або запах забруднювачів або інше подразнення.

- Для використання з протигазовими та противіроузольними фільтрами дотримуйтесь вказівок та обмежень, зазначених в інструкціях виробника.

- Не вносіть зміни в конструкцію виробу.

- Захисні вироби компанії BLS не розроблялися відповідно до Директиви 2014/34/ЄС.

- Стандарт EN 136:1998 не вимагає жодних випробувань на хімічну проникність. При наявності особливо агресивних хімічних речовин використання заборонено.

- Користуватися даними виробами можна виключено досвідченому і кваліфікованому персоналу.

- Коли пристрій не використовується, зберігайте його в контейнері подалі від забруднених місць.

- Борода, довгі бакенбарди або дужки очулірів можуть заважати приляганню маски до обличчя та порушувати її герметичність. Не використовуйте за таких обставин, інакше власник несе відповідальність за будь-які збитки, які можуть бути спричинені таким неналежним використанням.

- При необхідності можна замовити додатковий аксесуар С-22, кріплення для коригувальних лінз до панорамної лінзи серії 2000.

4. Інструкція з використання

4.1. Перевірка перед використанням. Перед кожним використанням маски необхідно перевіряти її, щоб перевіратися, що вона працює належним чином. Пошкоджені або несправні частини виробу необхідно замінити перед будь-яким використанням.

Контрольні дії:

Перевірте маску на наявність пошкодження. Якщо виявлені пошкодження, негайно зв'яжіться з нашим продавцем.

1) Перед першим використанням уважно огляньте маску та перевірайтесь, що немає пошкоджень, розривів, слідів бруду. Також перевірте стан лицьового ущільнення щодо деформації та цілості, оглянте матеріал ущільнювача, який не повинен бути жорстким;

2) Перевірайтесь, що клапани видиху та вдиху не деформовані, не зламані та цілі. Клапани повинні бути чистими, не деформованими і вільно рухатися; 3) Перевірте стан лінз та їх чистоту;

4) Перевірте стан ременя та його еластичність;

4.2. Надягання та перевірка. Перед безпосереднім використанням надягніть маску, дотримуючись цієї процедурі:

1) Розтягніть ремені якомога далі, розмістіть ремені позаду голови та вставте підборіддя в лицьовий ущільнювач, відкриваючи два нижні ремені обома руками. Розмістіть маску та відрегулюйте її на обличчя. Стежте, щоб волосся не застягло між ущільнювачем і чолом;

2) Відрегулюйте бічні ремені, потім верхні і, нарешті, нижні. Не затягуйте ремені занадто сильно;

3) Перевірка негативного тиску. Надягнувши маску, закріпіть тримачі фільтрів долонею та глибоко вдихніть. Маска повинна згорнутися до обличчя і залишатися в цьому положенні протягом усього вдиху;

4) Перевірка позитивного тиску. Покладіть долоне на кришку клапана видиху та повільно видихніть. Якщо маска м'яко надувається, це означає, що досягнуто належної посадки.

Ці перевірки необхідні для того, щоб перевіратися, що ущільнювач герметичний і маска надігнута правильно. Якщо це не так, відрегулюйте ремені або маску на обличчя. Повторюйте перевірку, поки не перевірите, що все правильно. Якщо неможливо отримати належний результат, не входьте в забруднений зону.

4.3. Збирання маски. Виберіть фільтр відповідно до типу забруднення, перевірте термін придатності та вкрутіть його в роз'єм, перевірившись, що прокладка в нижній частині отвору щільно прилягає. Для правильного використання фільтрів перегляньте інформацію про них, і зверніть увагу на те, щоб використовувати фільтри одного типу та класу. Тепер, після успішного тесту на герметичність і перевірки фільтра, можна уйти в забруднений зону. Фільтри слід замінити одразу ж, якщо користувач починає відчувасти запах, смак небезпечної речовини або при виникненні будь-якого подразнення. Противозорольні фільтри необхідно замінити, коли опір дихання став занадто високим.

4.4. Знімання маски. Після завершення роботи зніміть маску, послабивши нижні ремені і потягнувши їх угору від підборіддя.

У разі сумнівів щодо використання виробу, зв'яжіться з компанією BLS Srl.

5. Очищення, технічне обслуговування та зберігання.

Таблиця. Графік планового технічного обслуговування та очищення.

Тип дії	Перед застосуванням (нова маска)	Перед кожним використанням	Після кожного використання	Щомісяця	Кожні два роки	Запасний комплект серії 200
Очищення			X			- -
Дезінфекція			X			- -
Загальний огляд і візуальний огляд	X	X		X		- -
Заміна клапана видиху					X	SK - 126
Заміна клапана вдиху					X	SK - 127
Тест на герметичність (п. 4.2.)		X				- -

Щоб отримати повний перелік запасних частин, які є в наявності, зверніться до списку, наданого компанією BLS srl.

5.1. Очищення та дезінфекція. Звертайте особливу увагу на забруднення, що потрапили на маску. Всі операції з очищенням повинні проводитися в безпечних місцях. Не використовуйте абразивні речовини для чищення гарнітури та хімічні розчинники. Дотримуйтесь лише цієї процедури для очищення та дезінфекції масок:

1) Після зняття забрудненої маски та фільтра промийте маску під проточного водою, щоб виділити основні забруднення. Потім очистіть ретельніше, помістивши виріб в гарячу воду (температура не вище 40°C) з нейтральним

милом. Якщо потрібно продезінфікувати виріб, використовуйте розчин звичайного дезінфікуючого засобу на основі активного хлору в розчині хлориду натрію.

2) Витріть маску чистою м'якою тканиною або дайте її висохнути природним шляхом.

3) Коли висохне, пропріті лінзу чистим ватним тампоном.

5.2. Технічне обслуговування масок серії BLS 2000

5.2.1. Шомісячна перевірка та перевірка перед використанням

Огляніть маску, перевірте та перевірайтесь, що:

1) Жорна пластикова частини не зламана;

2) Немає загальних ознак зносу чи пошкоджень;

3) На лицьовій частині та/або зі сторони голови немає слідів порівів чи розривів

4) Мембрани та ущільнювальні кільця не мають надмірного зносу.

Якщо маска має будь-який із цих дефектів, її не можна використовувати, доки не будуть замінені дефектні частини.

6. Технічне обслуговування масок серії BLS 2000.

6.1. Шомісячна перевірка та перевірка безпосередньо перед використанням (загальний візуальний огляд). Огляніть маску та перевірте відповідно до таблиці вище. Використовуйте ту саму процедуру для щомісячної перевірки. Якщо маска має будь-який із цих дефектів, її не можна використовувати, доки не будуть замінені дефектні частини.

6.2. Запасні частини

6.2.1. Заміна ременів. Ремінь маски виготовлений з гуми та має 6 регулювальних ременів. Замініть його, якщо є ознаки розриву. Для цього протяньте ремені через пряжки. Після того, як усі ремені були звільнені, встановіть новий ремінь, пропустивши ремені через пряжки, і перевірайтесь, що вони підігнані правильно.

6.2.2. Заміна лінзи. Якщо лінза витягнувася, спочатку зімніть головний ремінь і пряжки. Потім за допомогою викрутки відкрутіть болт від гайки і відкрийте затиск. Під час встановлення зверніть особливу увагу на те, щоб лицьовий ущільнювач і ремінь були по центру лінзи.

6.2.3. Заміна мембрани. Для заміни мембрани, спочатку зімніть передню матову частину вручну, а потім витягніть мембрани, потягнувши на себе. Після виділення мембрани замініть їх новими, помістивши їх у отвір відповідного корпусу, звернувши увагу на те, щоб встановити їх у правильне положення та перевірявши, що поверхня мембрани вільно рухається.

6.2.4. Перевірка ефективності маски (пневматичне випробування на герметичність). Після заміни комплектуючих маски і кожного разу, коли маска знову збирється після очищення, необхідно проводити пневматичне випробування на герметичність. Якщо неможливо провести пневматичне випробування на герметичність, замініть мембрани або спеціальною заміні, необхідно звернутися до компанії BLS Srl. або до авторизованої майстерні. Компанія BLS Srl. не несе відповідальністю за несправність маски через використання неоригінальних запчастин, заміну комплектуючих, виконану без перевірки пневматичного ущільнення або в неавторизованих майстернях.

6.3. Зберігання. Нові маски бажано зберігати в оригінальній упаковці в провірюваному пакеті, подалі від прямого контакту з сонцем і джерелами тепла. Бажано зберігати при температурі від -10 до +50 °C. Компанія BLS Srl. рекомендує не використовувати маски, яким більше 10 (десяти) років, після закінчення цього періоду часу компанія пропонує замінити маску на нову. Для транспортування використовуйте оригінальну упаковку.

MĂSTI INTEGRALE [RO]

INFORMAȚII OFERITE DE CĂTRE PRODUCĂTOR: MANUAL DE UTILIZARE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE A MĂSTILOR INTEGRALE BLS

Aceste instrucțiuni se referă la măștile integrale BLS seria 2000. Măștile integrale BLS trebuie utilizate și manipulate în conformitate cu instrucțiunile de mai jos cu privire la utilizare, limitări și întreținere. Utilizarea incorrectă, utilizarea de schimb necorespunzătoare sau întreținerea defectuoasă sunt periculose pentru sănătate și siguranță și invalidează garanția, exonerând producătorul de orice răspundere. De subliniat faptul că echipamentul individual de protecție a căilor respiratorii trebuie întotdeauna utilizat de către personalul specializat, sub supravegherea unei persoane care este conștientă de limitele de aplicare a unor astfel de dispozitive și este la curent cu legile în vigoare în țara unde este folosită masca. **Atenție!** În cazul în care pierdeți aceste instrucțiuni sau dacă aveți nevoie de copii suplimentare, vă rugăm să le solicitați la adresa de mai jos și să menționați numărul de cod: ISU 049. S-a demonstrat că aceste măști integrale îndeplinește cerințele de sănătate, siguranță și certificare ale Regulamentului European 425/2016. Măștile integrale BLS sunt echipamente individuale de protecție de categoria III și sunt marcate CE în conformitate cu EN 136:1998.

1 - INFORMATII GENERALE

1.1 Descriere BLS produce următoarele modele de măști integrale

Model	Clasa	Filtrele utilizate	Material garnitură	Dimensiuni	Membrana fonică	Tipul vizierei
BLS 2150	2	1 filtru racord EN 148-1	Caucic sintetic	Universale	DA	Policarbonat
BLS 2150V	2	1 filtru racord EN 148-1	Caucic sintetic	Universale	DA	Sticla

Pentru o prezentare generală a accesoriilor compatibile cu măștile integrale din gama BLS, vă rugăm să consultați site-ul web www.blsgroup.com

1.2 Aplicații Măștile integrale pentru față aparținând acestei serii pot fi utilizate în condiții care necesită protecție oculară și respiratorie. Sunt indicate în special pentru substanțe toxice și/sau periculoase. Măștile integrale BLS pot fi utilizate cu filtre de gaz, praf și filtre combinate. Pentru utilizarea corectă și alegerea filterelor, consultați instrucțiunile care însoțesc filtrele.

1.3 Selectarea echipamentului de protecție respiratorie cu filtru Pentru a selecta acest tip de echipament de protecție trebuie să țineți cont de următorii indicatori: FPN (factor de protecție nominal) este valoarea obținută din procentul maxim de scurgere totală spre interior admisă de standardul european relevant (FPN = 100 % scurgere totală maximă spre interior) FPA (factor de protecție atribuit) este nivelul de protecție respiratorie care poate fi atins cu masca purtată corect (este diferit pentru fiecare ţară) VLP (valoarea limită-prag) este un prag de concentrație - exprimat în general în părți per milion, ppm - pentru siguranța persoanelor expuse la substanțe periculoase. FPA înmulțit cu VLP-ul substanței rezultă concentrația de poluanți la care poate fi expus un operator în timp ce poartă un anumit echipament. Pentru selecțarea și întreținerea dispozitivelor de filtrare și pentru definiția și utilizarea FPA și FPN, faceți referire la standardul european EN 529 și la standardele naționale relevante.

Tipul dispozitivului de protecție	FPN	FPA					Comentariu, limite
		IT	FIN	D	S	Marea Britanie	
Măscă integrală cu filtru de particule P1	5	4	4	4	4	4	Acest lucru nu este indicat, deoarece patrunderea puternică prin filtru mărește scurgerea totală în interior. Nu este adecvată pentru aerosoli lichizi, substanțe cancerogene și radioactive, microorganisme și agenți biochimici.
Măscă integrală cu filtru de particule P2	16	15	15	15	15	15	Nu oferă protecție împotriva substanțelor radioactive, a microorganismelor active și a agenților biochimici.
Măscă integrală cu filtru P3	1000	400	500	400	500	40	-
Măscă integrală cu filtru de gaz *	2000	400	500	400	500	20	Filtri pentru gazele A, B, E, K, AX, SX, HgP3, NOP3 pentru diverse aplicații. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați instrucțiunile filtrelor BLS.
Dispozitiv cu filtru combinat	Multiple specificații ai valorii de prag pentru filtrele de gaze sau de particule sunt indicate separat, dar în fiecare caz se aplică valoarea cea mai mică						


* Atunci când utilizați filtre de gaze, nu depășiți următoarele concentrații: Clasa 1 <0,1% vol, clasa 2 <0,5% vol, clasa 3 <1% vol conform standardului EN 14387:2021.

2 - CERTIFICARE SI MARCAJ

Măștile au fost certificate folosind prezumția de conformitate cu standardul armonizat EN 136:1998. Producătorul este certificat ISO 9001.

2.1 Marcaje

Exemplu de marcaj în conformitate cu EN 136:1998



unde:

a - Referință normativă Ucraina

b - Model de mască;

c - Marcaj de conformitate cu cerințele Regulamentului European 425/2016 și EN 136:1998. 0426 identifică Organismul Notificat ITALCERT S.r.l. - Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italia) înșarcinat cu controlul.

d - Referință normativă europeană

e - reprezintă clasa din care face parte dispozitivul în conformitate cu EN 136

2.2 **Marcajul componentelor** Toate componentele care pot compromite siguranța prin uzare sunt marcate astfel încât să poată fi identificate cu usurință. Taboul următor prezintă marcajele de pe produs și/sau de pe ambalajul acestuia:

1	2	3	4	5	6

-1 Citiți instrucțiunile de utilizare

-2 Intervalul temperaturii de depozitare

-3 Data, luna/anul de fabricație

-4 Data expirării

-5 Umiditatea relativă maximă de depozitare

-6 Sigla de identificare a producătorului

3 - AVERTIZĂRI SI LIMITĂRI DE UTILIZARE

Măștile integrale BLS sunt EIP care nu furnizează oxigen. Acestea pot fi utilizate numai cu filtre în zonele în care concentrația de oxigen este > 17% în volum. (Aceașă limită poate varia în funcție de reglementările naționale).

- Dispozitivele de filtru nu trebuie utilizate în spații închise (de exemplu, rezervoare, tuneluri) din cauza lipsei de oxigen sau a prezenței unor substanțe care pot crea goluri de aer (de exemplu, dioxid de carbon).

- Nu utilizați aparat de respirație cu filtru în atmosferă cu concentrație mare de oxigen (> 25%), din cauza riscului probabil de incendiu sau explozie.

- Nu utilizați aparatul de protecție respiratorie cu contaminanți care ar praguri olfactive scăzute sau care sunt necunoscute sau în concentrații periculoase pentru viață și sănătate sau cu substanțe care pot genera căldură mare în reacție cu filtrele chimice.

- Aceste măști sunt concepuți pentru a fi compatibile cu majoritatea dispozitivelor obișnuite de protecție a capului (căști, căști de protecție pentru urechi etc.) și cu îmbrăcăminte de protecție (salopete), atunci când masca integrală este utilizată simultan cu, de exemplu, căști de protecție a capului sau căști de protecție a urechilor pentru protecția împotriva zgomotului, este necesar să părtă aceste dispozitive de protecție peste ham. Cu toate acestea, se recomandă să verificați întotdeauna etanșeitatea măști pe față.

- Aceste măști nu trebuie utilizate dacă mediu și agentul de contaminare sunt necunoscute. În cazul în care nu sunteți sigur, trebuie utilizate aparat de respirație izolatoare care funcționează independent de atmosferă exterioră.

- Tipul de ambalaj potrivit pentru transportul EIP este ambalajul original.

- Părașiti imediat zona de lucru, verificați integritatea aparatului de protecție respiratorie și înlocuiți piesele dacă:

a) piesele sunt deteriorate

b) respirația devine dificilă

c) apar ameliți sau stări de amețelă

d) se percepe gustul sau mirosul contaminanților sau se simte o iritație.

- Pentru utilizarea împreună cu filtre de gaze și particule, respectați instrucțiunile și limitele de utilizare ale producătorului.

- Nu modificați dispozitivul.

- Dispozitivele de protecție BLS nu sunt proiectate în conformitate cu Directiva 2014/34/UE.

- Standardul de referință EN 136:1998 nu prevede niciun test de permeabilitate chimică. În prezență unor substanțe chimice deosebit de agresive, permeabilitatea la acești poluanți nu este garantată, iar utilizarea lor este interzisă.

- A se utiliza numai de către personal experimentat și calificat.

- Depozitați dispozitivul într-un recipient departe de zonele contaminante atunci când nu-l utilizați.

- Barba, perciunii lungi sau brațele ochelarilor pot compromite aderența măștii pe față și pot provoca scăpare de aer. Nu utilizați în astfel de condiții, altfel purtătorul va fi răspunzător pentru orice daune care ar putea fi cauzate de această utilizare necorespunzătoare.

- Accesorul C-22, rama lentilelor de corecție pentru seria 2000, poate fi comandat dacă este necesar.

4- INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

4.1 Verificare înainte de utilizare Înainte de fiecare utilizare a măștii, este necesar să verificați dacă aceasta funcționează corect. Pieselete deteriorate sau cu funcționare defectuoasă trebuie înlocuite înainte de orice utilizare.

Operațiuni de verificare:

- 0) Verificați dacă masca prezintă semne de deteriorare. Dacă se întâmplă acest lucru, vă rugăm să contactați imediat vânzătorul.
- 1) Înainte de prima utilizare, examinați cu atenție masca, verificați dacă există deteriorări și rupturi sau semne de murdărie, verificați starea garniturii de etanșare și în ceea ce privește deformarea și integritatea și asigurați-vă că materialul nu este rigid;
- 2) Verificați dacă supapa de expirație și supapa de inhalare nu prezintă deformări, fisuri sau rupturi. Supapele trebuie să fie curate, să nu fie deformate și este necesar să să se miște liber;
- 3) verificați starea vizorului și starea de curățenie a acestuia;
- 4) Verificați starea hamului și elasticitatea acestuia, precum și dacă toate curelele sunt complet întinse.

4.2 Purtarea și verificare După verificarea dinaintea utilizării, puneti masca urmând procedura de mai jos:

- 1a) Întindeți curelele hamului căt mai mult posibil, așezați hamul în spatele capului și introduceți bărbia în garnitura facială, deschizând cu ambele mâini cele două curele inferioare ale hamului. Poziționați masca și ajustați-o pe față. Asigurați-vă că niciun fir de păr nu este prins între garnitură și frunte;
- 2) Reglați curelele laterale, apoi curelele superioare și în cele din urmă curelele inferioare. Nu întindeți excesiv curelele;
- 3) testarea presiunii negative. Cu masca pe față, închideți suporturile filtrelor cu palma mâinii și inspirați adânc. Masca trebuie să se lipească de față și să rămână în această poziție pe toată durata inhalării;
- 4) Testarea presiunii positive. Așezați palma pe capacul supapei de expirație și expirați încet. Dacă masca se umflă ușor, atunci obținut o poziționare corectă.

Aceste verificări sunt necesare pentru a se asigura că sigiliul este etanș și că masca este așezată corect. În caz contrar, strângeți curelele sau ajustați masca pe față. Apoi repetați verificările până la un rezultat corect. În cazul în care nu se poate obține un rezultat adecvat, nu intrați în zona contaminată.

4.3 Asamblare Alegeți filtrul în funcție de tipul de contaminant, verificați data de expirare și însurubați-l pe racord, asigurându-vă că garnitura din partea de jos a orificiului este etanșă. Pentru utilizarea corectă a filtrelor, consultați informațiile atașate acestora și utilizați filtre de același tip și clasă. După un test de etanșitate și o verificare reușită a filtrului, puteți intra în zona contaminată. Filtrele trebuie schimbate atunci când utilizatorul începe să simtă miroslul sau gustul substanței periculoase sau în caz de iritație. Filtrele de praf trebuie înlocuite atunci când rezistența la respirație devine prea mare.

4.4 Îndepărțarea măștii Când ati terminat activitatea, scoateți masca slabind curelele inferioare ale hamului și trăgând-o de la bărbie în sus.

În cazul în care aveți îndoială cu privire la utilizarea produsului, vă rugăm să contactați BLS srl.

5 - CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

TABEL - Plan de întreținere și curățare programată

Tipul acțiunii	Înainte de utilizare (mască nouă)	Înainte de fiecare utilizare	După fiecare utilizare	Lunar	La fiecare doi ani	Kit de înlocuire pentru seria 2000
Curățare			X			- -
Dezinfectare			X			- -
Inspeție generală și inspecție vizuală	X	X		X		- -
Înlocuirea supapei de inhalare					X	SK - 126
Înlocuirea supapei de expirație					X	SK - 127
Test de etanșitate (Punctul 4.2)		X				- -

Pentru o prezentare completă a pieselor de schimb disponibile, vă rugăm să consultați lista de piele de schimb pusă la dispoziție de BLS srl.

5.1- Curățare și dezinfecție Acordați o atenție deosebită oricărui contaminant depus pe mască. Toate operațiunile de curățare trebuie să se desfășoare în zone sigure. Nu folosiți substanțe abrasive pentru a curăta viziera și nu utilizați solvenți. Urmați doar această procedură pentru a curăta și dezinfecția măștii:

- 1) După ce ati îndepărtați masca și filtrul contaminat, spălați masca sub jet de apă pentru a elimina majoritatea impurităților; apoi curătați-o mai temeinic puând-o în apă caldă (la o temperatură care să nu depășească 40 °C) și utilizând un săpun cu formulă neutrală. În cazul în care este necesară dezinfecțarea, se utilizează clor activ în soluție de clorură de sodiu.
- 2) Uscați masca cu o cărpă moale și curată sau lăsați-o să se usuce în mod natural.
- 3) După ce s-a uscat, curătați viziera cu o lavetă de bumbac curată.

5.2 Întreținere pentru BLS seria 2000

5.2.1 Verificarea lunară și înainte de utilizare

Examinați verificarea măștii și asigurați-vă că:

- 1) Niciuna dintre piesele din plastic nu este ruptă
- 2) Nu prezintă semne generale de uzură sau deteriorare
- 3) Garnitura facială și/sau hamul nu prezintă semne de tăieturi sau rupturi
- 4) Membranele și garniturile inelare nu sunt excesiv de uzate

În cazul în care masca prezintă oricare dintre aceste defecțiuni, aceasta nu trebuie utilizată până când piesele defecte nu au fost înlocuite.

6 Întreținere pentru BLS seria 2000

6.1 Verificare lunară și înainte de utilizare (inspecție vizuală generală) Examinați masca și verificăți-o în conformitate cu tabelul de mai sus. Utilizați aceeași procedură pentru verificarea lunată. În cazul în care masca prezintă oricare dintre aceste defecțiuni, dispozitivul nu trebuie să fie utilizat înainte de înlocuirea pieselor defectuoase.

6.2 Piese de schimb

6.2.1 Înlocuirea hamului Hamul are 6 curele de reglare și este confectionat din cauciuc. Înlocuți-l dacă există vreun semn de rușine. Pentru a face acest lucru, scoateți curelele din catarame. După ce ati desfacut toate curelele, montați nou ham, trecând curelele prin catarame, asigurându-vă că sunt montate corect.

6.2.2 Înlocuirea vizierelor Dacă viziera a fost ruptă din gresală, scoateți mai întâi hamul și cataramele. Folosiți apoi o surubelniță pentru a îndepărta surubul din piuliță și pentru a deschide clema curelei. La montare, aveți grijă ca garnitura de etanșare a feței și cureaua să nu se centreze pe vizieră.

6.2.3 Înlocuirea membranelor Pentru a înlocui membranele, mai întâi îndepărtați manual masa frontală și apoi membranele, trăgându-le spre ele însese. După ce ati îndepărtați membranele, înlocuți-le cu altele noi, plasându-le în orificiu carcasei respective, având grijă să le aşezați în poziția corectă și verificând dacă suprafața membranei se mișcă liber.

6.2.4 Verificări ale eficienței măștii (test de etanșitate pneumatică) La înlocuirea componentelor și după fiecare reasamblare a măștii în urma unor operații speciale de curățare, trebuie să se efectueze testul de etanșitate pneumatică și în cazul unei defecțiuni sau a unei înlocuiri speciale, contactați BLS Srl sau un atelier autorizat. BLS Srl nu își asumă nicio răspundere pentru funcționarea defectuoasă a măștii ca urmare a înlocuirii unor piese de schimb care nu sunt originale, fără un test de etanșitate pneumatică sau de către ateliere neautorizate.

6.3 Depozitare Depozitare Vă recomandăm să păstrați măștile noi în ambalajul original într-o cameră ventilată, ferită de lumina directă a soarelui și departe de sursele de căldură. Depozitarea trebuie să se facă de preferință între -10 și +50 °C. Cu toate acestea, BLS Srl recomandă ca măștile să nu fie utilizate mai mult de 10 (zece) ani, după care este sugerată înlocuirea acestora cu unele noi. Utilizați ambalajul original pentru transport.



EU type certification and Conformity assessment (Annex V) for the 2000 series: Dolomitcert S.c.r.l CE 8503 Zona Industriale Villanova, 7/a, 32013 Longarone (BL)

EU type certification and Conformity assessment: Italcert S.r.l. CE 0426 – Italia - Viale Sarca, 336 - 20126 Milano

Declarations of conformity of the products are available in the reserved area of the website www.blsgroup.com

BLS Srl Via dei Giovi, 41 - 20032 Cormano (MI) - Italia
Tel +39 02.39310212 Fax +39 02.66200473
e-mail: info@blsgroup.it www.blsgroup.com

0002040 ISU 049_00 – 13/06/2023